

EJ66062 - 2024 Peugeot 3008 Offroad

Km.stand	5 004	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	2147	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	0	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3KCZKZ7RS069638	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	22.11.2024	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	21.05.2025


FORKLARING: ✓ = I orden ✗ = Defekt - = Ikke testet

Identitet		Interiør og instrumenter		Miljø	
1.1	Understellsnr.	4.1	✓ Dashbord	6.1	Støy
1.2	Kjennemerke	4.2	✓ Instrumenter og brytere	6.2	Avgass
1.3	Dokumentasjon/godkjenninger	4.3	✓ Midtkonsoll/midtarmlene	6.3	Lekkasjer (forurensing)
1.4	✓ Nøkler	4.4	✓ Dørtrekk	Gir og drivlinje	
Eksteriør		4.5	✓ Seter	7.1	✓ Girkassefunksjon
2.1	✓ Lakk	4.6	✓ Taktrekk	7.2	✓ Differensial funksjon
2.2	✓ Antirustbehandling/under bil	4.7	✓ Tepper/bekledning	7.3	✓ Clutch/kobling
2.3	✓ Panser	4.8	✓ Bagasjeromskjuler	7.4	✓ System for stabilitet (ESP)
2.4	✓ Kanaler	4.9	✓ Vindusheiser	Hjuloppheng og styring	
2.5	✓ Dører/bakluke	4.10	✓ Bilbelte	8.1	✓ Ratt/styringsmekanisme
2.6	✓ Låser/tyverisikring	4.11	✓ Airbager	8.2	✓ Ledd
2.7	✓ Skjermer	4.12	✓ Varme/AC/Klima	8.3	✓ Retningstabilitet/selvopprettig
2.8	✓ Støtfanger/grill	4.13	✓ Signalhorn/Lydsignal	8.4	✓ Aksler
2.9	✓ Sensorer/parkeringsensor	4.14	✓ Radio/CD/audio/iPod/USB	8.5	✓ For-/bakstilling
2.10	✓ Tak/Takluke/Panoramatak	4.15	✓ Navigasjon	8.6	✓ Fjærer/luftbelger
2.11	✓ Cabriolet/Hardtop	4.16	✓ Refleksvest	8.7	✓ Stabilisatorstag
2.12	✓ Speil	4.17	✓ Varseltrekant	8.8	✓ Hjullager
2.13	✓ Elektronisk forb. til tilhenger	4.18	✓ Skillevegg varerom	Brems	
2.14	✓ Rust	Motor		9.1	✓ Bremsfunksjon/ABS
2.15	✓ Frontvindu/vinduer	5.1	✓ Avlesning av feilkoder	9.2	✓ Pedal/vandring
2.16	✓ Vinduspussere/-spyler	5.2	✓ Batteri	9.3	✓ Parkeringsbrems betjening
2.17	✓ Dekk/reservehjul	5.3	✓ Tenningsanlegg	9.4	✓ Bremskraftforsterker
2.18	✓ Felger	5.4	✓ Drivstoffanlegg	9.5	✓ Lasteavhengig ventil
2.19	✓ Hjulmuttere/-bolter	5.5	✓ Dynamo/lading	9.6	✓ Bremsbelegg
2.20	✓ Avtagbar tilhengerkule	5.6	✓ Eksosanlegg	9.7	✓ Tromler/Skiver
2.21	✓ Tilhengerfeste	5.7	✓ Elektroniske styresystemer	9.8	✓ Rør/slanger
Utvendig lys		5.8	✓ Kjølesystem/vannpumpe	9.9	✓ Lekkasjer
3.1	✓ Lysfunksjon foran	5.9	✓ Motorfester/demper	9.10	✓ Bremsvæske
3.2	✓ Lysfunksjon bak	5.10	✓ Oljeforbruk/Røykutvikling		
3.3	✓ Markeringslys	5.11	✓ Service		
3.4	✓ Retningslys	5.12	✓ Start/arbeidslyd		
3.5	✓ Nødsignallys	5.13	✓ Trekkraft		
3.6	✓ Parkeringslys	5.14	✓ Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor		
3.7	✓ Refleks	5.15	✓ Dieselpumpe/dyser/gløding		
3.8	✓ Andre lys				

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 21.05.2025
Signatur selger

Dato: 21.05.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - .

2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Liten skade i hjørnet HB

BILDER



2.1 .



2.1 .



PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 25, 2023
Bremseklosser	80%	80%	80%	80%	