



5457233

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	492144		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2401 cm ³
Modell	XC90	Motoreffekt	120 kW
Type	C	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RJ46859	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1CZ799741045642	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	0	Bruktimportert	Ja
Farge	Blå	Registreringsår	2003
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	03.06.2003
		Frist for neste EU kontroll	01.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5457233

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
2.8		Ulyd fra motor	
2.9		Ulyd i drivverk	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.6		Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
5.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Høyre bak
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	Høyre
8.5		Virker ikke:	Venstre
17.11	Lys	Skadet lyktelass:	Tåkebaklys
17.27		* - Matte tåkelys foran.	
20.1	Lyd / lyssignaler	Feil ved horn	
27.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.5		Oljelekkasje ved:	Oljekjøler
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
41.2	Differensial	Oljelekkasje:	Bakre differensial, Fremre differensial
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Høyre ytre foran
45.17	Instrumenter	* - Kjørelengde ikke funnet grunnet defekt Instrumentpanel. Ikke kontrollert av NAF sist avlest km stand var :385546 km den 04.07.2024 vegvesen.no.	
49.1	Kupevifte	Virker ikke på en eller flere hastigheter	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
51.8		Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Høyre side, Venstre side
52.5		* - Mangler spylervæske lokk.	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	



5457233

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Venstre bak, Høyre bak
68.2		Slakk i hjullager:	Høyre bak
72.5	Styresnekke, tannstang	Oljelekkasje, tannstang:	
74.9	Styreservo	* -Stor servo olje lekkasje.	
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre høyre nedre, Bakre venstre nedre
83.5	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Panser
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre baksjerm
86.4		Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.10		Rust/rusthull:	Tak, Venstre fordør, Venstre baksjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Panser, Venstre bakdør
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm
88.10	Underside	Rustangrep/hull i ramme	Venstre bak, Høyre bak
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
103.4	Interiør generelt	* - Diverse skader,mangler, riper og slitt interiør.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Begge sider bak
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
40.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
83.22	Dør-/panseråpner	* - Svak virkning alle 4 dørstoppere.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre bakdør
98.9	Seter	* - Slitt skinn i seter.	



5457233

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold**Frist for neste EU kontroll**

02.05.2026

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5457233

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper |
2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **R**
6 - Bremseskiver **O**
8 - Parkeringsbrems **R**
9 - Bremsvirkning **✓**

Bremser

- 10 - Bremsvæsknivå **✓**
12 - Bremserør **O**
13 - Bremseslanger **✓**
15 - Brems pedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks **✓**
20 - Lyd / lyssignaler **R**
21 - Varsellamper **✓**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann |

Motor

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) **✓**
27 - Motor virkemåte **R**
28 - Utvendig tilstand motor **R**
29 - Oljenivå motor **✓**
30 - Kjølevæske **✓**
32 - Kjølesystem **✓**
33 - Eksosanlegg **O**
35 - Motorfester **✓**
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
37 - Registerreim **R**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **O**
41 - Differensial **R**
42 - Drivaksler **R**
43 - Mellomaksel **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
45 - Instrumenter **R**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
49 - Kupevifte **R**
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
52 - Lyktespyler / Visker **R**
53 - Sentrallås **✓**
56 - Drivrem generator **✓**
59 - Tilhengerkontakt **R**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
66 - Felg **O**
67 - Ekstra hjulsett **R**
68 - Hjullager **R**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
72 - Styresnekke, tannstang **R**
73 - Styrestag/ledd **✓**
74 - Styreservo **R**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
76 - Stabilisator **✓**
77 - Fjærer / fjærbein **✓**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**
80 - Travers **✓**



5457233

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5457233


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	27,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	28,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	28,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	18,20 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	18,20 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	330,00
9.3		Bremsevirkning, VB	280,00
9.4		Bremsevirkning, HB	330,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	24 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	17 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5457233



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5457233



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5457233



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5457233



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt




5457233



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt




64. Generelt



65. Generelt




66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



5457233

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.