



5580223

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
02.07.2025



## Kunde

|                            |                           |                      |                           |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no Co/Santander | <b>Kontaktperson</b> |                           |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 95140190                  | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no Co/Santander |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23             | <b>Telefon</b>       | 33300540                  |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM                  | <b>E-post</b>        |                           |
| <b>Telefon</b>             | 33300540                  |                      |                           |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 504381                    |                      |                           |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | GMC               | <b>Motorstørrelse</b>              | 5967 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | HUMMER H2         | <b>Motoreffekt</b>                 | 232 kW               |
| <b>Type</b>             | ---               | <b>Aksler i drift</b>              | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | CF21120           | <b>Drivstofftype</b>               | Bensin               |
| <b>Understellsnr.</b>   | 5GRGN23U33H100902 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 207189            | <b>Bruktimportert</b>              | Ja                   |
| <b>Farge</b>            | Svart             | <b>Registreringsår</b>             | 2002                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b>      | 03.12.2002           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 17.07.2025           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5580223

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                        | Resultat                                                                                  | Beskrivelse                                                                    |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Kjøreegenskaper                  | Ratt ut av midtstilling                                                                   |                                                                                |
| 1.6    |                                  | Trekker til høyre                                                                         |                                                                                |
| 1.7    |                                  | Ustabil ved kjøring rett frem                                                             |                                                                                |
| 1.8    |                                  | Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng                                                      |                                                                                |
| 1.10   |                                  | Vibrasjon i ratt                                                                          |                                                                                |
| 2.6    | Unormal lyd                      | Ulyd fra hjuloppheng foran                                                                |                                                                                |
| 2.9    |                                  | Ulyd i drivverk                                                                           |                                                                                |
| 4.3    | Service/ Dokum.                  | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                             | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 15.3   | Bremsepedal                      | For stor pedalvandring                                                                    |                                                                                |
| 17.2   | Lys                              | Virker ikke:                                                                              | Venstre baklys, Venstre blinklys bak, Høyre skiltlys                           |
| 17.12  |                                  | Kraketert lykteglass                                                                      | Høyre baklys                                                                   |
| 30.2   | Kjølevæske                       | Lavt væsknivå                                                                             |                                                                                |
| 40.5   | Girkasse (automatisk)            | Oljelekkasje                                                                              |                                                                                |
| 47.1   | Elektrisk vindusheis             | Vindusheis virker ikke.                                                                   | Venstre bakdør                                                                 |
| 51.3   | Vindusvisker, spyler (foran/bak) | Vindusspyler virker ikke:                                                                 | Bakrute                                                                        |
| 51.6   |                                  | Vindusvisker virker ikke                                                                  | Bakrute                                                                        |
| 54.1   | Setevarmer                       | Feil ved bryter                                                                           | Venstre foran                                                                  |
| 54.2   |                                  | Setevarme virker ikke:                                                                    | Venstre foran, Høyre foran                                                     |
| 58.6   | Tilstand 12 volt batteri         | Bør skifte batteri!                                                                       |                                                                                |
| 67.8   | Ekstra hjulsett                  | Ekstra hjulsett mangler                                                                   |                                                                                |
| 68.2   | Hjullager                        | Slakk i hjullager:                                                                        | Høyre bak                                                                      |
| 73.2   | Styrestag/ledd                   | Slakk i styreledd:                                                                        | Venstre ytre foran, Høyre ytre foran                                           |
| 78.1   | Opphengs- / bærearmer foraksel   | Slakk i opphengskule:                                                                     | Venstre nedre, Høyre nedre                                                     |
| 78.7   |                                  | * Skadet støt pute, begge sider                                                           |                                                                                |
| 81.2   | Frontrute                        | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret<br>• Reparasjonsmetode: Reparasjon |                                                                                |
| 83.14  | Dør-/panseråpner                 | Feil med utvendig åpner:                                                                  | Bakluke/-dør                                                                   |
| 83.15  |                                  | * Varsler om at bakluke er åpen. Ingen reaksjon ved bruk av bakluke                       |                                                                                |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig        | Bulk (er):                                                                                | Høyre fordør                                                                   |
| 86.3   |                                  | Lakkriper:                                                                                | Venstre sidekanal, Høyre sidekanal                                             |
| 86.4   |                                  | Skadet:                                                                                   | Høyre forskjerm, Panser                                                        |



5580223

| Ref.Id | Repareres      | Resultat      | Beskrivelse    |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 87.8   | Utvendig speil | Sitter løst   | Venstre        |
| 96.2   | Dørtrekk       | Løst dørtrekk | Venstre fordør |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                         | Beskrivelse  |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10.4   | Bremsevæskenivå           | * Noe svetting fra bremsevæske beholder                          |              |
| 29.11  | Oljenivå motor            | Lavt oljenivå                                                    |              |
| 42.10  | Drivaksler                | * Fett rundt drivaksel. Videre feil søk anbefales                |              |
| 57.6   | Batteri ytre tilstand     | * Ekstra ledning er montert på batteriet.<br>Ukjent funksjon     |              |
| 72.12  | Styresnekke, tannstang    | * Mye fett rundt mansjett begge sider. Videre feil søk anbefales |              |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                      |              |
| 86.19  |                           | Småbulker:                                                       | Høyre bakdør |
| 98.9   | Seter                     | * Bakseter er ikke inspisert                                     |              |
| 102.8  | Laste-/bagasjerom         | Lasterom har spesialinnredning                                   |              |

### Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

### Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 20 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 18.07.2025       |



5580223

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper  
2 - Unormal lyd

R  
R

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr  
4 - Service/ Dokum.

✓  
R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg  
6 - Bremseskiver  
8 - Parkeringsbrems  
10 - Bremsvæsknivå

✓  
✓  
✓  
O

**Bremser**

- 12 - Bremserør  
13 - Bremseslanger  
14 - Bremskraftforsterker  
15 - Brems pedal

✓  
✓  
✓  
R

**Lys og signaler**

- 17 - Lys  
19 - Refleks  
20 - Lyd / lyssignaler  
21 - Varsellamper  
22 - Varsellamper utvidet

R  
✓  
✓  
✓  
✓

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte  
28 - Utvendig tilstand motor  
29 - Oljenivå motor  
30 - Kjølevæske  
31 - Kjølevifte  
32 - Kjølesystem  
33 - Eksosanlegg  
35 - Motorfester  
36 - Drivstofftank, rør, slange  
37 - Registerreim

✓  
✓  
O  
R  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk)  
41 - Differensial  
42 - Drivaksler  
43 - Mellomaksel

R  
✓  
O  
✓

**Elektriske anlegg**

- 45 - Instrumenter  
47 - Elektrisk vindusheis  
48 - Oppvarmet bakrute  
49 - Kupevifte  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  
53 - Sentrallås  
54 - Setevarmer  
56 - Drivrem generator  
57 - Batteri ytre tilstand  
58 - Tilstand 12 volt batteri  
59 - Tilhengerkontakt

✓  
R  
✓  
✓  
✓  
R  
✓  
R  
✓  
O  
R  
✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk  
66 - Felg  
67 - Ekstra hjulsett  
68 - Hjullager

✓  
✓  
R  
R

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd  
72 - Styresnekke, tannstang  
73 - Styrestag/ledd  
74 - Styreservo

✓  
O  
R  
✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere  
76 - Stabilisator  
77 - Fjærer / fjærbein  
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel  
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel  
80 - Travers

✓  
✓  
✓  
R  
✓  
✓

**Karosseri**

- 81 - Frontrute  
82 - Siderute/bakrute  
83 - Dør-/panseråpner  
86 - Lakk / karosseri utvendig  
87 - Utvendig speil  
88 - Underside  
89 - Understellsnummer  
90 - Tilhengerfeste

R  
✓  
R  
R  
✓  
✓  
✓  
✓



5580223

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | R |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | O |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | O |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5580223

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi                                   |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                       |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                                     | Ikke mulig å måle pga felgens utforming     |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 50 °C                                       |
| 37.1   | Registerreim                    |                                                     | Ikke oppgitt av produsent                   |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 11 °C                                       |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 23 °C                                       |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                | EN                                          |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                 | 560 ampere                                  |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                           | 33 ampere                                   |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 7,00 mm                                     |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 7,00 mm                                     |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 9,00 mm                                     |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 9,00 mm                                     |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                         |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                              |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 |                                                     | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5580223




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Lakk / karosseri utvendig




19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig




5580223



**25. Lakk / karosseri utvendig**



**26. Lakk / karosseri utvendig**



**27. Lys**




**28. Generelt**




**29. Generelt**



**30. Frontrute**



**31. Frontrute**



**32. Frontrute**




**33. Lakk / karosseri utvendig**



**34. Batteri ytre tilstand**



**35. Batteri ytre tilstand**




**36. Bremsevæsketilstand**



5580223



**37. Dørtrekk**



**38. Seter**




**39. Generelt**



**40. Generelt**



**41. Generelt**



**42. Generelt**




**43. Generelt**



**44. Generelt**



**45. Generelt**



**46. Generelt**



**47. Styresnekke, tannstang**



**48. Styresnekke, tannstang**



**49. Opphengs- / bærearmer  
foraksel**




**50. Opphengs- / bærearmer  
foraksel**



**51. Opphengs- / bærearmer  
foraksel**



**52. Opphengs- / bærearmer  
foraksel**




**53. Girkasse (automatisk)**



**54. Girkasse (automatisk)**




**55. Generelt**



**56. Generelt**



**57. Styresnekke, tannstang**



**58. Drivaksler**




**59. Drivaksler**



**60. Drivaksler**



5580223



**61. Girkasse (automatisk)**



5580223

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.