



5264008

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.02.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	tony@auksjonen.no
Telefon	33300540		
E-post	tony@auksjonen.no		
Ekstern referanse	426827		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	3993 cm ³
Modell	S8	Motoreffekt	382 kW
Type	4H	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZZ29919	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WAUZZZ4H6DN035858	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	107676	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	07.11.2013
		Frist for neste EU kontroll	28.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5264008

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for differensial lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
65.11	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Panser, Høyre forskjerm
86.3		Skadet:	Høyre forskjerm, Høyre sidekanal
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Serviceindikator varsler snart service	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



5264008

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

01.03.2026

Dato	Km.stand
07.07.2021	99860
22.11.2019	85614
13.11.2018	72459
26.06.2018	70690
15.05.2017	58191
20.03.2017	56001
03.11.2016	52985
27.04.2016	45205
25.03.2015	29781
13.08.2014	15655



5264008

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
- 4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg O
- 6 - Bremseskiver R
- 10 - Bremsvæsknivå O
- 12 - Bremsrør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓

Lys og signaler

- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper R
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor O
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksler O

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk R
- 66 - Felg O

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett R
- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



5264008

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |

Interiør


- | | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | ✓ |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | R |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



5264008

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	36,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	36,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	36,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,60 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5264008



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Dekk



34. Dekk



5264008

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



17. feb. 2025

Køretøj: Audi S8 4.0i V8 32V TFSI Quattro
Motorkode: CGTA
Produktionsår: 12-13
Kilometerstand: 107676 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: ZZ29919
VIN: WAUZZZ4H6DN035858 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 17. feb. 2025 13:21:27

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Drivlinje **Motorelektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 17262
Kl. 30
Afbrydelse i strømkreds .

Drivlinje **Motorophæng** **8 Fejl**

Fejlkode: 16
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 17
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 545
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 546
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 554
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: 1025
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 1029
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 1632
styreenhed
Datasæt ukorrekt.

bremsesystem

Bremseelektronik

5 Fejl

Fejlkode: 89
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 188
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 405
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 462
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 679
Databus
Funktion ukorrekt.

bremsesystem

Parkeringsbremse

1 Fejl

Fejlkode: 10554390
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Passiv sikkerhed

Airbag

1 Fejl

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Passiv sikkerhed

Venstre sikkerhedsselestrammer

ikke tilgængelig

Passiv sikkerhed

Højre sikkerhedsselestrammer

ikke tilgængelig

Termostyring

Varme/klimaanlæg

4 Fejl

Fejlkode: 280
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
System aktivt.

Fejlkode: 383
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 289
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 386
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
System aktivt.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanl. betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimakompressor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Styreenhed til billedbehandling	2 Fejl

Fejlkode: 28
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 49
Databus
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	8 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 16384
Funktionsbegrænsning grundet underspænding
Begrænsning aktiv.

Fejlkode: 16640
Funktionsbegrænsning grundet underspænding
Begrænsning aktiv.

Fejlkode: 17152
Spændingsforsyning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 105472
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 138752
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 140288
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 144896
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 145152
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem Radarsensor adaptiv fartpilot 2 8 Fejl

Fejlkode: 16384
Funktionsbegrænsning grundet underspænding
Begrænsning aktiv.

Fejlkode: 16640
Funktionsbegrænsning grundet underspænding
Begrænsning aktiv.

Fejlkode: 17152
Spændingsforsyning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 105472
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 138752
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 140288
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 144896
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 145152
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem Vognbaneskiftassistent 2 Fejl

Fejlkode: 2857
Styreenhed 2 sporskiftassistent
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Førerassistentsystem Parkeringsensor 2 2 Fejl

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 13893632
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Førerassistentsystem **Natsynskamera** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **Bak-/360 graders kamerasystem** **2 Fejl**

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Førerassistentsystem **Fjernlysassistent** **0**

Komfort **Central styreenhed komfort** **10 Fejl**

Fejlkode: 1593
Opvarmet forrude Z2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2616
Tankklap-oplåsning
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 510
Vindafviser-servomotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1512
Skydetagstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3156
Indbrudssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3932
Bagklap-positionssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 3610
Forsyningsspænding tagelektronik styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3932
Bagklap-positionssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1234
Forrudevarmers styreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort **Central styreenhed komfort 2** **1 Fejl**

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **Sædejustering fører** **2 Fejl**

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **Sædejustering passager** **1 Fejl**

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **Sædeindstilling sæde BV** **ikke tilgængelig**

Komfort **Sædeindstilling sæde BH** **ikke tilgængelig**

Komfort **Ergonomisk sæde forrest på førersiden** **2 Fejl**

Fejlkode: 2
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 4
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Komfort **Ergonomisk sæde forrest på passagersiden** **2 Fejl**

Fejlkode: 2
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 4
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Komfort **Ergonomisk sæde BV** **ikke tilgængelig**

Komfort **Ergonomisk sæde BH** **ikke tilgængelig**

Komfort **Diagnose-interface-bus** **4 Fejl**

Fejlkode: 6227
Styreenhed for digitallydspakke
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 6678
Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	9 Fejl
<p>Fejlkode: 2 Spændingsforsyning Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: 253 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet overspænding</p> <p>Fejlkode: 121 Databus Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 122 Databus Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 377 Databus Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 252 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.</p> <p>Fejlkode: 24 Olietryk-/temperaturføler Intet signal</p> <p>Fejlkode: 305 Databus Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 23 Olietryk-/temperaturføler Elektr. fejl</p>		
Gearkasse	Gearvælger-elektronik	1 Fejl
<p>Fejlkode: 9987 Spændingsforsyning Strømkreds med fejl.</p>		
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	2 Fejl
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 1330 Central styreenhed komfort Central styreenhed komfort Hella Gutmann Solutions GmbH</p>		

Undervogn	niveauregulering	5 Fejl
<p>Fejlkode: 114181 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 136194 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 403200 Niveauregulering Funktion deaktiveret.</p> <p>Fejlkode: 85 Databus Meddelelse uplausibel.</p> <p>Fejlkode: 648 Databus Meddelelse uplausibel.</p>		

Styretøj	Ratstammemodul	3 Fejl
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p> <p>Fejlkode: 886 Afviserarm Funktion ukorrekt.</p>		

Styretøj	aktiv styring	3 Fejl
<p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p> <p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p> <p>Fejlkode: 447 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning høj.</p>		

Styretøj	Servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Medioplayer 1	0
Infotainmentsystem	Radiotuner	1 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Infotainmentsystem

Sound-system

3 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 3278
Funktionsbegrænsning pga. manglende meddelelse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3454
Funktionsbegrænsning pga. uplausibelt signal
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem

Tv-tuner

ikke tilgængelig

Infotainmentsystem

Informationselektronik

2 Fejl

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 3367
Forsyningsspænding skærm
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem

Informationselektronik 2

ikke tilgængelig

Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning

ikke tilgængelig