

YE99468 - 2016 Volvo V60 Stasjonsvogn

Km.stand	177 387	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	06.06.2024
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti		Reg.reim skiftet, km	161 370
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	06.06.2024
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Vet ikke	Siste service, km	161 370
Egenvekt	1519	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	06.06.2024
Effekt	120	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	YV1FW78C0G1286823	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.03.2016	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.02.2025

FORKLARING: = I orden = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Understellsnr.
1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjennemerke
1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Nøkler

Eksteriør

2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lakk
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Antirustbehandling/under bil
2.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Panser
2.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Kanaler
2.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Dører/bakluke
2.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Låser/tyverisikring
2.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermer
2.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Støtfanger/grill
2.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensorer/parkeringsensor
2.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cabriolet/Hardtop
2.12	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil
2.13	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	<input checked="" type="checkbox"/>	Rust
2.15	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontvindu/vinduer
2.16	<input checked="" type="checkbox"/>	Vinduspussere/-spyler
2.17	<input checked="" type="checkbox"/>	Dekk/reservehjul
2.18	<input checked="" type="checkbox"/>	Felger
2.19	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjulmuttere/-bolter
2.20	<input checked="" type="checkbox"/>	Avtagbar tilhengerkule
2.21	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysfunksjon foran
3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysfunksjon bak
3.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Markeringslys
3.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Retningslys
3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Nødsignallys
3.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Parkeringslys
3.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Refleks
3.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Dashbord
4.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Instrumenter og brytere
4.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Dørtrekk
4.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Seter
4.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Taktrekk
4.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Tepper/bekledning
4.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Bagasjeromskjuler
4.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Vindusheiser
4.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Bilbelte
4.11	<input checked="" type="checkbox"/>	Airbager
4.12	<input checked="" type="checkbox"/>	Varme/AC/Klima
4.13	<input checked="" type="checkbox"/>	Signalhorn/Lydsignal
4.14	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	<input checked="" type="checkbox"/>	Navigasjon
4.16	<input checked="" type="checkbox"/>	Refleksvest
4.17	<input checked="" type="checkbox"/>	Varseltrekant
4.18	<input checked="" type="checkbox"/>	Skillevegg varerom

Motor

5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Avlesning av feilkoder
5.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Batteri
5.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Tenningsanlegg
5.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Drivstoffanlegg
5.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Dynamo/lading
5.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Eksosanlegg
5.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektroniske styresystemer
5.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorfester/demper
5.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	<input checked="" type="checkbox"/>	Service
5.12	<input checked="" type="checkbox"/>	Start/arbeidslyd
5.13	<input checked="" type="checkbox"/>	Trekraft
5.14	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Støy
6.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Avgass
6.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Girkassefunksjon
7.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Differensial funksjon
7.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Clutch/kobling
7.4	<input checked="" type="checkbox"/>	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratt/styringsmekanisme
8.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledd
8.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Aksler
8.5	<input checked="" type="checkbox"/>	For-/bakstilling
8.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Fjærer/luftbelger
8.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Stabilisatorstag
8.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjullager

Bremseser

9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsefunksjon/ABS
9.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Pedal/vandring
9.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Parkeringsbrems betjening
9.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsekraftforsterker
9.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Lasteavhengig ventil
9.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsebelegg
9.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Tromler/Skiver
9.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Rør/slanger
9.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Lekkasjer
9.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifht alder på bil

Dato: 12.02.2025 Signatur selger

Dato: 12.02.2025 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt småriper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Litt overflaterust bakstilling. Normalt ihht alder/km
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Løs sideskjørt høyre side
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Små riper og sår i frontrute.
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Slitt vindusvisker bak
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Kantkjørt og litt lakkflass vinterfelger
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Litt kantkjørte sommerfelger
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Oljesvetting øvre del motor
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



2.2 Litt overflaterust bakstilling. Normalt ihht alder/km



2.2 Litt overflaterust bakstilling. Normalt ihht alder/km



2.17 Kantkjørt og litt lakkflass vinterfelger



2.17 Kantkjørt og litt lakkflass vinterfelger



2.17 Kantkjørt og litt lakkflass vinterfelger



2.17 Kantkjørt og litt lakkflass vinterfelger



2.4 Løs sideskjørt høyre side



2.17 Litt kantkjørte sommerfelger




2.17 Litt kantkjørte sommerfelger




2.17 Litt kantkjørte sommerfelger




2.17 Litt kantkjørte sommerfelger



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



2.1 Generelt småriper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.



2.1 Generelt småriper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.



2.1 Generelt småriper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.



2.1 Generelt småriper rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	tort	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	5	5	6	Uke 06, 2023
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 44, 2021
Bremseklosser	100%	100%	100%	100%	