



5349829

NAF Verdivurdering

Testdato
26.03.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	75 kW
Type	2KN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AY36593	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZJX068491	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	122549	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.01.2018
		Frist for neste EU kontroll	09.04.2026



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerte feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5349829

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
3.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
13.1	Lys	Virker ikke:	Venstre nærlys, Venstre fjernlys
13.2		Svakt lys:	Venstre baklys
51.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	3 dekk
63.8	Siderute/bakrute	Skade på rute:	Bakrute
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
73.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Bakluke/-dør, Høyre skyvedør
82.6	Venstre fordør	Lakkrust	Flekklakkere
103.3	Bakluke	Bulk(er) over 25mm/35mm	Rette og lakkere

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
13.30	Lys	Dugg i lykt:	Høyre baklys
19.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
43.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
74.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
82.17	Venstre fordør	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	
93.17	Høyre bakdør	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Dato	Km.stand
15.11.2022	80744
03.09.2021	61032
14.10.2020	47396
11.10.2019	30393

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	90 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	10.04.2026



5349829

Veiledning til priser

Veiledning verdivurdering

Utgangsverdi :

Fastsatt verdi (på det aktuelle kjøretøy) iht. bransjens oppslagsverk som f.eks. «Rødboka», annonser på «finn.no», merkeforhandlere, «bilnorge.no» o.l. I dette tilfellet har vi benyttet rødboka og nettanonser

Omsetningsform:

Estimert verditrekk i forhold til salgskanalen kjøretøyet er tenkt solgt gjennom. Raskt salg gjennom auksjon oppnår normalt lavere pris enn salg gjennom forhandler. Trekket for omsetningsform gjøres etter verditrekk for skader, defekter o.l. Beløpet vises ikke i sammenstillingen. Salgskanalen vi har beregnet i denne taksten er Auksjonssalg (12 %)

Totalt verditrekk:

Summen av vurdert trekk avregnet iht NAFs matrise som hensyntar kjøretøyets utgangsverdi og alder. På mekaniske feil beregnes pris ut fra rimeligste reparasjonsmetode. F.eks arbeidstid fra oppslagsverk og delepriser fra 3.-partsleverandør, evt bruk av brukte deler der dette er riktig i forhold til bilens alder, verdi og tilstand. Ved kosmetiske feil/skader prissettes disse ut fra NAF sine kalkulasjonssystemer og fastpriser. Disse prisene avskrives etter en matrise som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. Generelt blir det mindre trekk (%-andel) ved synkende utgangsverdi og økende alder. Dette beløpet er en beregning av hvordan bilens skader/defekter utover normal slitasje innvirker på markedsverdien og må ikke forveksles med totale reparasjonskostnader.

Antatt salgsverdi:

Antatt verdi kjøretøyet i normal utførelse forventes å kunne omsettes for, gjennom valgt omsetningsform eks. avg. og salgsomkostninger.

Priser

Utgangsverdi:	126 000,-
Totalt verditrekk:	24 000,-
Antatt salgsverdi:	90 000,-



5349829

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Vurdert pris
Kjøreegenskaper, Vibrasjoner ved bremsing,	-
Nøkler / Utstyr, Nøkkel/er mangler,	4500,-
Service/ Dokum., Aktivert serviceindikator,	7000,-
Lys, Svakt lys:, Venstre baklys	1000,-
Virker ikke:, Venstre nærlys, Venstre fjernlys	-
Ekstra hjulsett, Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:, 3 dekk	5200,-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakkering,	1000,-
Siderute/bakrute, Skade på rute:, Bakrute	-
Dørtrekk, Hull/rift/flenge i dørtrekk:, Bakluke/-dør, Høyre skyvedør	1400,-
Venstre fordør, Lakkrust, Flekkklakkere	1400,-
Bakluke, Bulk(er) over 25mm/35mm, Rette og lakkere	2500,-
Totalt verditrekk:	24 000,-



5349829

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum.

R

4 - Nøkler / Utstyr

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsevirkning

✓

10 - Bremserør

✓

11 - Bremseslanger

✓

12 - Bremsedal

✓

Lys og signaler

13 - Lys

R

15 - Refleks

✓

16 - Lyd / lyssignaler

✓

17 - Varsellamper

✓

e-Diagnose

19 - Full systemskann

O**Motor**

22 - Motor virkemåte

✓

23 - Utvendig tilstand motor

✓

24 - Oljenivå motor

✓

25 - Motorfester

✓

26 - Kjølesystem

✓

Motor

27 - Eksosanlegg

✓

28 - Drivstofftank, rør, slange

✓

29 - Registerreim

✓

Drivverk

30 - Clutch

✓

31 - Girkasse (manuell)

✓

33 - Differensial

✓

34 - Drivakslar

✓

Elektriske anlegg

36 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

37 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

39 - Elektrisk vindusheis

✓

40 - Instrumenter

✓

41 - Setevarmer

✓

42 - Tilhengerkontakt

✓

43 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

O**Hjul, dekk, felg**

48 - Dekk

✓

49 - Felg

✓

50 - Hjullager

✓

51 - Ekstra hjulsett

R**Styring**

52 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

53 - Styresnekke, tannstang

✓

54 - Styrestag/ledd

✓

Hjuloppheng

56 - Støtdempere

✓

57 - Stabilisator

✓

58 - Fjærer / fjærbein

✓

59 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

60 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

61 - Travers

✓

Karosseri

62 - Frontrute

✓

63 - Siderute/bakrute

R

64 - Dør-/panseråpner

✓

67 - Underside

✓

Karosseri

68 - Understellsnummer

✓

69 - Tilhengerfeste

✓

70 - Karosseri generelt

R



5349829

Interiør

71 - Dashbord / midtkonsoll	✓
72 - Taktrekk	✓
73 - Dørtrekk	R
74 - Seter	O
75 - Bilbelte	✓
76 - Gulvmatter/-teppe	✓
78 - Interiør generelt	✓

Støtfangere

79 - Støtfanger foran	✓
80 - Støtfanger bak	✓

Sone 1 (venstre side)

81 - Venstre forskjerm	✓
82 - Venstre fordør	R
83 - Venstre speil	✓
85 - Venstre bakskjerm	✓
86 - Venstre kanal	✓
87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

90 - Høyre forskjerm	✓
91 - Høyre fordør	✓
92 - Høyre speil	✓
93 - Høyre bakdør	O
94 - Høyre bakskjerm	✓
95 - Høyre kanal	✓
96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

99 - Grill	✓
100 - Panser	✓
101 - Tak	✓
103 - Bakluke	R

Sone 5 (entre, lasterom)

104 - Døråpning	✓
105 - Lasterom	✓



5349829

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
29.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
29.2		eller ved, måneder:	0
36.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
36.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
48.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,60 mm
48.2		Mønsterdybde HF	8,80 mm
48.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
48.4		Mønsterdybde HB	8,20 mm
48.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
51.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,60 mm
51.2		Mønsterdybde	3,90 mm
51.3		Mønsterdybde	1,60 mm
51.4		Mønsterdybde	1,60 mm
51.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
51.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5349829



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt





46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

**49. Generelt****50. Generelt****51. Generelt****52. Generelt****53. Generelt**



5349829

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AY36593	WV1ZZZ2KZJX068491
Årsmodell	Merke/Modell
15-20	Caddy 2.0 16V TDI
Motorkode	Km
DFSD	122 549

Utført med feil (31)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0562	System voltage — Voltage too low
A/C/heater		
Brake electronics	B116854	Steering-angle sensor — Sensor NOT CALIBRATED
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Diagn. interface bus	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Engine electronics I		
Information electronics	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Instrument cluster	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Parking assist system 2		
Parking heater/auxiliary heater	1408	SHUTDOWN THROUGH UNDERVOLTAGE — SHUTDOWN THROUGH UNDERVOLTAGE
	664	Fuel gauge — FAULT IN FUEL GAUGE
Steering column module		
Trailer function	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Vehicle electrics 1	1504	LAMP FOR LICENSE-PLATE LIGHT — Function faulty.
	153	WINDSCREEN WIPER MOTOR DRIVER SIDE — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	897	Window washer pump — Function faulty.
	978	BULB FOR LEFT DIPPED HEADLIGHT M29 — Function faulty.
	984	BULB FOR LEFT TAILLIGHT M4 — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

985

BULB FOR RIGHT TAILLIGHT M2 — Function faulty.

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet

2018 VW Caddy (V) 2.0 TDI

Utstyr:

- + Caddy (kr. 0,-)
- + Bi-Xenon (kr. 4.000,-)
- + Webasto/Eberspracher (kr. 4.000,-)
- + Hengerfeste (kr. 4.000,-)

Dato: 26.03.2025

Kilometerstand: 122 549

Rødboka gj.sn. km.: 147 000

Fylke: \$fylke\$

Omreg. avg.:

Innenfor garantitid: Nei

Innenfor km-garanti: Nei

Rødboka anbefaler

Selg: 133 868

Herav utstyr: 12 000

Kilometerjustering: 0

Kjøp: 107 094

Dine tall

Kjøpspris:

Salgspris:

Forkalkyle

Total fortjeneste:

Fortjeneste bil:

Øvrig fortjeneste:

ROL kjøpspris:

Opplysninger fra motorvognregisteret

Kjennemerke: AY36593

Førsteg. reg. Norge: 24.01.2018

Bruktimportert: Nei

Understellsnummer: WV1ZZZ2KZJX068491

Modellbetegnelse: CADDY

Kjøretøygruppe: 315

Motorytelse: 102 hk.

Slagvolum: 1 968 ccm.

Drivstoff: Diesel

Girkasse: Manuell

Egenvekt: 1 304

Rødboka AS bruktbilpris:

Forbehold og forutsetninger:

Vi har siden 1993 samarbeidet tett med norske merkeforhandlere og prisene oppgitt i denne løsningen er faktisk oppnådd innbyttepris hos merkeforhandler to siste måneder. Våre rutiner spesifiserer hvilket datagrunnlag som legges til grunne før en snittpris kan beslattes, denne prisen blir i neste omgang diskutert med et utvalg av merkeforhandlere før gyldighet av prisen blir besluttet. Dette danner det beste grunnlaget for at din bruktbil, gitt nedenfor nevnte forutsetninger, vil ha gode muligheter til å oppnå oppgitt pris i en salgssituasjon.

Selv med gode rutiner, stor kompetanse og gode samarbeidspartnere kan vi ikke garantere for evt. feil i datagrunnlaget vårt og vi kan ikke ta ansvar/konsekvensen av evt. feil som måtte forekomme.

Følgende forutsettes levert med bilen for at oppgitte priser skal være gyldige:

- lht. norsk utstyr std.
- Prisen er ekskl. omregistreringsavgift
- Forutsetter komplett servicehefte for nyere biler
- Siste service skal være gjennomført ? gjelder også eldre biler
- Inkl. 8 dekk på felg
- Inkl. radio/CD-spiller
- Siste EU-kontroll skal være gjennomført

Dersom du ønsker kontakt med oss vennligst benytt følgende mail adresse: post@rodboka.no.