



5604287

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	506562		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	Q7	Motoreffekt	176 kW
Type	4L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KH97585	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ4L1BD013614	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	273963	Bruktimportert	Ja
Farge	Brun	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	04.11.2010
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5604287

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
5.7	Bremsebelegg	Feil på ledning til slitasjevarsler:	Høyre foran
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Høyre blinklys bak
17.16		Skadet lykt:	Venstre baklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør
86.8	Lakk / karosseri utvendig	Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.16		* Løse lu\ister dører h/s	
90.2	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.05.2026



5604287

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg R

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks R

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor O

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer O

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5604287

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	R
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5604287

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	280,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5604287



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5604287



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt



5604287




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



5604287

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



10. jul. 2025

Køretøj: Audi Q7 3.0 V6 24V TDI Quattro
Motorkode: CASA
Produktionsår: 07-08
Kilometerstand: 273960 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: KH97585
VIN: WAUZZZ4L1BD013614 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. jul. 2025 14:12:01

Fejlkode

OBD

OBD

0 Fejl

Drivlinje

Motorelektronik 1

30 Fejl

Fejlkode: 7144
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 14537
Gløderør cyl. 1
Forkert gløderørstype monteret.

Fejlkode: 14541
Gløderør cyl. 5
Forkert gløderørstype monteret.

Fejlkode: 14542
Gløderør cyl. 6
Forkert gløderørstype monteret.

Fejlkode: 5456
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 11913
Motorstyringsenhed
Fejl i systemovervågningens systemgenstart (internt i styreenhed).

Fejlkode: 4814
Spændingsforsyning 1 til styreenhed
Spænding for lav.

Fejlkode: 7036
Karakteristikkøling, termostat
Afbrydelse i strømkreds .
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 5132
Brændstoftrykregulator 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 5244
Brændstoftrykføler
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: 10382
Kølevandskredsløbsventil
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4820
kølevandstemperaturføler
Signal for højt.

Fejlkode: 4881
EGR-ventil
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 4900
EGR-ventil-sensor 1
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 4967
Brændstoftemperaturføler
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: 5305
Gasspjældspotentiometer
Kortslutning til plus.

Fejlkode: 5340
Manifoldspjæld, luftstrømsstyring
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 5358
Spjældføler for variabel indsugning
Kortslutning til plus.

Fejlkode: 14579
Gløderør cyl. 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 14581
Gløderør cyl. 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 14585
Gløderør cyl. 4
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 14587
Gløderør cyl. 5
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 14588
Gløderør cyl. 6
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 5118
Hella Gutmann Solutions GmbH

Lambdasonde række 1 sensor 1
Blanding for mager.

Fejlkode: 5120
Lambdasonde række 1 sensor 1
Blanding for fed.

Fejlkode: 5619
Signal for tidsrum "tænding slået fra"
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 5142
Motorstyringsenhed
Intern fejl.

Fejlkode: 5284
EGR-temperaturføler
Signal for højt.

Fejlkode: 8169
Kl. 30
Afbrydelse i strømkreds .

Drivlinje	Motorelektronik 2	ikke tilgængelig
------------------	--------------------------	-------------------------

bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 1826
Ratvinkelføler
Fejl i spændingsforsyning for kl. 30.

Passiv sikkerhed	Airbag	2 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 2095
Komponentbeskyttelse
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Termostyring	Varme/klimaanlæg	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 3
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: 2989
Kabineblæserfrakobling
Underspænding registreret.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	0
---------------------	-----------------------------------	----------

Termostyring	Klimaanl. betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneassistent (LDW)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Central styreenhed komfort	1 Fejl

Fejlkode: 3073
Kontakt "Åbn/luk bagklap"
Funktion ukorrekt.

Komfort	Central styreenhed komfort 2	3 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: 1512
Skydetagstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2961
Sidepositionslys bag til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2960
Sidepositionslys bag til venstre
Funktion ukorrekt.

Komfort	Gateway-elektronik 1	1 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 2745
Kørels venstre
Funktion ukorrekt.

Komfort	Gateway-elektronik 2	0
----------------	-----------------------------	----------

Komfort	Diagnose-interface-bus	4 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 3041
Dvaletilstand
Funktion aktiv.

Fejlkode: 2252
Generatorsignal
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 384
Optisk data-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2252
Generatorsignal
Funktion ukorrekt.

Komfort	Betjeningsenhed/visningsenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Fører dørselektronik	0
Komfort	Passager dørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Bagklapselektronik	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Anhængerfunktion	2 Fejl

Fejlkode: 2588
Drejelig anhængerkobling
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2588
Drejelig anhængerkobling
Funktion ukorrekt.

Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Batteriregulering	ikke tilgængelig
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Føreridentifikation	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	1 Fejl

Fejlkode: 1176
nøgle
Fejl i nøgle.

Undervogn	niveauregulering	2 Fejl
------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 1577
Frakobling gennem overtemperatur
Komponenter overbelastet.

Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0
Infotainmentsystem	Radiotuner	1 Fejl

Fejlkode: 3455
Funktionsbegrænsning pga. modtaget fejlværdi
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mediaplayer 1	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mediaplayer 2	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sprogstyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig