

HJ99855 - 2017 Nissan Pickup


Km.stand	113 688	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	20.05.2025
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	113 543
Egenvekt	2006	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	20.05.2025
Effekt	190	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	VSKCTND23U0047644	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	17.03.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	25.06.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet			Interiør og instrumenter			Miljø		
1.1	A	Understellsnr.	4.1	B	Dashbord	6.1	A	Støy
1.2	A	Kjennermerke	4.2	B	Instrumenter og brytere	6.2	A	Avgass
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger	4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene	6.3	A	Lekkasjer (forurensning)
1.4	B	Nøkler	4.4	B	Dørtrekk	Gir og drivlinje		
Eksteriør			4.5	C	Seter	7.1	B	Girkassefunksjon
2.1	C	Lakk	4.6	B	Taktrekk	7.2	B	Differensial funksjon
2.2	B	Antirustbehandling/under bil	4.7	B	Tepper/bekledning	7.3	B	Clutch/kobling
2.3	B	Panser	4.8	-	Bagasjeromskjuler	7.4	B	System for stabilitet (ESP)
2.4	B	Kanaler	4.9	B	Vindusheiser	Hjuloppheng og styring		
2.5	C	Dører/bakluke	4.10	B	Bilbelte	8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
2.6	B	Låser/tyverisikring	4.11	B	Airbager	8.2	B	Ledd
2.7	C	Skjermer	4.12	B	Varme/AC/Klima	8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
2.8	B	Støtfanger/grill	4.13	B	Signalhorn/Lydsignal	8.4	B	Aksler
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor	4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB	8.5	B	For-/bakstilling
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak	4.15	B	Navigasjon	8.6	B	Fjærer/luftbelger
2.11	-	Cabriolet/Hardtop	4.16	B	Refleksvest	8.7	B	Stabilisatorstag
2.12	B	Speil	4.17	B	Varseltrekant	8.8	B	Hjullager
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger	4.18	-	Skillevegg varerom	Bremseser		
2.14	B	Rust	Motor			9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
2.15	B	Frontvindu/vinduer	5.1	B	Avlesning av feilkoder	9.2	B	Pedal/vandring
2.16	B	Vinduspussere/-spyler	5.2	B	Batteri	9.3	B	Parkeringsbrems betjening
2.17	B	Dekk/reservehjul	5.3	B	Tenningsanlegg	9.4	B	Bremsekraftforsterker
2.18	B	Felger	5.4	B	Drivstoffanlegg	9.5	-	Lasteavhengig ventil
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter	5.5	B	Dynamo/lading	9.6	B	Bremsebelegg
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule	5.6	B	Eksosanlegg	9.7	B	Tromler/Skiver
2.21	B	Tilhengerfeste	5.7	B	Elektroniske styresystemer	9.8	B	Rør/slanger
Utvendig lys			5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe	9.9	B	Lekkasjer
3.1	B	Lysfunksjon foran	5.9	B	Motorfester/demper	9.10	B	Bremsevæske
3.2	B	Lysfunksjon bak	5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling			
3.3	B	Markeringslys	5.11	B	Service			
3.4	B	Retningslys	5.12	B	Start/arbeidslyd			
3.5	B	Nødsignallys	5.13	B	Trekraft			
3.6	B	Parkeringslys	5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor			
3.7	B	Refleks	5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding			
3.8	B	Andre lys						

GENERELL BESKRIVELSE

Hel og pen bil. Lakkert under venstre baklykt pga liten rustflekk.

Dato: 25.06.2025
Signatur selgerDato: 25.06.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- | | | |
|----|-----|--|
| #3 | 2.1 | Eksteriør - Lakk - Div små riper i lakk |
| #2 | 2.5 | Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk i baklem |
| #1 | 2.7 | Eksteriør - Skjermer - Liten bulk karm h.s.b |
| #4 | 4.5 | Interiør og instrumenter - Seter - Rift i fører sete |

BILDER



4.5 Rift i fører sete



4.5 Rift i fører sete



2.7 Liten bulk karm h.s.b



2.7 Liten bulk karm h.s.b



2.5 Bulk i baklem




2.5 Bulk i baklem

BILDER



2.1 Div små riper i lakk



2.1 Div små riper i lakk

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 05, 2023
Vinterdekk	7.5	7.5	7.5	7.5	Uke 21, 2020