

TESLA MODEL 3 490 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 26.06.2025

 EV93692

 120 752 KM

 12.09.2019
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: 5YJ3E7EBXKF446436


BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 12.09.2025

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



EKSTERIØR



MOTOR



BREMSER



INTERIØR



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



LYS



HJULOPPHENG/STYRING




GIR OG DRIVLINJE



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt. elektronisk servicehefte
Assistentsystemer og diagnose		
2.1	Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet.
Eksteriør		
3.1	Panser	Steinsprut.
3.2	Dører -	P-bulk. høyre foran, venstre foran
3.3	Dører -	Noe steinsprut. venstre foran, venstre bak
3.4	Dører -	Noe steinsprut. høyre foran, høyre bak
3.5	Bakluke	Ripe(r) ned til grunning.
3.6	Skjermer -	Steinsprut. venstre bak, venstre foran
3.7	Skjermer -	P-bulk. høyre bak
3.8	Skjermer -	Steinsprut. høyre foran, høyre bak
3.9	Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. vinter felger høyre foran, venstre foran
3.10	Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. sommer felg høyre bak
3.11	Støtfanger -	Skade. foran
3.12	Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning. bak
3.13	Frontvindu	Sprekk.
3.14	Kanal -	Bulk. venstre, høyre
3.15	Kanal -	Korrosjon/rust. venstre, høyre
Bremser		
4.1	Skiver -	Rust. alle
Interiør		
5.1	Dørtrekk -	Skadet/merker etter utstyr. høyre bak
5.2	Tepper/bekledning	Løst. bagasjeromstaktrekk er løst



3.1 Steinsprut



3.1 Steinsprut



3.2 P-bulk



3.2 P-bulk



3.3 Noe steinsprut



3.3 Noe steinsprut



3.3 Noe steinsprut



3.3 Noe steinsprut



3.3 Noe steinsprut



3.4 Noe steinsprut



3.4 Noe steinsprut




3.4 Noe steinsprut




3.4 Noe steinsprut



3.4 Noe steinsprut



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Steinsprut



3.6 Steinsprut




3.6 Steinsprut



3.6 Steinsprut



3.6 Steinsprut




3.7 P-bulk




3.8 Steinsprut



3.8 Steinsprut



3.8 Steinsprut



3.8 Steinsprut



3.8 Steinsprut



3.9 Kantkjørt felg Vinter felger



3.9 Kantkjørt felg Vinter felger



3.10 Kantkjørt felg Sommer felg



3.11 Skade



3.11 Skade



3.11 Skade



3.11 Skade



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Sprekk



3.14 Bulk



3.14 Bulk



3.15 Korrosjon/rust



3.15 Korrosjon/rust



4.1 Rust



4.1 Rust



4.1 Rust




4.1 Rust



5.1 Skadet/merker etter utstyr



5.2 Løst Bagasjeromstaktrek er løst



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	23,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
----------------------------	--	----------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6,5	6,5	5,8	5,8
Mønsterdybde vinterdekk	6,7	7,2	5,3	5,1
Bremsekiver (mm)	30	30	20	20

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Identitet

Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør

Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Dørråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys

Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor

Batteri(er)
El/hybrid batteripakke
Elektroniske styresystemer
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Service
Startmotor
Trekkraft

Hjuloppheng/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser

Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje

Girkasse
Differensial
Aksler
Fordelingskasse

Interiør

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring

Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.