

CITROËN BERLINGO 90 HK MANUELL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 30.06.2025

KODE: 1713917



DN94014



119 500 KM



29.11.2012

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: VF77D9HF0CJ728639

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 18.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	Fjernstyring defekt. Kan kun brukes manuelt	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	Noe korrosjon rundt på bil utbedret med smart repair/pensellakk	
2.2 Panser	Korrosjon i fals på panser er utbedret tidligere	
2.3 Dører	Noe overfladisk korrosjon i dører	
2.4 Frontvindu	Liten knast ytterst i høyre del av frontrute. Innenfor limsone	Frontrute
2.5 Stolpe	Korrosjon langs A-stolpe begge sider er utbedret tidligere	
3. LYS		
3.1 Lys foran	Matte hovedlykter	
4. MOTOR		
4.1 Motor	Litt ubetydelig oljesvetting mellom motor og gear	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	




1.1 Fjernstyring defekt. Kan kun brukes manuelt



2.1 Noe korrosjon rundt på bil utbedret med smart repair/pensellakk



2.1 Noe korrosjon rundt på bil utbedret med smart repair/pensellakk




2.1 Noe korrosjon rundt på bil utbedret med smart repair/pensellakk



2.1 Noe korrosjon rundt på bil utbedret med smart repair/pensellakk



2.2 Korrosjon i fals på panser er utbedret tidligere



2.2 Korrosjon i fals på panser er utbedret tidligere



2.2 Korrosjon i fals på panser er utbedret tidligere




2.3 Noe overfladisk korrosjon i dører



2.3 Noe overfladisk korrosjon i dører




2.3 Noe overfladisk korrosjon i dører



2.3 Noe overfladisk korrosjon i dører




2.4 Liten knast ytterst i høyre del av frontrute. Innenfor limsone



2.5 Korrosjon langs A-stolpe begge sider er utbedret tidligere



2.5 Korrosjon langs A-stolpe begge sider er utbedret tidligere



3.1 Matte hovedlykter




3.1 Matte hovedlykter




4.1 Litt ubetydelig oljesvetting mellom motor og gear



5.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



5.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

De påfølgende sidene skal stemples av verkstedet i forbindelse med utførelse av vedlikeholdet av din bil.

Husk å få utfyllt disse feltene (dato, kilometerstand, neste vedlikeholdstetsyn) av verkstedet.

Det anbefales å ta vare på alle fakturaer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen.

Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.

Dato: 6 / 2 / 2014 km: 14480 Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☒ AUTORISERT CITROËN SERVICE ID: 21000 Ar. 2015 ABRAHAMSENS AUTO AS Neste kontroll ved 30 400 km eller den 6 / 2 / 2015	Dato: 12 / 2 / 15 km: 17788 Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☒ AUTORISERT CITROËN SERVICE ID: 21000 Ar. 2015 ABRAHAMSENS AUTO AS Neste kontroll ved 42000 km eller den 12 / 2 / 16
---	--

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 25 / 01 / 14 km: 39481 Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☒ ABRAHAMSENS AUTO AS Skibasen 4, 4636 Kristiansand Neste kontroll ved 54000 km eller den 13 / 01 / 15	Dato: 01 / 02 / 17 km: 49359 Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☒ ABRAHAMSENS AUTO AS Skibasen 4, 4636 Kristiansand Neste kontroll ved 64000 km eller den 01 / 02 / 18
Dato: 22 / 02 / 18 km: 56911 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐ Mekanomen Bilverksted Org.nr: 920 024 750 Mandat Bilverksted AS Sign: [Signature] Neste kontroll ved 72000 km eller den 22 / 02 / 19	Dato: 14 / 3 / 19 km: 65892 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐ Mekanomen Bilverksted Org.nr: 920 024 750 Mandat Bilverksted AS Sign: [Signature] Neste kontroll ved 80000 km eller den 14 / 3 / 20

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 18 / 3 / 2020 km: 75103 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐ Mekanomen Bilverksted Org.nr: 920 024 750 Mandat Bilverksted AS Sign: [Signature] Neste kontroll ved 90000 km eller den 18 / 3 / 21	Dato: 17 / 3 / 2022 km: 90219 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐ Mekanomen Bilverksted Org.nr: 920 024 750 Mandat Bilverksted AS Sign: [Signature] Neste kontroll ved 100000 km eller den 17 / 3 / 23
Dato: 12 / 4 / 2021 km: 83319 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐ Mekanomen Bilverksted Org.nr: 920 024 750 Mandat Bilverksted AS Sign: [Signature] Neste kontroll ved 95000 km eller den 12 / 4 / 22	Dato: 27 / 6 / 2023 km: 100920 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐ Mekanomen Bilverksted Org.nr: 920 024 750 Mandat Bilverksted AS Sign: [Signature] * Byttet Registeret Neste kontroll ved 110000 km eller den 27 / 6 / 24

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 18 / 9 / 2024 km: 112161 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐ Mekanomen Bilverksted Org.nr: 920 024 750 Mandat Bilverksted AS Sign: [Signature] Oljeservice Neste kontroll ved 120000 km eller den 18 / 9 / 25	Dato: / / km: / Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐ Verktstedets stempel Neste kontroll ved / km eller den / /
Dato: / / km: / Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐ Verktstedets stempel Neste kontroll ved / km eller den / /	Dato: / / km: / Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐ Verktstedets stempel Neste kontroll ved / km eller den / /

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2016	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 19, 2016
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	4	3	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
01.09.2025	112101
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
18.09.2024	112101

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Skap/påbygg
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Rails
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Panoramatak/takluke
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Luftbelger
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Lasteavhengig ventil
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Varerom
- ☒ Solblending panoramatak
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.