



5595915

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.07.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	308	Motoreffekt	200 kW
Type	L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NF77792	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF3L35GNHGS072123	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	110886	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	31.03.2016
		Frist for neste EU kontroll	01.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5595915

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Høyre foran
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak
17.2	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
33.9	Eksosanlegg	Mangelfullt oppheng:	Bakre eksospotte
45.17	Instrumenter	* GPS viser feil posisjon.	
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevlitt:	4 dekk
67.11		Corden er synlig:	1 dekk
67.15		Vesentlig skade på dekkets sideflate:	1 dekk
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
73.1	Styrestag/ledd	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
86.14	Lakk / karosseri utvendig	Lakkslipp/flassing	Venstre sidekanal, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Høyre bak
17.30	Lys	Kraketert lyktglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.9	Utvendig tilstand motor	Motorvask anbefales	
38.14	Clutch	* Clutch slurer hvis du trykker clutch kjøpt inn og ut ved gasspådrag.	
51.13	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Skadet løst lokk på spylertank.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute
83.22	Dør-/panseråpner	* Noe ulyd i dørstoppere og noe slakk i hengsel førerdør.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Venstre bakskjerm



5595915

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.19		Småbulker:	Venstre baksjerm, Høyre fordør
86.21		Steinsprut:	Panser
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør
86.25		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	Venstre forskjerm, Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
86.35		* Noe lakkstøv i klarlakk etter omlakking.	
88.15	Underside	* Knekk i kant under kanal begge sider foran bakom jekkfeste.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	27 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	02.08.2027



5595915

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **R**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsevirkning **✓**10 - Bremsevæsknivå **✓**11 - Bremsevæskens kokepunkt **|**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**25 - Avgassanalyse (Bensin) **✓**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **O**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**34 - HC i kjølesystem **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓****Drivverk**38 - Clutch **O**39 - Girkasse (manuell) **✓**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **R**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **O**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **R**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **R**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5595915

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	O
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5595915

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	1900,00
9.2		Bremsevirkning, HF	1900,00
9.3		Bremsevirkning, VB	1300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	1500,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
34.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	29 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,50 mm
67.2		Mønsterdybde	2,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5595915



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt




5595915



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Eksosanlegg




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5595915

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Fredrikstad
Stabburveien 7
1617 Fredrikstad
Telefon: 46638164
Fax:
E-mail: Fredrik.aune@naf.no
Website: Www.naf.no



15. jul. 2025

Køretøj: Peugeot 308-II 1.6i GTi 16V THP 270 hatchback
Motorkode: 5GN (EP6FDTR)
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 110886 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: NF77792
VIN: VF3L35GNHGS072123 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 15. jul. 2025 14:02:44

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	MED 17.4	5 Fejl
------------------	-----------------	---------------

Fejlkode: P0627-97
Brændstofpumpe
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U1218-81
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P1632-47
Motorsteuergerr
Motorsteuergerr

Fejlkode: P0610-54
Motorsteuergerr
Motorsteuergerr

Fejlkode: P160A-54
styreenhed
Programmering mangler/er forkert.

bremsesystem	ABS/ESP	1 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C1545-00
ESP-regulering
Regulering med fejl.

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Passiv sikkerhed	Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed BSI CAN	12 Fejl

Fejlkode: B173D
nøgle
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B180E
nøgle
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B132C
Udetemperatursensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B116D
Baklys højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B116C
Baklys venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1168
Blinklys bag til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1169
Blinklys bag til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1163
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1162
Bagagerumsbelysning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B132A
Kølemiddeltryk
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Anhængerstyreenhed (BSG)	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------------	-------------------------

Komfort	Motorskifteenhed BSM	3 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1192-01
Blæser forlygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1193-01
Blæser forlygte venstre side
Strømkreds med fejl.

Komfort	Kombiinstrument CAN	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: B1003
Fjernkodning af styreenhed
Fjernkodning ukorrekt (BEMÆRK: Denne fejl kan være en fantomfejl).

Komfort	Kombiinstrument-Matrix	0 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	3 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: U1F3E-87
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F18-88
Touchscreen
CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: B1004-1C
styreenhed
Intern fejl.

Komfort	Multifunktions-touchscreen	3 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1004
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: U1F3E
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F18
Touchscreen
CAN-forbindelse fejler.

Komfort	Multifunktionsskærm	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	Ratkontaktmodul	2 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1836-12

Transponderantenne
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1836-00
Transponderantenne
Funktion ukorrekt.

Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	Parkeringsensor	4 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1221-35
Parkeringsensor foran til venstre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-35
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1222-35
Parkeringsensor foran til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-35
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kurvelys CAN	0 Fejl
----------------	---------------------	---------------

Komfort	Regn-/lyssensor	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Komfort	Dørmodul	3 Fejl
----------------	-----------------	---------------

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F63-87
Rudehejs bag til højre
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1391-16
Rudehejs-servomotor foran til venstre
Strømkreds med fejl.

Komfort	Førersæde-styreenhed	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------	-------------------------

Komfort	Adgang uden nøgle	4 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1734
Dørhåndtagsensor foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1735
Dørhåndtagsensor foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1728
Dørhåndtagsensor foran til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort	Læser elektron. nøgle LCE	0 Fejl
Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
Komfort	Spændingsbevaring	0 Fejl
Komfort	Håndfrit apparat	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	1 Fejl

Fejlkode: P0562
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Infotainmentsystem	Telematikbetjeningsenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telematik CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Audioforstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	Cd-afspiller	ikke tilgængelig