



5701841

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.08.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	512535		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	cm ³
Modell	e-tron GT	Motoreffekt	175 kW
Type	FW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ED16861	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZFW9N7000829	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	71712	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	04.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	03.05.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5701841

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.9		Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre nærlys
17.27		* VYB og HYB har foliert lykter	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Høyre fordør
61.5	Ladekontakt elbil/hybrid	Feil med utløser for ladeluke	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak, Høyre foran
67.20	Ekstra hjulsett	Dekk uten felg:	3 dekk
67.22		Mangler eller feil hjul	1 hjul
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Venstre bakdør, Venstre baksjerm
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	04.05.2025



5701841

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓

Bremser

- 8 - Parkeringsbrems ✓
10 - Bremsvæsknivå O
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis R
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid R
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk O
66 - Felg R
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5701841

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5701841

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,70 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Uten felg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5701841



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Lakk / karosseri utvendig



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lys



5701841



25. Lys



26. Lys



27. Ladekontakt elbil/hybrid



28. Ladekontakt elbil/hybrid



29. Ladekontakt elbil/hybrid



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5701841




37. Underside




38. Underside



39. Underside




40. Generelt



41. Generelt



42. Ladekontakt elbil/hybrid



43. Ladekontakt elbil/hybrid



5701841

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



27. aug. 2025

Køretøj: Audi e-tron GT
Motorkode: EBFA|EBGA
Produktionsår: 21-24
Kilometerstand: 71712 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: ED16861
VIN: WAUZZZFW9N7000829 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 27. aug. 2025 07:55:19

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
-----------	-------------------	--------

Fejlkode: 41191
Gearservomotor
Styreenhedsreset udført.

Drivlinje	Elektromotor 1	0 Fejl
-----------	----------------	--------

Drivlinje	Elektrisk drift 2	0 Fejl
-----------	-------------------	--------

Drivlinje	Hybridbatteristyring	2 Fejl
-----------	----------------------	--------

Fejlkode: 13705252
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 15361024
Komponentbeskyttelse
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	7 Fejl
-----------	---------------------------	--------

Fejlkode: 2097184
Ladestander
Opladningsproces fejlbehæftet.

Fejlkode: 2097938
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 2
Mekanisk fejl.

Fejlkode: 13705826
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for parkeringsassistent

Uplausibelt signal.

Fejlkode: 13709330
Sikkerhedsmodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2097292
Jævnspænding-lynladefunktion
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 3276840
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280913
Databus
Signaldæmpningsprotokol ukorrekt

Drivlinje	Højspændings-batterilader 2	ikke tilgængelig
Drivlinje	Spændingstransformer højspænding	0 Fejl
Drivlinje	Spændingstransformer højspænding 2	0 Fejl
Drivlinje	Termostyring	3 Fejl

Fejlkode: 61010
Batterimanagementsystem 2
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 59328
Kølerventilator 1
Ventilator kører trægt/blokerer.

Fejlkode: 14
Spændingsforsyning
Afbrydelse i strømkreds .

bremsesystem	Bremseelektronik	8 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 339457
Bremseventilationsspjæld
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 358656
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for dæktryksovervågning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 5334272
Bremsestyreenhed
Rekuperation forstyrret flere gange.

Fejlkode: 158720
Parkeringsbremse-servomotorer
Stilling uplausibel.

Fejlkode: 12891400
CAN-forbindelse for bremsestyreenhed 2
Uplausibelt signal.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 12891401
CAN-forbindelse for bremsestyreenhed 2
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 169984
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 303616
Databus
Meddelelse uplausibel.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	1 Fejl
---------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: 196352
Kl. 30
Afbrydelse i strømkreds .

Passiv sikkerhed	Airbag	1 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: 1073925
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	0 Fejl
-------------------------	---	---------------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 8256
Servomotor for temperaturstyringsspjæld BH
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	8 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 2117683
Køreassistent-styreenhed
Fejl i strømforsyning intern spændingsforsyning styreenhed.

Fejlkode: 2113951
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2113972
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114642
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 98335
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 98337
Databus
Hella Gutmann Solutions GmbH

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 98341
Parkeringsassistent
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 4107
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	4 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 2342
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2334
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2115
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2089
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Fronthjørneradar 1	0 Fejl
-----------------------------	---------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Fronthjørneradar 2	1 Fejl
-----------------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: 729353
Radarsensor
Kalibrering med fejl.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	0 Fejl
-----------------------------	-------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent 2	0 Fejl
-----------------------------	---------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Natsynskamera	ikke tilgængelig
-----------------------------	----------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Bakkamerasystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Styreenhed til billedbehandling	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Komfort	Diagnose-interface-bus	10 Fejl
----------------	-------------------------------	----------------

Fejlkode: 131687
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 131699
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 131830
Hella Gutmann Solutions GmbH

Ethernet-forbindelse til nødopkaldsmodul
ingen kommunikation

Fejlkode: 262727
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 8519683
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
System aktivt.

Fejlkode: 8519692
Batteri køretøjets net
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 16711703
Højspændingsbatteri-oplader
Driftstilstand forkert.

Fejlkode: 16711779
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 16711952
Ethernet-forbindelse
Adressering forkert.

Fejlkode: 16711990
Ethernet-forbindelse, delområde 1
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Gateway-elektronik 1	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed komfort	17 Fejl

Fejlkode: 65542
Kl. 30-2
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 65591
Alarmsirene
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 65596
Sensormodul kabineovervågning og køretøjshældning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 65610
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 65617
Lokal databus 3
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 65669
Styreenhed elektr. aktiveret bagklap
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 65670

Styreenhed elektr. aktiveret bagklap
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 131120
Funkschlüssel 1 - Strom zu klein
Funkschlüssel 1 - Strom zu klein

Fejlkode: 131123
Funkschlüssel 2 - Strom zu klein
Funkschlüssel 2 - Strom zu klein

Fejlkode: 65825
Venstre baglygte 1
Signal mangler/med fejl.

Fejlkode: 65829
Venstre baglygte 1
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 65830
Venstre baglygte 2
Signal mangler/med fejl.

Fejlkode: 65834
Venstre baglygte 2
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 65835
Højre baglygte 1
Signal mangler/med fejl.

Fejlkode: 65839
Højre baglygte 1
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 65840
Højre baglygte 2
Signal mangler/med fejl.

Fejlkode: 65844
Højre baglygte 2
Uplausibelt signal.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Centralstyring til digitalt matrixlys	ikke tilgængelig
Komfort	Projektionsmodul i venstre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig
Komfort	Projektionsmodul i højre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	0 Fejl
Komfort	Lysstyring højre 2	0 Fejl

Komfort	Fører dør selektronik	1 Fejl
Fejlkode: 196660 Rudehejs-servomotor Grundindstilling mangler/med fejl.		
Komfort	Passager dør selektronik	1 Fejl
Fejlkode: 196660 Rudehejs-servomotor Grundindstilling mangler/med fejl.		
Komfort	Dør elektronik førerside bag	1 Fejl
Fejlkode: 196660 Rudehejs-servomotor Grundindstilling mangler/med fejl.		
Komfort	Dør elektronik passagerside bag	1 Fejl
Fejlkode: 196660 Rudehejs-servomotor Grundindstilling mangler/med fejl.		
Komfort	Bagklapselektronik	0 Fejl
Komfort	Sædejustering fører	0 Fejl
Komfort	Sædejustering passager	0 Fejl
Komfort	Aerodynamikstyreenhed	0 Fejl
Komfort	Aktuator for karosseristøj	0 Fejl
Komfort	Motorlydssimulator	0 Fejl
Komfort	Antennemodul	2 Fejl
Fejlkode: 525080 styreenhed Intern fejl.		
Fejlkode: 37401 Bluetooth-antenne Kortslutning til stel.		
Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	0 Fejl
Komfort	Styreenhed til telematisk diagnose	ikke tilgængelig
Komfort	Ekstra visningsenhed/betjeningsenhed 1	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearvælger-elektronik	0 Fejl

Gearkasse	Differentialespærreelektronik	ikke tilgængelig
Undervogn	Chassisstyring	8 Fejl
Fejlkode: 262256 Databus Budskab mangler.		
Fejlkode: 262258 Databus Budskab mangler.		
Fejlkode: 262222 Databus Budskab mangler.		
Fejlkode: 733392 Udviklingskode Fejlkode ikke defineret af producenten.		
Fejlkode: 307255 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 4325377 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.		
Fejlkode: 733400 Karosseristyring Følgefejl pga. firehjulstræk.		
Fejlkode: 3211312 Karosseristyring Funktion ukorrekt.		
Undervogn	Rokkestabilisering 1	ikke tilgængelig
Undervogn	Rokkestabilisering 2	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	3 Fejl
Fejlkode: 25088 Databus Budskab mangler.		
Fejlkode: 15872 Sporassistent Funktionsbegrænsning		
Fejlkode: 17920 Servostyreenhed Funktion ukorrekt.		
Styretøj	Bagakselstyretøj	ikke tilgængelig
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0 Fejl

Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	2 Fejl
Fejlkode: 21 Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning System aktivt.		
Fejlkode: 1048600 Audiodatabus Forkert poling på tilslutninger.		
Infotainmentsystem	Mediaplayer 1	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	interface til infotainmentsystem	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	0 Fejl