



5182587

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.01.2025



Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33 30 05 40 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33 30 05 40 | | |
| Ekstern referanse | 463286 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Land Rover | Motorstørrelse | 2720 cm ³ |
| Modell | DISCOVERY 4 TD V6 | Motoreffekt | 140 kW |
| Type | SALLAAA64 | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | BS16482 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | SALLAAA64AA550433 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 232464 | Bruktimportert | Nei |
| | | Registreringsår | 2010 |
| | | Registrert første gang | 12.11.2010 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 27.02.2026 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5182587

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|----------------------------------|---|--|
| 3.8 | Nøkler / Utstyr | Nøkkel/er skadet 1 stk | |
| 4.6 | Service/ Dokum. | Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning. | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 20.1 | Lyd / lyssignaler | Feil ved horn | |
| 21.1 | Varsellamper | Varsellampe for ABS lyser | |
| 21.7 | | Varsellampe for bremsesystemet lyser | |
| 22.5 | Varsellamper utvidet | Varsellampe for ESP (Traction control) lyser | |
| 23.1 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 40.15 | Girkasse (automatisk) | * Kjører bare på 1 gir manuell. Drive funker ikke | |
| 51.7 | Vindusvisker, spyler (foran/bak) | Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler | Bakrute |
| 52.1 | Lyktespyler / Visker | Spyler virker ikke: | Venstre side, Høyre side |
| 58.5 | Tilstand 12 volt batteri | Bør lade batteri | |
| 59.5 | Tilhengerkontakt | Korrosjon / irr. | |
| 76.2 | Stabilisator | Slakk i ledd til stabilisatorstag: | Venstre bak |
| 77.6 | Fjærer / fjærbein | Luftfjærer virker ikke: | |
| 81.2 | Frontrute | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift | |
| 83.11 | Dør-/panseråpner | Slitt / skade på gummilist: | Venstre foran |
| 86.2 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Bakluke |
| 86.3 | | Skadet: | Støtfanger bak |
| 86.8 | | Rustangrep: | Tak |
| 86.13 | | Lakkslipp/flassing | Panser, Støtfanger bak |
| 87.6 | Utvendig speil | Speilvarme virker ikke: | Venstre side, Høyre side |
| 97.1 | Døråpning | Sår eller skade: | Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------|--|-------------------|
| 1.16 | Kjøreegenskaper | * Ikke prøvekjørt grunnet gir kasse problemer og diverse feil. Redusert test | |
| 6.16 | Bremsekiver | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | Begge sider foran |
| 6.17 | | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | Begge sider bak |
| 10.3 | Bremsevæsknivå | Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll | |



5182587

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|---|-------------|
| 23.6 | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |
| 66.10 | Felg | Ripe/slitasje på felg | |
| 67.27 | Ekstra hjulsett | Ripe/slitasje | |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 88.12 | Underside | Rustangrep i vognbunn / understell | |
| 90.10 | Tilhengerfeste | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd | |

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 18.09.2018 | 164357 |
| 06.12.2016 | 125891 |
| 20.01.2015 | 91232 |
| 11.11.2013 | 64542 |
| 05.09.2013 | 56029 |
| 02.08.2012 | 27397 |
| 25.10.2011 | 14374 |

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

28.02.2026

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5182587

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O**10 - Bremsvæskeniå **O**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **R**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **✓**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **R****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**52 - Lyktespyler / Visker **R**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓****Elektriske anlegg**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**59 - Tilhengerkontakt **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **O**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **R**77 - Fjærer / fjærbein **R**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓****Karosseri**81 - Frontrute **R**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **R**86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **R**88 - Underside **O**89 - Understellsnummer **✓**90 - Tilhengerfeste **O**



5182587

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | R |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



5182587

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|---------------------|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Kontrollert visuelt |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 30 °C |
| 37.1 | Registerreim | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 168000 |
| 37.2 | | eller ved, måneder: | 84 |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 21 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 9 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 12,70 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 13,30 volt |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | Referanseverdi norm: | EN |
| 58.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 850 ampere |
| 58.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 503 ampere |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 8,00 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 8,00 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 8,00 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 6,00 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | Mønsterdybde | 3,00 mm |
| 67.2 | | Mønsterdybde | 3,00 mm |
| 67.3 | | Mønsterdybde | 4,00 mm |
| 67.4 | | Mønsterdybde | 4,00 mm |
| 67.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Sommerdekk |
| 67.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Lettmetallfelg |

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Frontrute



14. Frontrute



15. Lakk / karosseri utvendig



16. Lakk / karosseri utvendig



17. Lakk / karosseri utvendig



18. Lakk / karosseri utvendig



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Generelt



22. Varsellamper



23. Varsellamper utvidet



24. Varsellamper



5182587



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Døråpning



35. Døråpning



36. Dør-/panseråpner



5182587



37. Døråpning



38. Døråpning



39. Døråpning



40. Døråpning



41. Døråpning



42. Døråpning



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5182587



49. Generelt



50. Generelt



5182587

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



17. jan. 2025

Køretøj: Land-Rover Discovery 2.7 24V TD-V6 (L319)
Motorkode: 276DT (TDV6)
Produktionsår: 09-16
Kilometerstand: 232464 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BS16482
VIN: SALLAAA64AA550433 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 17. jan. 2025 12:15:03

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Drivlinje **DEMS motorstyreenhed diesel CAN** **3 Fejl**

Fejlkode: P0850-62
Parkerings-/neutralkontakt
Indgangsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: P0191-23
Brændstofhøjtryksføler række 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P045C-00
EGR-system B
Signal for lavt.

bremsesystem **ABS antiblokeringsystem CAN** **5 Fejl**

Fejlkode: C003A-14
Hjulføler BH
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0126-00
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0401-68
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0421-68
CAN-forbindelse fra niveauregulerings-styreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U3003-62
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

bremsesystem

PBM styreenhed elektromekanisk parkeringsbremse CAN

3 Fejl

Fejlkode: U3000-17
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3000-16
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0415-00
CAN-forbindelse fra ABS-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Passiv sikkerhed

RCM styreenhed sikkerheds- tilbageholdelsessystem CAN

2 Fejl

Fejlkode: B00D2-68
Fejllampe 1 for airbagsystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A00-16
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Passiv sikkerhed

OCS passagerregistrering CAN

ikke tilgængelig

Termostyring

HVAC styreenhed for fuldautomatisk klimaanlæg CAN

8 Fejl

Fejlkode: B1081-00
Servomotor for temperaturstyringspjæld førerside
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1082-00
Servomotor for temperaturstyringspjæld passagerside
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1085-00
Servomotor for defrosterspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1086-00
Servomotor for luftfordelingspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0140-87
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0166-87

Styreenhed for tilskudsvarme
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U0256-87
CAN-bus/forbindelse til betjeningsenhed midterkonsol foran
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U3000-87
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Termostyring **AHCM brændstofdrevet tilskudsvarmer
CAN** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **IPMB billedbehandlingsmodul B** **ikke tilgængelig**

Komfort **BCM karosseristyreenhed CAN** **6 Fejl**

Fejlkode: B100D-87
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B100D-67
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2004-11
Forlygtesprinkleranlægs relæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2004-13
Forlygtesprinkleranlægs relæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1C82-13
Relæ A forrudevaskeanlæg
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B112B-96
Ratmodul
Funktion ukorrekt.

Komfort **IPC kombiinstrument CAN** **14 Fejl**

Fejlkode: B100D-64
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A14-96
Airbag-advarselslampe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A85-96
Lyssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0100-00
CAN-bus-forbindelse med motor-/drivlinjestyreenhed A
Kommunikation forstyrret.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: U0101-00
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0102-00
CAN-bus/forbindelse til fordelergearkasse-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0121-00
CAN-bus/forbindelse til ABS-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0128-00
CAN-bus-forbindelse til styreenhed til parkeringsbremse
ingen kommunikation

Fejlkode: U0138-00
CAN-bus fra firehjulstrækstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0159-00
CAN-bus/forbindelse til parkeringshjælp
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2013-02
Kontaktpanel
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3000-87
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Komfort

DDM førerdørsmodul CAN

6 Fejl

Fejlkode: B108F-23
Centrallåsekontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B109C-15
Kabinelys foran
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1165-15
Døradvarelslampe førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A98-87
LIN-bus 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1C39-29

Nøgleafbryder
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2101-00
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Komfort **PDM passagerdørsmodul CAN** **3 Fejl**

Fejlkode: C1B14-11
Sensorspændingsforsyning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2002-24
Audiobetjeningsenhed, forrest
Dataudveksling med fejl.

Fejlkode: U2101-00
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Komfort **FCDIM interfacemodul** **1 Fejl**

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort **ACM audiomodul CAN** **0 Fejl**

Komfort **HCM forlygtestyremodul** **ikke tilgængelig**

Komfort **HCM B forlygtestyremodul B** **ikke tilgængelig**

Komfort **FCIM betjeningselementer foran til
klimaanlæg** **0 Fejl**

Komfort **PAM styreenhed for parkeringshjælp CAN** **0 Fejl**

Komfort **PAM styreenhed for parkeringshjælp CAN** **0 Fejl**

Komfort **CCM hastigheds-reguleringsmodul CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **DSM førersædestyreenhed** **ikke tilgængelig**

Komfort **PSM passagersædestyreenhed** **ikke tilgængelig**

Komfort **IPC kombiinstrument** **14 Fejl**

Fejlkode: B100D-64
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A14-96
Airbag-advarselslampe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A85-96
Lyssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0100-00
CAN-bus-forbindelse med motor-/drivlinjestyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0101-00
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0102-00
CAN-bus/forbindelse til fordelergearkasse-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0121-00
CAN-bus/forbindelse til ABS-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0128-00
CAN-bus-forbindelse til styreenhed til parkeringsbremse
ingen kommunikation

Fejlkode: U0138-00
CAN-bus fra firehjulstrækstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0159-00
CAN-bus/forbindelse til parkeringshjælp
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2013-02
Kontaktpanel
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3000-87
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3003-16
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Komfort

GWM central gateway

ikke tilgængelig

Gearkasse

TCM automatgearkasse-styreenhed CAN

2 Fejl

Fejlkode: P0500-81
Køretøjets hastighedsgiver/-signal
Signal med fejl.

Fejlkode: U0100-87
CAN-bus-forbindelse med motor-/drivlinjestyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Gearkasse | TCCM fordelergearkasse-styreenhed CAN | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: U0415-00 CAN-forbindelse fra ABS-styreenhed Modtaget ugyldige data.</p> | | |
| Gearkasse | RDCM differentialespærre-styreenhed bagaksel CAN | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | GSM gearskiftestyreenhed CAN | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | GSM gearskiftestyreenhed B CAN | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | EWS startspærre CAN | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | RFA/KVM startspærrestyreenhed CAN | 0 Fejl |
| Undervogn | RLC luftaffjedring CAN | 5 Fejl |
| <p>Fejlkode: C1A31-01 Magnetventil FV Overvågning med fejl.</p> | | |
| <p>Fejlkode: C1A32-01 Magnetventil FH Overvågning med fejl.</p> | | |
| <p>Fejlkode: C1A37-01 SBC-styreenhed (elektrohydrauliske bremses) Vækkeproces med fejl.</p> | | |
| <p>Fejlkode: U0416-68 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Uplausibelt signal.</p> | | |
| <p>Fejlkode: U3000-1C styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.</p> | | |
| Undervogn | ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering CAN | 0 Fejl |
| Undervogn | SUMB/ADCM styreenhed aktiv undervogn CAN | ikke tilgængelig |
| Styretøj | SASM ratvinkelsensor-styreenhed CAN | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: U0300-55 styreenhed Software ukorrekt.</p> | | |
| Infotainmentsystem | FCDIM interfacemodul CAN 1 | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | FCDIM interfacemodul CAN 2 | 2 Fejl |

Fejlkode: U3006-16
styreenhed
Indgangsstrømkreds A med fejl.

Fejlkode: B1A56-14
antenne
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem AAM audioforstærker 1 Fejl

Fejlkode: U0140-00
CAN-bus til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem AAM audioforstærker-styreenhed ikke tilgængelig

Infotainmentsystem NCM navigationsstyreenhed ikke tilgængelig