



5411608

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.04.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-AMG	Motorstørrelse	3982 cm ³
Modell	AMG GT S	Motoreffekt	375 kW
Type	197	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH71919	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WMX1903781A004580	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	93308	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	10.08.2015
		Frist for neste EU kontroll	22.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5411608

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
17.17	Lys	Løs lykt:	Ryggelys
41.2	Differensial	Oljelekkasje:	Bakre differensial
65.13	Dekk	Corden er synlig	Venstre foran, Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
85.9	Takluke/Panoramatak	* Steinsprut, reparasjon.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.3		Skadet:	Støtfanger bak
86.15		* Skadet grill. Skadet/løst kanaldeksel, høyre side.	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Venstre
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Bakluke/-dør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.15	Service/ Dokum.	* Noe servicedokumentasjon er vedlagt, bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF.	
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
36.16	Drivstofftank, rør, slange	* Rustangrep, rør, bakre.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
86.27	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	Foliert
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør



5411608

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
30.04.2021	42473
29.03.2019	22346
12.01.2018	15317

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	23.04.2026



5411608

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd —

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. O

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
7 - Bremsetromler —
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsevirkning —
10 - Bremsevæsknivå ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt —
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil —

Lys og signaler

- 17 - Lys R
18 - Markeringslys/-lykter —
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O
24 - EOBD-systemstatus —

Motor

- 25 - Avgassanalyse (Bensin) —
26 - Avgassanalyse (Diesel) —
27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓

Motor

- 34 - HC i kjølesystem —
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange O
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch —
39 - Girkasse (manuell) —
40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial R
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel —

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker —
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator —
57 - Batteri ytre tilstand —
58 - Tilstand 12 volt batteri —
59 - Tilhengerkontakt —
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer —
61 - Ladekontakt elbil/hybrid —
62 - Ladekabel elbil/hybrid —
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid —
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid —

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk R
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett —
70 - Hjulcapsler/navkopper —



5411608

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	✓
73 - Styrestag/ledd	✓
74 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	—

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5411608

Tidligere punktverdier

Prøvekjøring

Kjøreegenskaper	R
-----------------	---

Motor

Motor virkemåte	—
-----------------	---

Kjølevifte	—
------------	---

Kjølesystem	—
-------------	---

Drivverk

Girkasse (automatisk)	—
-----------------------	---


Drivaksler	—
------------	---



5411608

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	
		Bremsevirkning, HF	
		Bremsevirkning, VB	
		Bremsevirkning, HB	
	Avgassanalyse (Bensin)	CO	
		CO2	
		HC	
		O2	
		CO ved forhøyet tomgang	
		Lambda ved forhøyet tomgang	
	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	
30.1	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	
		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	
		Målt kaldstart-kapasitet:	
	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5411608




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt




5411608



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



5411608

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



24. feb. 2025

Køretøj: Mercedes AMG GT-S (C190) Coupe
Motorkode: M 178.980
Produktionsår: 14-17
Kilometerstand: 93308 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: VH 71919
VIN: WMX1903781A004580 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 24. feb. 2025 14:40:47

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzinmotor	0 Fejl
Drivlinje	PTCU: Drivlinje	0 Fejl
Drivlinje	FSCU brændstofpumpe	0 Fejl
Drivlinje	AMLA Aktivt motorleje	ikke tilgængelig
bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
bremsesystem	EFB OBD	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
Termostyring	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	PARK: Parkeringshjælp	1 Fejl

Fejlkode: B124E
Parkeringsensor FV indvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	RFK: Bakkamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	SAM-F karosseristyreenhed foran	0 Fejl
Komfort	SAM-H karosseristyreenhed bag	0 Fejl
Komfort	Airscarf OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling førersæde	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling passagersæde	0 Fejl
Komfort	UVS OBD	ikke tilgængelig
Komfort	Dørstyreenhed FV OBD	0 Fejl
Komfort	Dørstyreenhed FH OBD	1 Fejl

Fejlkode: DTC 9DD0
Elopvarmet sidespejl
Funktion ukorrekt.

Komfort	KG Nøglefri adgang	0 Fejl
Komfort	UBF-L Nedre betjeningspanel venstre	ikke tilgængelig
Komfort	UBF-R Nedre betjeningspanel højre	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	2 Fejl

Fejlkode: P172C13
Parkeringspositionsdata
Fejl i udgangsstrømkredsen.

Fejlkode: B21DC01
Elektronisk tændingslås
Pufferbatteri fejlbehæftet.

Komfort	Elektronisk tændingslås – central gateway- styreenhed	1 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: U1038
Diagnose-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Betjeningsenhed multifunktionsrat (TMFL)	ikke tilgængelig
Komfort	DSI = Direct Select Interface	0 Fejl
Gearkasse	GELA Aktive gearkasseophæng	ikke tilgængelig
Gearkasse	Elektrisk differentiale	ikke tilgængelig
Undervogn	ADS/lufaffjedring	ikke tilgængelig
Undervogn	Undervogn	0 Fejl
Undervogn	DRVU AMG Drive Unit	ikke tilgængelig
Styretøj	LRE Ratstammeelektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	MRM Ratstammestyreenhed	0 Fejl
Styretøj	HAL Bagakselstyretøj til venstre	ikke tilgængelig
Styretøj	HAL Bagakselstyretøj til højre	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	MBUX Head Unit	0 Fejl
Infotainmentsystem	ZAN Infotainmentdisplay	0 Fejl
Infotainmentsystem	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
Infotainmentsystem	TB5 TV-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Lydsystem	0 Fejl
Infotainmentsystem	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	KOMO: Kommunikationsmodul telematiksystemtjenster	1 Fejl

Fejlkode: U010000
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	DAB Digitalradio	0 Fejl
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	0 Fejl