



5462737

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.05.2025

Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Land Rover	Motorstørrelse	2179 cm ³
Modell	RANGE ROVER EVOQUE	Motoreffekt	140 kW
Type	LV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS51294	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALVA1DE3CH603151	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	235672	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	24.04.2012
		Frist for neste EU kontroll	22.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5462737

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning	
50.14		* Ulyd AC-pumpe rundt 2000-2300 o/min	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	3 felger
75.5	Støtdempere	Slaglyd i støtdemper:	Venstre bak, Høyre bak
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
79.4	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i innfesting:	
88.8	Underside	Rustskade:	Bakre del av venstre sidekanal, Bakre del av høyre sidekanal
101.4	Bagasjeromstildekning	Skadet innfesting:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Venstre side, Slinger eller rør
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
37.8		* Utskifting av registerreim hver 182 000 km/84. måned	
38.12	Clutch	Tar langt ute	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	1 felg
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
76.10	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag	



5462737

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	23.04.2026



5462737

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

✓
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsvirkning
10 - Bremsvæsknivå
11 - Bremsvæskens kokepunkt
12 - Bremserør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
18 - Markeringslys/-lykter
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler

O
✓
✓
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

O

Motor

- 26 - Avgassanalyse (Diesel)
27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

✓
✓
O
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓
O

Drivverk

- 38 - Clutch
39 - Girkasse (manuell)
41 - Differensial
42 - Drivaksler
43 - Mellomaksler

O
✓
✓
✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
55 - Ladespenning generator
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

✓
✓
✓
✓
O
✓
R
✓
✓
✓
✓
|
✓
O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
70 - Hjul kapsler/navkopper

✓
O
R
✓
O
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓



5462737

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	R
76 - Stabilisator	O
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5462737

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	11 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	10,00 mm
67.2		Mønsterdybde	10,00 mm
67.3		Mønsterdybde	10,00 mm
67.4		Mønsterdybde	10,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Bagasjeromstildekning



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5462737



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Service/ Dokum.



18. Felg



19. Generelt



20. Felg



21. Generelt



22. Felg




23. Generelt



24. Felg




25. Generelt



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig




28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lys



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lys



34. Lakk / karosseri utvendig




35. Generelt




36. Generelt




5462737



37. Generelt



38. Generelt



39. Underside



40. Underside



41. Generelt




42. Generelt




43. Opphengs- / bærearmer foraksel




44. Opphengs- / bærearmer foraksel




45. Service/ Dokum.



46. Service/ Dokum.



47. Service/ Dokum.



48. Service/ Dokum.



5462737



49. Underside



50. Underside



51. Underside



52. Underside



53. Underside



54. Ekstra hjulsett



55. Ekstra hjulsett



56. Ekstra hjulsett



57. Ekstra hjulsett



58. Ekstra hjulsett



5462737

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS51294	SALVA1DE3CH603151
Årsmodell	Merke/Modell
11-15	Range Rover Evoque 2.2 16V SD-4 (L538)
Motorkode	Km
224DT (DW12BTED4)	235 672

Utført med feil (37)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS anti-lock brake system VDCM	C0040	Brake light switch A — Signal faulty
	C1A41	Clutch pedal sensor — Fault in electric circuit
BCM body ECU CAN	B123A	Turn signal light FL — Fault in electric circuit
	B123B	Turn signal light FR — Fault in electric circuit
	B12F6	Headlight voltage supply A — Fault in electric circuit
	B13C8	Headlight voltage supply B — Fault in electric circuit
	B1D02	HIGHBEAM LEFT — Fault in electric circuit
	B1D03	MAIN BEAM RIGHT — Fault in electric circuit
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U0164	CAN bus connection of heater/air conditioning ECU — No communication
	U0199	CAN COMMUNICATION WITH DOOR ECU A — Communication disturbed
	U0200	CAN COMMUNICATION WITH DOOR ECU B — NO COMMUNICATION POSSIBLE
	U0257	MODULE INTERFACE F. DISPLAY/CONTROL ELEMENTS FRONT — Communication disturbed
BCM sunroof	B123A	Turn signal light FL — Fault in electric circuit
	B123B	Turn signal light FR — Fault in electric circuit
	B12F6	Headlight voltage supply A — Fault in electric circuit
	B13C8	Headlight voltage supply B — Fault in electric circuit
	B1D02	HIGHBEAM LEFT — Fault in electric circuit
	B1D03	MAIN BEAM RIGHT — Fault in electric circuit
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U0164	CAN bus connection of heater/air conditioning ECU — No communication
	U0199	CAN COMMUNICATION WITH DOOR ECU A — Communication disturbed
	U0200	CAN COMMUNICATION WITH DOOR ECU B — NO COMMUNICATION POSSIBLE
	U0257	MODULE INTERFACE F. DISPLAY/CONTROL ELEMENTS FRONT — Communication disturbed
DEMS engine control unit diesel CAN	P0833	Clutch pedal switch B — Fault in electric circuit
DSM driver side module	B1B93	BACKREST POSITON SENSOR — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
FBH fuel-burning auxiliary heater	U3000	ECU — Function faulty.
HCM B headlamp control module B	B12AC U2101	AUTOMATICALLY DIPPING SIDE MIRROR — Function faulty. ECU — Configuration faulty
HVAC electronic climate control ECU	B1082 B1A69	Temperature flap actuator passenger side — Fault in electric circuit AIR HUMIDITY SENSOR — Function faulty.
IPC instrument cluster OBD 1	B100D P062F	Ignition lock — Function faulty. ECU — EEPROM memory faulty.
IPC instrument cluster OBD 2	B100D P062F	Ignition lock — Function faulty. ECU — EEPROM memory faulty.
PBM electromechanical parking brake ECU	U1A4C	Active production mode — Function faulty.
PSCM power steering ECU	U3001	ECU — INCORRECT SHUTDOWN!

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
Airbag	RCM safety restraint system ECU
Anti-theft device	RFA/KVM drive authorization module CAN
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN
	FCDIM interface module CAN 1
	AAM audio amplifier
Comfort	DDM driver door module
	FCDIM interface module
	HCM headlamp control module
	PDM passenger door module
	PSM passenger side module
	RGTM tailgate module
OBD	
Safety	IPMB image processing module B
Steering	SASM steering angle sensor ECU
Suspension	ATCM adaptive suspension control ECU CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

RDCM rear differential lock ECU