



5570822

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	504408		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Q4 50 E TRON	Motoreffekt	80 kW
Type	FZ	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC82625	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZFZ4NP005799	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	70074	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	10.08.2021
		Frist for neste EU kontroll	09.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5570822

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
67.20	Ekstra hjulsett	Dekk uten felg:	4 dekk
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	10.08.2027



5570822

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

Motor

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5570822

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5570822


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Uten felg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5570822




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



5570822

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleieven 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



25. jun. 2025

Køretøj: Audi Q4 50 e-tron Quattro
Motorkode: EBRA
Produktionsår: 21-24
Kilometerstand: 70079 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EC82625
VIN: WAUZZZFZ4NP005799 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 25. jun. 2025 08:53:43

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	0 Fejl
Drivlinje	Elektromotor 1	0 Fejl
Drivlinje	Elektrisk drift 2	0 Fejl
Drivlinje	Hybridbatteristyring	1 Fejl

Fejlkode: 42532
Eldriftsbatterisystem
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	3 Fejl
------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: 3280897
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3280899
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 5242881
Autentificering kommunikationsovervågning
Signal ugyldigt.

bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 331489
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	1 Fejl
Fejlkode: 2101681 Rulleprøvestandsmode Funktion aktiv.		
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	1 Fejl
Fejlkode: 1375744 Sikker onboard-kommunikation Signaturkontrol mislykket.		
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	1 Fejl
Fejlkode: 1124496 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	0 Fejl
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Bakkamarasystem	0 Fejl
Komfort	Diagnose-interface-bus	7 Fejl
Fejlkode: 8471814 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 8491266 Sikker onboard-kommunikation Signaturkontrol mislykket.		
Fejlkode: 8511746 Passagerregistrering Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse		
Fejlkode: 9371914 Strækningsdata navigationssystem Signal med fejl.		
Fejlkode: 9371915 Strækningsdata navigationssystem Signal med fejl.		
Fejlkode: 8516406 Ladestyring højspændingsbatteri Funktionsindskrækning på grund af sikkerhedsfunktioner.		

Fejlkode: 8516869
Højspændings-ladetilslutning 1
Ingen standby til opladning

Komfort	Gateway-elektronik 1	1 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 15401216
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Komfort	Spændingstransformer 12 V	0 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Lysstyring venstre 2	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Lysstyring højre 2	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	Fører dørselektronik	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Passager dørselektronik	0 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Komfort	Dørelektronik førerside bag	1 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: 196665
Lukkeenhed i centrallås
Uplausibelt signal.

Komfort	Dørelektronik passagerside bag	1 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: 196665
Lukkeenhed i centrallås
Uplausibelt signal.

Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
----------------	-----------------	-------------------------

Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	Anhængerfunktion	0 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Komfort	Applikationsserver 1 system 1 Adaptive	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	Applikationsserver 1 system 2 Java	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	Software Cluster Embedded 1	0 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Komfort	Software-Cluster Housekeeping 1	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	Motorlydssimulator	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	Lydsupplement 2	ikke tilgængelig
Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VF	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HF	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VB	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HB (8121)	0 Fejl
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0 Fejl
Infotainmentsystem	Informationselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 7279

Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse

Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
---------------------------	-----------------	-------------------------