



5452671

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	490437		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	CLA 200 CDI 4MATIC	Motoreffekt	100 kW
Type	245 G	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AA67417	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD1173021N163648	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	142814	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	21.12.2015
		Frist for neste EU kontroll	03.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5452671

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre parklys, Høyre nærlys
17.12		Kraketert lykteglass	Høyre sideblinklys, Venstre sideblinklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på lys.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
28.6		* Vanskelig og vurdere/kontrollere om det er oljelekkasje på motor - forbehold om ukjente feil og mangler.	
29.1	Oljenivå motor	Oljenivå er under minimumsmerket	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.8	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Høyre foran, Høyre bak
65.9		Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Venstre bak
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak, Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal, Støtfanger foran, Venstre fordør, Venstre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Høyre bakdør, Høyre forskjerm
86.16		* Skade på støtfanger foran/motordeksel og radiatorbjelke - Forbehold om mer ukjente feil/skade/mangler ved demontering.	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
88.4		Skade i frontbjelke/radiatorbjelke	
90.9	Tilhengerfeste	* Nøkkel sitter fast i låsemekanismen på hengerfestet.	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten bak, Venstre bak, Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.20	Bremseskiver	* Slitekant på bremseskiver foran og bak.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	



5452671

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Høyre fordør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Tak, Høyre fordør
86.21		Steinsprut:	Høyre fordør
86.25		Rustangrep:	Venstre fordør
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Høyre fordør, Høyre forskjerm

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	04.09.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Lite drivstoff / strøm



5452671

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper R

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor R

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) |

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Viser ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5452671

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓




5452671

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	–50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	376 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,10 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Lys****2. Dørtrekk****3. Dørtrekk****4. Dørtrekk****5. Seter****6. Utvendig speil****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**

**13. Lakk / karosseri utvendig****14. Lakk / karosseri utvendig****15. Lakk / karosseri utvendig****16. Underside****17. Underside****18. Utvendig tilstand motor****19. Underside****20. Generelt****21. Generelt****22. Generelt****23. Generelt****24. Generelt**



5452671



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5452671



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



5452671

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AA67417	WDD1173021N163648
Årsmodell	Merke/Modell
14-15	CLA 200 CDI (C117) Coupe 4Matic
Motorkode	Km
OM 651.930	142 814

Utført med feil (29)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U140C	Wheel speed sensor signal RR — Rotational speed implausible
ABA: Brake assist system	C10C800 U0416FD	Collision warning system ECU — Warning released CAN bus connection to ABS/ESC control unit — MISSING MESSAGE!
Comand Online	B155B B1593	CAN bus connection to advanced driver assistance systems — Communication disturbed Data cable between Infotainment controls and Infotainment display — Communication faulty
Diesel engine	P061B64	Torque calculation module — Signal implausible
DKG Dual-clutch transmission OBD	D40C	CAN Fault: Wheel RPM RR — CAN Fault --> Wheel Speed RR OF Traction Control System IMPLAUSIBLE
Door ECU FL UDS OBD	B173D	BLINKER IN EXTERIOR MIRROR — Fault in electric circuit
Door ECU FR UDS OBD	B1759	DOOR WARNING LIGHT/ENTRANCE LIGHT — Function faulty.
ECU of camera cover	B1FF471	Camera cover rear — Actuator hard to operate or blocked
Electr. power steering	U0415	CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data
Headlight ECU	B1689 B1778 B283E B283F U1009	ACTUATOR FOR HEADLIGHT LEVELLING RIGHT — Function faulty. Signal light right — Function faulty. Xenon lamp left — Function faulty. Xenon lamp right — Function faulty. LIN BUS 2 — Communication faulty
RFK: Rearview camera	U041600	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
SAM OBD	B162E B163E	DIPPED BEAM RIGHT — Function faulty. Turn signal light FR — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B16D3	DAYTIME DRIVING LIGHTS — Function faulty.
	B16F3	PARKING LIGHT RIGHT — Function faulty.
	B1F45	Starter battery — Resistance too high
	B231E	Output 1 window washer pump — Function faulty.
	B2326	LEVEL SENSOR FOR WASHER FLUID — Function faulty.
	P2556	Coolant level sensor — Fault in electric circuit
SRS airbag ECU	B0096	IMPACT SENSOR DOOR FR — Function faulty.
VG: Transfer case	U0416	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP OBD
	EFB OBD
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Audio/Video	ZBE: Central control board
Comfort	EZS digital OBD
	Instrument cluster
	MRMOBD
	PARK: parking assist
	PSD: Panorama roof
Engine	FSCU UDS OBD
	PTCU: powertrain
Safety	PTS IOBD