




TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID 4X4
TESTDATO: 13.12.2024
KODE: 1592252

CH20829

58 001 KM

04.07.2023
 Førstegang registrert



**Bensin/
Batteri**
CHASSISNR: JTMGBRFV30D138527
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 04.07.2027


NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. MOTOR		
1.1	El/hybrid batteripakke	Mangler Nød lader ?
1.2	Service	mangler siste service/ service blir utført

» Løkk vinduet

Toyota TKS ettermarkedshistorikk

↳ Bilinformasjon

Reg.no: CH20029
 Vin: JTBG8RFV30D138527
 Målestør: 1.99200

Merke: TOYOTA
 Modell: RAV4 1.8 143 143 1.33
 Modellår: 49478.44
 Motor: SUV 54
 Drivstoff: Automat 4WD-4
 Katalysator: AKAP04-AND08W
 Målestør: 4254000951

Produksjonsnummer: 033813
 Løsløst dato: 04.07.2023
 Løsløst dato: 04.07.2023

Km.kilometer: 17772
 Km.kilometer: 02.12.2024

Farge: GBL
 Registrerings: 16048
 Innkjøpsdato: 19
 Utkjøpsdato: 194
 Førm: EC

TKS Ettermarkeds

Utden viser 19 tittel

Produktid	Ordrenr.	Beskrivelse	Type	Forhandler	Produktpris ekskl. mva.	Nettpris
06.10.2024	15440030	15438041 TUNE A4	Kundebeta	Harle AS, Tromsø		
06.10.2024	15440030	15437982 TUNE A4	Kundebeta	Harle AS, Tromsø		
06.10.2024	15440630	15437981 TUNE A4	Kundebeta	Harle AS, Tromsø		
07.10.2024	15438041	dele 15440630	Kundebeta	Bilvett Skadecenter AS, Tromsø		
07.10.2024	15438041	Rep. Rly, takst, frontbade v side	Kundebeta	Bilvett Skadecenter AS, Tromsø		
07.10.2024	15437982	dele 15440630	Kundebeta	Bilvett Skadecenter AS, Tromsø		
07.10.2024	15437982	dele Hakkønen 17176	Kundebeta	Bilvett Skadecenter AS, Tromsø		
07.10.2024	15437982	dele 15440630	Kundebeta	Bilvett Skadecenter AS, Tromsø		
07.10.2024	15437982	Rep. skade v side bak	Kundebeta	Bilvett Skadecenter AS, Tromsø		
08.08.2024	13224412	Vedlikehold 3. år / 45 000 km	Kundebeta	Sundnes Auto AS, Halden		
11.03.2024	14760879	Vedlikehold 2. år / 20 000 km	Kundebeta	Harle AS, Tromsø		
11.03.2024	14760879	dele 040229238	Kundebeta	Harle AS, Tromsø		
02.11.2023	14362302	dele 040229238 (Utenom partier)	Tillegg	Toyota Romerike AS, Lillestrøm	192,00	0
02.11.2023	14362302	Vedlikehold 1. år / 15 000 km	Kundebeta	Toyota Romerike AS, Lillestrøm	2302,02	0
03.07.2023	13947982	Konvektilik klargjøring	Kundebeta	Toyota Romerike AS, Lillestrøm	1844,44	P.O
03.07.2023	13947982	Dveri-dørløp	Kundebeta	Toyota Romerike AS, Lillestrøm	1778,10	0
03.07.2023	13947982	Gummimatter komplett sett	Kundebeta	Toyota Romerike AS, Lillestrøm	1671,10	0
03.07.2023	13947982	Takst klargjøring	Kundebeta	Toyota Romerike AS, Lillestrøm	2106,94	0
03.07.2023	13947982	Drivstoff - Full Tank!	Kundebeta	Toyota Romerike AS, Lillestrøm	400,00	0

1.2 Mangler siste service/ service blir utført

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	30	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 16, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 41, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	4	4	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
08.08.2024	45908

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.