



5244137

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.02.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
E-post tony@auksjonen.no
Ekstern referanse 469278

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post tony@auksjonen.no



Kjøretøy

Bilmerke Volvo
Modell V60
Type F
Registreringsnr. DP86351
Understellsnr. YV1FW45C1D1137883
Km.stand. 184676
Farge Hvit
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 1596 cm³
Motoreffekt 132 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2013
Registrert første gang 30.04.2013
Frist for neste EU kontroll 26.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5244137

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
17.12		Krakelert lykteglass	Høyre sideblinklys, Midtre bremselys, Venstre baklys, Høyre baklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Volvo on call og Parkeringsbremssystem - feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
23.3		* Varsler feil på akuatormotor på 1 stk caliper bak. (delen ligger i bilen).	
30.5	Kjølevæske	* Kjølevæsknivå - for høyt	
32.14	Kjølesystem	* Kjølevæsknivå - for høyt	
38.1	Clutch	Clutch løser dårlig ut	
38.5		Slurer / slitt	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
45.17		* Feil på ryggkamera - feilsøk for nærmere kontroll.	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
72.8	Styresnekke, tannstang	* Ulyd/støy fra styresnekke/tannstang - feilsøk for nærmere kontroll.	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre høyre nedre, Bakre venstre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakskjerm, Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak, Støtfanger foran
87.10	Utvendig speil	* Venstre og høyre innstegningsbelysning - virker ikke.	



5244137

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger
67.27		Ripe/slitasje	4 felger
75.11	Støtdempere	Svetting fra støtdemper	Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.24		Rustangrep:	Høyre baks skjerm, Venstre bakdør, Tak, Bakluke, Venstre fordør, Høyre bakdør
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Midten bak, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Bakluke/-dør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
97.7		Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør

Ikke utførte



5244137

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Unormal lyd	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt/Isete
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	27.08.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



5244137

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
- 4 - Service/ Dokum.

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
- 6 - Bremseskiver
- 8 - Parkeringsbrems
- 9 - Bremsvirkning
- 10 - Bremsvæsknivå
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt
- 12 - Bremserør
- 13 - Bremseslanger
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Brems pedal

Lys og signaler

- 17 - Lys
- 19 - Refleks
- 20 - Lyd / lyssignaler
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

Motor

- 27 - Motor virkemåte
- 28 - Utvendig tilstand motor
- 29 - Oljenivå motor
- 30 - Kjølevæske
- 31 - Kjølevifte
- 32 - Kjølesystem
- 33 - Eksosanlegg
- 35 - Motorfester
- 36 - Drivstofftank, rør, slange
- 37 - Registerreim

Drivverk

- 38 - Clutch
- 39 - Girkasse (manuell)
- 41 - Differensial
- 42 - Drivaksler

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
- 45 - Instrumenter
- 46 - Radio / Multimedia
- 47 - Elektrisk vindusheis
- 48 - Oppvarmet bakrute
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- 52 - Lyktespyler / Visker
- 53 - Sentrallås
- 54 - Setevarmer
- 56 - Drivrem generator
- 57 - Batteri ytre tilstand
- 58 - Tilstand 12 volt batteri
- 59 - Tilhengerkontakt
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
- 66 - Felg
- 67 - Ekstra hjulsett
- 68 - Hjullager
- 70 - Hjulboksler/navkopper

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
- 72 - Styresnekke, tannstang
- 73 - Styrestag/ledd
- 74 - Styreservo

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
- 76 - Stabilisator
- 77 - Fjærer / fjærbein
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- 80 - Travers



5244137

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5244137

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	310,00
9.4		Bremsevirkning, HB	310,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	15 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,10 mm
67.3		Mønsterdybde	7,10 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Frontrute****2. Lys****3. Lys****4. Lys****5. Lys****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Laste-/bagasjerom****8. Dørtrekk****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5244137



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5244137



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



5244137

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF AS Berger
Bølerveien 77
2020 Skedsmokorset
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: kjetil.oppi@naf.no
Website: www.naf.no



9. feb. 2025

Køretøj: Volvo V60 T3 1.6i 16V GTDI Turbo
Motorkode: B 4164 T3
Produktionsår: 10-
Kilometerstand: 184677 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DP86351
VIN: YV1FW45C1D1137883 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. feb. 2025 15:33:30

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Benzinmotor	4 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: P0616
Starterrelæ
Signal for lavt.

Fejlkode: P1794
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: U0120
Startergenerator, styremodul
Ingen kommunikation med styreenheden

Fejlkode: U2005
Køretøjshastighedssignal
Signal med fejl.

bremsesystem	ABS BCM	0 Fejl
---------------------	----------------	---------------

bremsesystem	PBM parkeringsbremse	3 Fejl
---------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: C2005
Parkeringsbremse-servomotor HB
Mekanisk fejl

Fejlkode: C2007
Parkeringsbremse-servomotor HB
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C2007

Parkeringsbremse-servomotor HB
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	0 Fejl
Termostyring	CPM tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Kollisionshastighedsmodul	0 Fejl
Komfort	CEM centralelektronikmodul	10 Fejl

Fejlkode: B109B
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10AD
Regnsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112B
Ratmodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1131
Viskermotorstyring
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1396
Kameramodul venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1D38
Forrudeviskermotor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1D38
Forrudeviskermotor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0010
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0231
CAN-bus-forbindelse til regn- og lyssensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0515
Fjernbetjening
Modtaget ugyldige data.

Komfort	Nøgleløst	7 Fejl
----------------	------------------	---------------

Fejlkode: B10CB

Dørhåndtagantenne bag til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1355
Dørhåndtagskontakt HB
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1365
Dørhåndtagskontakt VF
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1367
Dørhåndtagskontakt HB
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B136F
Oplåsningsskontakt dørgreb VF
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0010
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed
Signal mangler/med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Førerdersmodul	0 Fejl
Komfort	Passagerdersmodul	0 Fejl
Komfort	elektr. sædejustering	2 Fejl

Fejlkode: B1C02
Gemmetaste M tastaturbetjening
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0010
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Komfort	Overvågning for	0 Fejl
Komfort	HCM belysning	10 Fejl

Fejlkode: B109B
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10AD
Regnsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112B
Ratmodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1131
Viskermotorstyring
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1396
Kameramodul venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1D38
Forrudeviskermotor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1D38
Forrudeviskermotor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0010
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0231
CAN-bus-forbindelse til regn- og lyssensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0515
Fjernbetjening
Modtaget ugyldige data.

Komfort	PAM parkeringshjælp	0 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Komfort	PAC bakkamera	4 Fejl
----------------	----------------------	---------------

Fejlkode: B12BD
Kamera bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12BD
Kamera bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0010
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0140
CAN-kommunikation med ledningsnet-styreenheden
Ingen kommunikation mulig.

Komfort	Anhængermodul	5 Fejl
----------------	----------------------	---------------

Fejlkode: U0010
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Programmering mangler/er forkert.

Fejlkode: U0415
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0422
Centralelektronik-modul
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U1A4B
styreenhed
Processor 2 med fejl.

Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	ikke tilgængelig
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl

Fejlkode: U3006
styreenhed
Indgangsstrømkreds A med fejl.

Infotainmentsystem	Betjeningspanel ICM	1 Fejl
---------------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U0010
Mediumspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	IAM audiomodul	ikke tilgængelig
---------------------------	-----------------------	-------------------------