



5503220

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.05.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	496910		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW I	Motorstørrelse	cm ³
Modell	i3	Motoreffekt	125 kW
Type	BMW i-1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK36330	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY1Z6104HV942612	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	75172	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	04.04.2017
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5503220

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode: Reparasjon	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.10.2025



5503220

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

Bremser

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk O

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5503220

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5503220

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5503220




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5503220




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5503220



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



5503220

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



27. mai 2025

Køretøj: BMW i3 I01
Motorkode: IB1 P25B
Produktionsår: 13-17
Kilometerstand: 75172 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EK36330
VIN: WBY1Z6104HV942612 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 27. mai 2025 09:20:39

Fejlkode

Drivlinje **EDME Elektrisk digital motorelektronik** **16 Fejl**

Fejlkode: DTC 21E705
Højspændingsbatteri-ladestyring
Cyklisk genoplading forkert.

Fejlkode: DTC 21E96F
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Etablering af køreberedskab forkert.

Fejlkode: DTC CD9447
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Længdeacceleration" mangler.

Fejlkode: DTC CD9450
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Tværgående acceleration" mangler.

Fejlkode: DTC 21E797
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC CD9479
CAN-bus/forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Faktisk bremsemoment/parametreringsstatus nødbremseassistent" mangler.

Fejlkode: DTC CD944B
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Faktisk hjulhastighed" mangler.

Fejlkode: DTC CD9459
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse "Køretøjstilstand" mangler.

Fejlkode: DTC CD9477

Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Faktisk bremsemoment" mangler.

Fejlkode: DTC CD9439
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
Meddelelse "anmodning klimaanlæg" mangler.

Fejlkode: DTC CD9454
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Drivlinjeanmodning sum energigenvinding" mangler.

Fejlkode: DTC CD9486
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Hjulmomentanmodning drivlinje" mangler.

Fejlkode: DTC CD9485
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Status stabilisering ABS/ESP-styreenhed" mangler.

Fejlkode: DTC CD947A
CAN-forbindelse fra styreenhed udvidet køredynamikregulering
Meddelelse kørebanehældning/styrevinkel foraksel med fejl.

Fejlkode: DTC 21E93F
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Etablering af køreberedskab forkert.

Fejlkode: DTC CD944D
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Kørehastighed" mangler.

Drivlinje	EME Styreenhed til eldrivmotor	1 Fejl
------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 222931
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktion ukorrekt, da initialiseringen var ukorrekt eller ikke blev udført.

Drivlinje	KLE Komfortopladningselektronik	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: DTC CE540E
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
CAN-signal "Status batteripakke 2" er ugyldigt.

Drivlinje	LIM Opladningsinterfacemodul	4 Fejl
------------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC CE1402
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed/central gateway-styreenhed
CAN-signal "Køretøjstilstand" ugyldigt.

Fejlkode: DTC CE1406
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Kørehastighed" mangler.

Fejlkode: DTC CE140B
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse "Aktivering centrallås" mangler.

Fejlkode: DTC CE140F

CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed/central gateway-styrenehed
CAN-meddelelse "Køretøjstilstand" mangler.

Drivlinje	SME Hukommelsesstyringselektronik	ikke tilgængelig
bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyrenehed	0 Fejl
Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	2 Fejl

Fejlkode: DTC 801219

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801131

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Førerassistentsystem	VSG Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	0 Fejl
Førerassistentsystem	TRSVK 360-graders kamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	0 Fejl
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	4 Fejl

Fejlkode: DTC E11474

CAN-bus/forbindelse til styrenehed til ESP/elektromekanisk parkeringsbremse
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC E114CB

CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed/central gateway-styrenehed
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: DTC B7F665

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC E11500

CAN-bus-forbindelse til styrenehed for elektromotor
Budskab mangler.

Komfort	BDC Karosseristyrenehed	2 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 8040BD

Klemme 30F

Reset/frakobling udført.

Fejlkode: DTC 8042AC

Forrudeviskermotorer fører-/passagerside (LIN-bus-system)
Fejl i kommunikation.

Komfort	SAS Styreenhed for specialudstyr	0 Fejl
Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	2 Fejl

Fejlkode: DTC 801C10
Vækningssignal
uberettiget vækning

Fejlkode: DTC 801C15
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	FLE-L Forlyselektronik i venstre side	0 Fejl
Komfort	FLE-R Forlyselektronik i højre side	0 Fejl
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC 801A55
Startspærre/tyverialarm
Alarm udløst.

Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	TCB Telematikstyreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	HU-H Brugerflade	1 Fejl

Fejlkode: DTC B7F805
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.