



5333704

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
18.03.2025



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	477477		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	SPRINTER	<b>Motoreffekt</b>	120 kW
<b>Type</b>	906BB35	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BT35367	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WDB9066351P213900	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	188082	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2015
<b>Karosseritype</b>	Integrert førerhus	<b>Registrert første gang</b>	17.12.2015
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	11.04.2024



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5333704

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet lite drivstoff. En redusert test	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
17.16		Skadet lykt:	Midtre bremselys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran, Høyre ytre foran
76.4	Stabilisator	Slitt foring i hjuloppheng:	Venstre bak, Høyre bak
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil med ledninger v/skyvedør	
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Tak, Høyre bakdør
86.8		Rustangrep:	Høyre bakdør, Bakluke
86.15		* Rust v A stolpe	
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
98.6		* Mugg i seter og belte	
102.6	Laste-/bagasjerom	* Mye mugg lasterom	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Diverse lakkrust	



5333704

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:** Nei  
**Frist for neste EU kontroll** 12.04.2024  
**Ikke prøvekjørt pga:** Lite drivstoff / strøm



5333704

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓****Bremser**6 - Bremseskiver **O**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**18 - Markeringslys/-lykter **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **✓**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**59 - Tilhengerkontakt **✓**60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **✓**67 - Ekstra hjulsett **✓**68 - Hjullager **✓**69 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **R**74 - Styreservo **✓****Hjuløppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **R**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5333704

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓




5333704

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5333704



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





5333704



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5333704



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5333704



**49. Generelt**



**50. Generelt**



5333704

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



18. mar. 2025

Køretøj: Mercedes Sprinter 316 CDI (B906)  
Motorkode: OM 651.957  
Produktionsår: 09-13  
Kilometerstand: 188082 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BT35367  
VIN: WDB9066351P213900 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 18. mar. 2025 08:17:45

---

Fejlkode

---

**OBD**

**OBD**

**2 Fejl**

Fejlkode: P2080  
Udstødningstemperaturføler række 1 sensor 1  
Signal med fejl.

Fejlkode: P0299  
Turbolader/kompressor A  
Tryk for lavt.

**Drivlinje**

**CRD2 NFZ OBD**

**4 Fejl**

Fejlkode: P029900  
Turbolader 1  
Ladetryk for lavt.

Fejlkode: P208027  
Udstødningstemperaturføler række 1 sensor 1  
Signalændringsrate over grænseværdi.

Fejlkode: P208028  
Udstødningstemperaturføler før turbolader  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: P211271  
Gasspjældsstilller  
Spjæld sidder fast i lukket position.

**bremsesystem**

**Bosch ABS/ESP 906 OBD**

**5 Fejl**

Fejlkode: C0210  
Bremselyskontakt

Uplausibelt signal.

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136  
Servostyrings hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1076  
Kabine, CAN-bus  
Meddelelse fra styreenhed øverste betjeningsfelt mangler.

## **Passiv sikkerhed**

## **Airbag Arcade OBD**

**2 Fejl**

Fejlkode: B11B6  
CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B119C  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Manglende meddelelse

## **Termostyring**

## **KLA Klimaanlæg**

**2 Fejl**

Fejlkode: DTC 9701  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: DTC 9702  
CAN-forbindelse med karosseristyreenhed  
Budskab mangler.

## **Termostyring**

## **ZHE Tilskudsvarmer**

**4 Fejl**

Fejlkode: DTC 9004  
Styreenhed for tilskudsvarme  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9007  
Styreenhed for tilskudsvarme  
Forsyningsspænding for lav.

Fejlkode: DTC 902C  
Tankmåler  
Mangel på brændstof.

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Uplausibelt signal.

## **Førerassistentsystem**

## **MFK: Multifunktionskamera**

**ikke tilgængelig**

Hella Gutmann Solutions GmbH

-2-

mega macs X

**Komfort** **Kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9128  
Kombiinstrument  
Underspænding registreret.

**Komfort** **EZS dig. OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9001  
Styreenhed elektron. tændingslås  
Underspænding registreret.

**Komfort** **SAM (karosseristyreenhed) OBD** **11 Fejl**

Fejlkode: DTC 90D9  
CAN-kommunikation med el. ESP  
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC 90D5  
CAN-kommunikation med øverste betjeningspanel  
CAN-bus-informationer mangler.

Fejlkode: DTC 90D4  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
CAN-meddelelse "Enheder" mangler.

Fejlkode: DTC 90D1  
CAN-forbindelse med øvre karosseristyreenhed  
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC 90D0  
CAN-forbindelse med øvre karosseristyreenhed  
Budskab mangler.

Fejlkode: DTC 903A  
Baklys  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 9184

Fejlkode: DTC 903B  
Baklys  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 909F  
Slitageføler for bremsebelægning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 90C2  
Belysningskontakt  
Nødbelysning aktiveret.

Fejlkode: DTC 90C0  
Regn-/lyssensor  
Uplausibelt signal.

**Komfort** **DBE OBD (til 2012)** **ikke tilgængelig**

Hella Gutmann Solutions GmbH

<b>Komfort</b>	<b>DBE OBD (fra 2013)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>OBF dig. OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>MRM OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG TF906 OBD</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 9022

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 9021

Dørstyreenhed førerside

Underspænding registreret.

<b>Komfort</b>	<b>PTS OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHE AAG OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STR OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>LWR Xenon A CAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KG Nøglefri adgang</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VG: Fordelergear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EWM ISO</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radio/navigation</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>APS 50 OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>