



5298104

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.03.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	474328		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ74714	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSKK09625	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	238869	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.04.2019
		Frist for neste EU kontroll	20.08.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5298104

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet feil dekk til årstid, redusert test.	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre nærlys
17.17		Løs lykt:	Venstre skiltlys
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
47.5	Elektrisk vindusheis	* Bryter for vindusheis/justering av speil er løst/virker ikke.	
65.11	Dekk	Dekk er skjevløst:	Høyre foran, Venstre foran
67.24	Ekstra hjulsett	* Mangler vinterhjul.	
70.1	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift:	Høyre foran
81.6	Frontrute	Skade på gummipakning på frontrute	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Venstre fordør
86.3		Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Bakluke, Venstre fordør
86.13		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Venstre baksjerm, Høyre fordør
88.1	Underside	Skadet/løs innersjerm:	Høyre foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



5298104

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Høyre foran
65.23		Dekktrykk er justert	Høyre foran
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Noe slitt rattpolstring.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Tak, Venstre bakdør, Bakluke
86.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.26		Diverse lakkrust	
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår.	
91.4	Dashbord / midtkonsoll	Liten skade:	Dashbord
102.9	Laste-/bagasjerom	* Forventet bruksslitasje.	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
14.10.2022	156740
24.01.2022	135820

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	21.08.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



5298104

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **✓**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **O**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **R****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **R**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**59 - Tilhengerkontakt **✓**60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **✓****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓**70 - Hjulcapsler/navkopper **R****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **O**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5298104

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5298104

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5298104



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5298104



73. Generelt




74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt



5298104



85. Generelt



86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt



91. Generelt



92. Generelt



93. Generelt



94. Generelt



95. Generelt



96. Generelt



5298104



97. Generelt



5298104

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. mar. 2025

Køretøj: Ford Transit Connect 1.5 16V TDCi EcoBlue
Motorkode: ZTGA
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 238869 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: LJ74714
VIN: WF0SXXWPGSKK09625 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. mar. 2025 15:21:03

Fejlkode > Fejlkode > Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

bremsesystem	ABS CAN	3 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------------	-------------------------

bremsesystem	ABS CAN	3 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------------	-------------------------

bremsesystem	ABS CAN	3 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------------	-------------------------

Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
-------------------------	---------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
-------------------------	---------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
-------------------------	---------------------------	---------------

Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
---------------------	----------------------------	---------------

Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
---------------------	----------------------------	---------------

Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
---------------------	----------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Afstandsadvarelssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl
-----------------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Afstandsadvarselssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Afstandsadvarselssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl

Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed

Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
---------------------------	--------------------------	---------------

Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Forreste betjeningslementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
---------------------------	--	-------------------------

Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl
---------------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningslementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
---------------------------	--------------------------	---------------

OBD	OBD	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
bremssystem	ABS CAN	3 Fejl

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

bremssystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
bremssystem	ABS CAN	3 Fejl

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

bremssystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
bremssystem	ABS CAN	3 Fejl

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler

Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
Førerassistentsystem	Afstandsadvarselssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Afstandsadvarselssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl

Fejlkode: B1B48
 Parkeringsensor BV udvendig
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
 Parkeringsensor BV udvendig
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
 Parkeringsensor BV udvendig
 Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Afstandsadvarselssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl

Fejlkode: B1B48
 Parkeringsensor BV udvendig
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
 Parkeringsensor BV udvendig
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
 Parkeringsensor BV udvendig
 Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig

Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl

Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl
Fejlkode: B1D55 Antennekreds 2 Strømkreds med fejl. Fejlkode: U2100 styreenhed Konfiguration ukorrekt. Fejlkode: B1D55 Antennekreds 2 Strømkreds med fejl. Fejlkode: U2100 styreenhed Konfiguration ukorrekt. Fejlkode: B1D55 Antennekreds 2 Strømkreds med fejl. Fejlkode: U2100 styreenhed Konfiguration ukorrekt.		
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
Fejlkode: U0151 CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed Kommunikation forstyrret. Fejlkode: U0151 CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed Kommunikation forstyrret. Fejlkode: U0151 CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed Kommunikation forstyrret.		
Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl
---------------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
---------------------------	--------------------------	---------------

Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
---------------------------	---	-------------------------

Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl
---------------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
---------------------------	--------------------------	---------------

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

bremsesystem	ABS CAN	3 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS CAN	3 Fejl

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS CAN	3 Fejl

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0051
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------------	-------------------------

Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
-------------------------	---------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
-------------------------	---------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
-------------------------	---------------------------	---------------

Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
---------------------	----------------------------	---------------

Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
---------------------	----------------------------	---------------

Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
---------------------	----------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Afstandsadvarelssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Afstandsadvarselssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Afstandsadvarselssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig

Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	3 Fejl
Fejlkode: B1B48 Parkeringsensor BV udvendig Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1B48 Parkeringsensor BV udvendig Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1B48 Parkeringsensor BV udvendig Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl

Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdersmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdersmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed

Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
---------------------------	--------------------------	---------------

Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
---------------------------	---	-------------------------

Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl
---------------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl
---------------------------	--------------------------	---------------

Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
---------------------------	---	-------------------------

Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	6 Fejl
---------------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1D55
Antennekreds 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	3 Fejl
---------------------------	--	---------------

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0151

CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed

Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem

RTM radio CAN-bus

0 Fejl