



5287775

NAF Tilstandsrapport

Testdato
27.02.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	cm ³
Modell	XC40	Motoreffekt	150 kW
Type	X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC37605	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YV1XZEDVEM2561623	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	94165	Bruktimportert	Nei
Farge	Grønn	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	24.03.2021
		Frist for neste EU kontroll	23.03.2025



Informasjon

NAF Tilstandsrapport er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.



5287775

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
9.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
73.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle
96.6	Grill	Sprukket/skadet plastdel	Reparere/justere/demontere-montere

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
7.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
7.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
12.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
63.8	Karosseri generelt	* div riper steinsprut	
76.14	Støtfanger foran	Normal slitasje	
76.17		Enkeltskader (steinsprut o.l.) som ikke går gjennom lakk ned til grunnmaterialet (maks 5mm diam.)	
77.14	Støtfanger bak	Normal slitasje	
77.19		Ripe(r) opp til 100 mm kun gjennom klarlakk	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	24.03.2025



5287775

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

4 - Service/ Dokum. ✓

5 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

6 - Bremsbelegg ✓

7 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

Lys og signaler

9 - Lys R

10 - Markeringslys/-lykter ✓

11 - Refleks ✓

e-Diagnose

12 - Full systemskann O

Motor

14 - Motor virkemåte ✓

15 - Utvendig tilstand motor ✓

17 - Kjølesystem ✓

19 - Motorfester ✓

Drivverk

22 - Girkasse (automatisk) ✓

23 - Differensial ✓

25 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

26 - Elektrisk vindusheis ✓

27 - Oppvarmet bakrute ✓

Elektriske anlegg

28 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

29 - Radio ✓

30 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

31 - Lyktespyler / Viser ✓

32 - Setevarmer ✓

35 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

36 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

37 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

38 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

39 - Dekk (iht kontrakt) ✓

40 - Felg ✓

41 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

42 - Hjullager ✓

43 - Ekstra hjulsett (iht kontrakt) ✓

44 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

45 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

46 - Styresnekke, tannstang ✓

47 - Styrestag/ledd ✓

48 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

49 - Støtdempere ✓

50 - Stabilisator ✓

51 - Fjærer / fjærbein ✓

52 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

53 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

54 - Travers ✓

Karosseri

55 - Frontrute ✓

56 - Siderute/bakrute ✓

58 - Lås ✓

59 - Underside ✓

60 - Understellsnummer ✓

61 - Skilter ✓

63 - Karosseri generelt O

Interiør

64 - Dashbord / midtkonsoll ✓



5287775

Interiør

65 - Luftdyse kupé	✓
66 - Taktrekk	✓
67 - Solskjerm	✓
68 - Innvendig speil	✓
69 - Dørtrekk	✓
70 - Seter	✓
71 - Bilbelte	✓
72 - Gulvmatter/-teppe	✓
73 - Bagasjeromstildekning	R
74 - Interiør generelt	✓
75 - Varseltrekant	✓

Støtfangere

76 - Støtfanger foran	O
77 - Støtfanger bak	O

Sone 1 (venstre side)

78 - Venstre forskjerm	✓
79 - Venstre fordør	✓
80 - Venstre speil	✓
81 - Venstre bakdør	✓
82 - Venstre bakskjerm	✓
83 - Venstre kanal	✓
84 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

87 - Høyre forskjerm	✓
88 - Høyre fordør	✓
89 - Høyre speil	✓
90 - Høyre bakdør	✓
91 - Høyre bakskjerm	✓
92 - Høyre kanal	✓
93 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

96 - Grill	R
97 - Panser	✓
98 - Tak	✓
100 - Bakluke	✓

Sone 5 (entre, lasterom)

101 - Døråpning	✓
102 - Lasterom	✓



5287775

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
7.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
28.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
28.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
35.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
39.1	Dekk (iht kontrakt)	Mønsterdybde VF	6,00 mm
39.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
39.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
39.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
39.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
40.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
43.1	Ekstra hjulsett (iht kontrakt)	Mønsterdybde	6,00 mm
43.2		Mønsterdybde	6,00 mm
43.3		Mønsterdybde	6,00 mm
43.4		Mønsterdybde	6,00 mm
43.5		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
43.6		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Bagasjeromstildekning



13. Lys



14. Lys



15. Lys



16. Lys



17. Lys



18. Lys




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Service/ Dokum.



23. Generelt



24. Grill



25. Grill



5287775

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.