



5554826

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.06.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 501070

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Audi
Modell RS 6 Avant
Type 4G
Registreringsnr. KJ22871
Understellsnr. WUAZZZ4G0GN902446
Km.stand. 162943
Farge Svart
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 3993 cm³
Motoreffekt 412 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2015
Registrert første gang 18.11.2015
Frist for neste EU kontroll 22.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5554826

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet kun pigg dekker. En redusert test	
3.2	Nøkler / Utstyr	Bilhøkk(er) mangler	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Høyre foran
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
21.17		* Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser. Varsellampe for lys lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
65.8	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Venstre foran, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* bøyd stag	
83.15	Dør-/panseråpner	* Mangler deksel dørhåndtak v/f. Feil med bakluke går ikke i lås eller å åpne	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.9		Rustangrep:	Høyre baksjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
103.5	Interiør generelt	Innvendig vurdering vanskelig pga. mye løsøre	



5554826

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Frist for neste EU kontroll 23.11.2025

Ikke prøvekjørt pga:

Dekk ikke i forhold til sesong



5554826





Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**5 - Bremsbelegg **R**6 - Bremseskiver **✓**9 - Bremsvirkning **R**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **✓**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølervæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **R**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R****Elektriske anlegg**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**80 - Travers **✓****Karosseri**81 - Frontrute **O**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **R**86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **✓**88 - Underside **R**89 - Understellsnummer **✓****Interiør**91 - Dashbord / midtkonsoll **✓**93 - Taktrekk **✓**94 - Solskjerm **✓**95 - Innvendig speil **✓**97 - Døråpning **✓**101 - Bagasjeromstildekning **✓**103 - Interiør generelt **R**



5554826


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	190,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5554826



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5554826



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



5554826

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



18. jun. 2025

Køretøj: Audi RS6 4.0i V8 32V TFSI
Motorkode: CWUB
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 162943 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: KJ22871
VIN: WUAZZZ4G0GN902446 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 18. jun. 2025 10:34:41

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P2098
Lambdakorrektion række 2 efter kat.
Reguleringsgrænse for mager blanding overskredet.

Fejlkode: P2096
Lambdakorrektion række 1 efter kat.
Reguleringsgrænse for mager blanding overskredet.

Drivlinje

Motorelektronik 1

6 Fejl

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 8218
Lambdakorrektion række 2 efter kat.
Reguleringsgrænse for mager blanding overskredet.

Fejlkode: 7636
Lambdakorrektion række 1 efter kat.
Reguleringsgrænse for mager blanding overskredet.

Fejlkode: 15356
Lambdasonde 2 række 1
Blanding for mager.

Fejlkode: 20040
Lambdasonde række 2 sensor 2
Blanding for mager.

Fejlkode: 4116
Lambdasonde række 1 sensor 1
Hella Gutmann Solutions GmbH

Blanding for fed.

Drivlinje	Motorophæng	0
bremsesystem	Bremseelektronik	9 Fejl

Fejlkode: 1795
Styreenhed til elektronisk styret dæmpning
ingen kommunikation

Fejlkode: 196096
ABS-magnetventil
Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: 36352
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 143360
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 49664
Returpumpe
Spænding for lav.

Fejlkode: 313344
Returpumpe
Spænding for lav.

Fejlkode: 264192
Trykføler for bremsekraftforstærker
Kortslutning til plus.

Fejlkode: 263680
Trykføler for bremsekraftforstærker
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 263168
Trykføler for bremsekraftforstærker
Spændingsforsyning for lav.

bremsesystem	Parkeringsbremse	0
Passiv sikkerhed	Airbag	2 Fejl

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 9682162
Multikollisionsbremse
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Venstre sikkerhedsselestrammer	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Højre sikkerhedsselestrammer	ikke tilgængelig

Termostyring	Varme/klimaanlæg	4 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 267
Kølemiddeltryks-/temperaturføler
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 276
Signal for tidsrum "tænding slået fra"
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 289
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 560
kølevandscirkulationspumpe
Spændingsforsyning med fejl.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimaanl. betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimakompressor	ikke tilgængelig
---------------------	------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Styreenhed til billedbehandling	5 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: 12
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 28
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 49
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 173
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 185
Udviklingskode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	6 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 16384
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 16640
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 105472

Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 140288
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 144896
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 93440
Databus
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	5 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: 16384
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 16640
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 105472
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 140288
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 144896
Databus
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	0
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed komfort	1 Fejl

Fejlkode: 3610
Forsyningsspænding tagelektronik styreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Gateway-elektronik 1	4 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 496
Køretøjsniveauføler foran

Føler fejler.

Fejlkode: 471
Styreenhed til elektronisk styret dæmpning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 4082
Parkeringsensor
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 16776966
CAN-bus
Manglende meddelelse

Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------------	-------------------------

Komfort	Lygtenivellering	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 5353456
Forlygttestyreenhed
Tågemode aktiv.

Komfort	Førerdørselektronik	0
----------------	----------------------------	----------

Komfort	Passagerdørselektronik	1 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 2123
Døradvarsels-/indstigningslampe
Funktion ukorrekt.

Komfort	Dørelektronik BV	0
----------------	-------------------------	----------

Komfort	Dørelektronik BH	0
----------------	-------------------------	----------

Komfort	Sædejustering fører	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------------	-------------------------

Komfort	Ergonomisk sæde forrest på førersiden	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	Ergonomisk sæde forrest på passagersiden	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	Ergonomisk sæde BV	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Komfort	Ergonomisk sæde BH	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	1 Fejl

Fejlkode: 13206
Styreenhed til elektronisk styret dæmpning
ingen kommunikation

Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Komfort	Kamerastyreenhed	0
Komfort	Bagklapselektronik	3 Fejl

Fejlkode: 29
Bagklap-servomotor 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 31
Bagklap-servomotor 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 114
Lastrumstildæknings-servomotor
Grundindstilling mangler/med fejl.

Komfort	Head up-display	0
Komfort	Styreenhed for sensormodul	0
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	1 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Undervogn	niveauregulering	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	0
Styretøj	Servostyring	1 Fejl

Fejlkode: 18689
Kl. 30
Afbrydelse i strømkreds .

Styretøj	Styreenhed til ratstamme	1 Fejl
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Styretøj	aktiv styring	1 Fejl
Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Infotainmentsystem	Mediaplayer 1	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	3 Fejl
Fejlkode: 3086 Telefonholderantenne Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 6666 MOST-komponenter Ringledning afbrudt.		
Fejlkode: 7173 CAN-bus Manglende meddelelse		
Infotainmentsystem	Informationselektronik 2	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	1 Fejl
Fejlkode: 12652551 Dæktryksstyreenhed ikke kalibreret		