



5523509

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.06.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1984 cm ³
Modell	TT	Motoreffekt	200 kW
Type	8J	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK10343	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	TRUZZZ8J091015576	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	171365	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2008
		Registrert første gang	24.09.2008
		Frist for neste EU kontroll	24.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5523509

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
27.14	Motor virkemåte	Motoreffekt er åpenbart ikke i samsvar med vognkort	
28.5	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje ved:	Toppdeksel
33.3	Eksosanlegg	Lekkasje i fleksibel del	
33.12		* Eksos er modifisert, vet ikke om Katalysator er hel innvending.	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Venstre indre bak, Høyre indre bak
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Bak
50.10	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Feil ved luftspjeld	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre bak, Høyre bak
75.5		Slaglyd i støtdemper:	Høyre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.13	Kjøreegenskaper	Trekker litt til venstre	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonsett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.29		Varierende kvalitet på rep.lakkering	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Merknader

Punkt	Merknad
Registerreim	Utskifting av registerreim hver 180 000 km
Drivaksler	Fettlakkasje, bør gjøres noe med.
Støtdempere	Dempere er dårlige, Foran hs er defekt, tom for olje, slår. Anbefaler å skifte alle.
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Flere er skadet eller virker ikke korrekt, bladene.



5523509

Punkt**Merknad**

Motor virkemåte

Bilen har pops & bangs, disse lager ikke slik lyd originalt, mistenker steg 1 tunet.

Ikke utførte**Punkt****Årsak**

Batteri ytre tilstand

Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	25.01.2026



5523509

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **O**
2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **✓**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
6 - Bremseskiver **✓**
8 - Parkeringsbrems **✓**
9 - Bremsvirkning **✓**
10 - Bremsvæsknivå **✓**
11 - Bremsvæskens kokepunkt **✓**
12 - Bremserør **✓**
13 - Bremseslanger **✓**
14 - Bremskraftforsterker **✓**
15 - Brems pedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **✓**
19 - Refleks **✓**
20 - Lyd / lyssignaler **✓**
21 - Varsellamper **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **O**

Motor

- 25 - Avgassanalyse (Bensin) **✓**
27 - Motor virkemåte **R**
28 - Utvendig tilstand motor **R**
29 - Oljenivå motor **✓**
30 - Kjølevæske **✓**
31 - Kjølevifte **✓**
32 - Kjølesystem **✓**
33 - Eksosanlegg **R**
34 - HC i kjølesystem **✓**
35 - Motorfester **✓**
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
37 - Registerreim **✓**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **✓**
41 - Differensial **✓**
42 - Drivaksler **R**
43 - Mellomaksel **R**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
45 - Instrumenter **✓**
46 - Radio / Multimedia **✓**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
48 - Oppvarmet bakrute **✓**
49 - Kupevifte **✓**
50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) **R**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**
52 - Lyktespyler / Visker **✓**
53 - Sentrallås **✓**
54 - Setevarmer **✓**
55 - Ladespenning generator **✓**
56 - Drivrem generator **✓**
57 - Batteri ytre tilstand **|**
58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
66 - Felg **O**
67 - Ekstra hjulsett **O**

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager **✓**
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **O**
70 - Hjul kapsler/navkopper **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
72 - Styresnekke, tannstang **✓**
73 - Styrestag/ledd **✓**
74 - Styreservo **✓**



5523509

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	R
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	O
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5523509

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
34.1	HC i kjølesystem		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen


Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5523509



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Service/ Dokum.



17. Varsellamper



18. Generelt



19. Utvendig tilstand motor



20. Felg



21. Generelt



22. Felg



23. Generelt



24. Felg



5523509



25. Generelt



26. Felg



27. Generelt



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig




31. Lakk / karosseri utvendig



32. Generelt



33. Generelt



34. Eksosanlegg



35. Eksosanlegg




36. Drivaksler




5523509



37. Drivaksler




38. Service/ Dokum.




39. Service/ Dokum.



40. Service/ Dokum.



41. Service/ Dokum.



42. Service/ Dokum.



43. Varmeapparat /
klimaanlegg (AC)



5523509

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RK10343	TRUZZZ8J091015576
Årsmodell	Merke/Modell
08-14	TTS 2.0i 16V TFSI Quattro
Motorkode	Km
CDLB	171 365

Utført med feil (21)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	1331	Door ECU driver side — Function faulty.
Airbag	1221	Collision sensor of side airbag driver side G179 — Collision sensor of side airbag driver side G179
Brake electronics	1309	Power-assisted steering ECU — Function faulty.
Diagn. interface bus	1331 470	Door ECU driver side — Function faulty. Group data bus — System in single-wire operation
Driver door electronics	928 96	LOCK UNIT FOR DRIVER C/LOCKING-F220 — LOCK UNIT FOR DRIVER C/LOCKING-F220 Actuator "secure central locking system driver side door" — Function faulty.
Engine electronics I	P0480 P1531	Radiator fan actuation 1 — Fault in electric circuit Camshaft phasing bank 1 — Interruption in electric circuit
Headlight levelling	2233	Power module left headlights — Function faulty.
Instrument cluster	3	ECU — Function/electric circuit faulty
Parking assist system 2	16347	ECU — Defective ECU
Passenger door electronics	929	LOCK UNIT FOR PASSENGER C/LOCKING-F221 — LOCK UNIT FOR PASSENGER C/LOCKING-F221
Sound system	419 870	MEDIUM TONE SPEAKER FL — Function faulty. FL BASS SPEAKER - R21 — Function faulty.
Steering column module	1301	ECU WITH VOICE COMMAND — Function faulty.
Vehicle electrics 1	1331	Door ECU driver side — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

1493	LAMP FOR TURN SIGNAL FL — Function faulty.
2895	LED MODULE FOR DAYTIME RUNNING LIGHT AND PARKING LIGHT LEFT — Faulty power supply
61	Foot well light — Function faulty.
978	BULB FOR LEFT DIPPED HEADLIGHT M29 — Function faulty.

Utført uten feil (11)

System

Beskrivelse

Anti-theft device

Immobiliser

Audio/Video

Navigation

Radio tuner

Comfort

Central comfort module

Telephone/cellphone preparation

OBD

Steering

Power steering

Suspension

Wheel damping electronics

Tire pressure monitoring

Tyre-pressure monitoring 2

Transmission

All-wheel electronics

Gearbox electronics