

TOYOTA PRIUS+ SEVEN FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 21.02.2025
KODE: 1648012

CF97828	80 001 KM	07.02.2019 Førstegang registrert	Bensin/ Batteri
----------------	------------------	--	----------------------------

CHASSISNR: JTDZS3EU40J034340	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 03.05.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	gamle dekk/ Bli skiftet vinter dekk sommer dekk er gamle men ok mønster	
2. MOTOR		
2.1 Service	øvrige feil/ service blir utført	

app.toyota.no/after-sales/history/index.htm?region=CF97828&channel=711235E1461014349

Lukk vinduet

Toyota TKS Ettermarkedshistorikk

TKS Ettermarkeds

Marka: TOYOTA
 Modell: Prius 1.5van 18 2
 Farge: Hvitt
 Motor: 1.5 CVT Executive
 Registrert: 24.05.2024
 Kms. data: 24.05.2024

Produksjonsdato	Ordre nr.	Beskrivelse	Type	Forhandler	Produktpris	Mutator
24.05.2024	14954026	SIFR bremsesiver og -klaser, bak	Kundebetj	Toyota Romerike AS Lillestrøm	6085,37	0
24.05.2024	14934026	SIFR bremsesiver og -klaser, foran	Kundebetj	Toyota Romerike AS Lillestrøm	6499,30	0
03.05.2024	14857540	Treding av startbatter - godt	Kundebetj	Toyota Romerike AS Lillestrøm	0,01	0
03.05.2024	14857540	Utført Vedlikehold 5. år / 75 000 km	Kundebetj	Toyota Romerike AS Lillestrøm	2145,48	P 0
03.05.2024	14857540	Utført Hjulkontroll - (ikke dekkrotet)	Kundebetj	Toyota Romerike AS Lillestrøm	530,00	0
16.01.2024	14573214	Diagnostikk, bilbakk, (T) - Puzombil. Tilst i. Internt	Internt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	0,45	P
10.01.2024	14538112	Diagnostikk, bilbakk, (T) - Puzombil. Tilst i. Internt	Internt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	0,02	P
03.05.2023	13528320	Vedlikehold 4. år / 60 000 km	Kundebetj	Toyota Romerike AS Lillestrøm	5282,75	0
03.05.2023	13528320	PKV-IB med vedlikehold (COCKPIT)	Kundebetj	Toyota Romerike AS Lillestrøm	476,00	0
03.05.2023	13528320	Hjulkontroll (ikke dekkrotet)	Internt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	186,88	P 0
24.02.2023	13407390	Diagnostikk, bilbakk, (T) - Hybrid og puzombil. Tilst i. Internt	Kundebetj	Toyota Romerike AS Lillestrøm	0,14	P 0
19.04.2023	13400709	OLJEPER, COXER, PROTEC	Internt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	1157,43	0
10.10.2022	12967461	Rep skalle v. sule bil	Forsikring	Toyota Romerike AS Lillestrøm	2972,81	0

2.1 Øvrige feil/ service blir utført

Lukk vinduet

Toyota TKS Ettermarkedshistorikk

Bilinformasjon

Reg.no: CF97828
 Vagn: 711235E1461024940
 Møsternr.: 1105533

Ordreinformasjon

Forhandler: Toyota Romerike AS Lillestrøm
 Type: Kundebestilt
 Produksjonsdato: 03.05.2024
 Tilbudsdato: 09.04.2024
 Ordre nr.: 14857540
 Kms. data: 68440

Marka: TOYOTA
 Modell: Prius 1.5van 18 2
 Farge: Hvitt
 Motor: 1.5 CVT Executive
 Registrert: 24.05.2024
 Kms. data: 24.05.2024

Utført Vedlikehold 5. år / 75 000 km

Produkt

5 produkter er overført til nytt tilbud #14556026

Sendt pris 8854

Produktdetaljer

Del/ Operasjon	Beskrivelse	Sitt. pris ekskl. mva.	Ant.	Enhet	Rabatt	Sum inkl. mva.
04AE130	75.000 km service i henhold til servicehefte	1704,00	0,8	T		1704,00
0415Y22A6	Oljefilter	194,97	1	STK		243,71
050804K62N6	100% syntetisk motorolje	196,20	4,2	L		1030,05
9008043037	Pakning bunnplagg	33,27	1	STK		41,59
80830	Eurocare		1			

Fakturainformasjon

Fakturadata	Fakturanummer	Fakturamottaker	Faktura beløp
03.05.2024	86556377	Ann-Kristin Brynildsen	3891,00

Tilbake

> kontakt support > Til toppen av siden

2.1 Øvrige feil/ service blir utført

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	30	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 36, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 39, 2018
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4	4	4	3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.