



5418938

NAF Tilstandssjekk

Testdato
02.05.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	JUKE	Motoreffekt	86 kW
Type	F15	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AE36357	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SJNFBAF15U6289018	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	22186	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	06.12.2012
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2026



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5418938

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
32.18	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
16.7	Feilkodeutlesing	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
41.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Bakre foring nedre bærebros venstre side foran har begynt å "slippe"	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen har feil dekk i forhold til årstid/føreforhold

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Frist for neste EU kontroll	30.11.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



5418938

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

|

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

35 - Styreservo

✓

36 - Styrestag/ledd

✓

37 - Styresnekke, tannstang

✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr

R

Bremser

4 - Bremsvirkning

✓

5 - Bremseskiver

✓

6 - Bremsbelegg

✓

8 - Bremseslanger

✓

9 - Bremserør

✓

10 - Parkeringsbrems

✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere

✓

39 - Stabilisator

✓

40 - Fjærer / fjærbein

✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel

O

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

43 - Travers

✓

Lys og signaler

11 - Lys

✓

13 - Refleks

✓

14 - Varsellamper

✓

15 - Varsellamper utvidet

✓

Karosseri

44 - Underside

✓

45 - Frontrute

✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing

O

Motor

17 - Utvendig tilstand motor

✓

18 - Motor virkemåte

✓

19 - Eksosanlegg

✓

Drivverk

22 - Drivakslar

✓

24 - Differensial

✓

26 - Clutch

✓

27 - Girkasse (manuell)

✓

Elektriske anlegg

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

Hjul, dekk, felg

30 - Dekk

✓

31 - Felg

✓

32 - Ekstra hjulsett

R

33 - Hjullager


✓



5418938

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	1200,00
4.2		Bremsevirking, HF	1300,00
4.3		Bremsevirking, VB	1100,00
4.4		Bremsevirking, HB	1100,00
5.1	Bremseeskiver		Kontrollert visuelt
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
30.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
30.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
30.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5418938




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



**24. Opphengs- / bærearmer
foraksel**



5418938

SERVISKLONING

Form for reporting a service incident. The form includes fields for the incident number, date, time, and location. It also has sections for the customer's name, address, and contact information. The form is filled out with handwritten information, including the incident number 12, the date 12.12.18, and the time 12.00.

25. Generelt



5418938

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Fredrikstad
Stabburveien 7
1617 Fredrikstad
Telefon: 46638164
Fax:
E-mail: Fredrik.aune@naf.no
Website: Www.naf.no



2. mai 2025

Køretøj: Nissan Juke-I 1.5i 16V (F15)
Motorkode: HR16DE
Produktionsår: 10-14
Kilometerstand: 22186 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: AE36357
VIN:
Testet: 2. mai 2025 11:37:30

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzin CAN	0 Fejl
Drivlinje	Start/stop CAN	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/ESP CAN	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg HVAC CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	360 graders udsyn CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Multidisplay CAN	ikke tilgængelig
Komfort	IPDM - Grundmodul forlygter CAN	0 Fejl
Komfort	BCM CAN	0 Fejl
Komfort	Lygtenivelleringsanordning	ikke tilgængelig
Gearkasse	CVT-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS CAN	0 Fejl
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning CAN-UDS	ikke tilgængelig