



5206193

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	463281		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	SHARAN	Motoreffekt	125 kW
Type	7N	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DN76932	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ7NZCV017735	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	245236	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2011
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	10.11.2011
		Frist for neste EU kontroll	05.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5206193

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.12	Unormal lyd	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
4.6	Service/ Dokum.	Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre bak
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
21.11		Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
22.1	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) virker ikke	
22.3		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
22.8		* Varsellampe for servo lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.13	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Venstre bak, Høyre bak
83.14		Feil med utvendig åpner:	Høyre bak, Venstre bak
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør
85.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakdør
86.6		Lakkblerer	Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe, Panser, Tak, Venstre bakdør
86.8		Rustangrep:	Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre A-stolpe
86.13		Lakslipp/flassing	Panser



5206193

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Høyre side, Venstre side
87.7		Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side
97.2	Døråpning	Skadet deksel:	Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet diverse feil. Redusert test	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.19		Anbefaler skift av bremseskive samtidig med skift av bremseklosser	
17.32	Lys	* Varsler om feil på lys. Alle lys funknet under inspeksjonen	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
98.9	Seter	* Bakseter ikke inspisert.	
99.13	Bilbelte	* Belte bak ikke inspisert	
103.6	Interiør generelt	* Bakdører funknet ikke under inspeksjon. Redusert test på interiør	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
12.05.2020	200210
30.08.2018	190097
30.08.2017	156805
25.05.2016	123401
25.08.2014	93579
15.10.2013	60965
01.10.2012	29768

Testforhold

Frist for neste EU kontroll	06.02.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5206193

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **O**
2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **✓**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **R**
6 - Bremseskiver **R**

Bremser

- 10 - Bremsvæsknivå **✓**
12 - Bremserør **✓**
13 - Bremseslanger **✓**
14 - Bremskraftforsterker **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks **✓**
20 - Lyd / lyssignaler **✓**
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
29 - Oljenivå motor **✓**
30 - Kjølevæske **✓**
31 - Kjølevifte **✓**
32 - Kjølesystem **✓**
33 - Eksosanlegg **✓**
35 - Motorfester **✓**
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
37 - Registerreim **✓**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **✓**
42 - Drivaksler **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
45 - Instrumenter **✓**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
48 - Oppvarmet bakrute **✓**
49 - Kupevifte **✓**
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**
52 - Lyktespyler / Visker **✓**
53 - Sentrallås **✓**
54 - Setevarmer **✓**
55 - Ladespenning generator **✓**
56 - Drivrem generator **✓**

Elektriske anlegg

- 57 - Batteri ytre tilstand **✓**
58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
59 - Tilhengerkontakt **✓**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
66 - Felg **O**
67 - Ekstra hjulsett **O**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
76 - Stabilisator **✓**
77 - Fjærer / fjærbein **✓**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
80 - Travers **✓**

Karosseri

- 81 - Frontrute **R**
82 - Siderute/bakrute **✓**
83 - Dør-/panseråpner **R**
84 - Lås **R**
85 - Takluke/Panoramatak **R**
86 - Lakk / karosseri utvendig **R**
87 - Utvendig speil **R**
88 - Underside **O**
89 - Understellsnummer **✓**
90 - Tilhengerfeste **✓**



5206193

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



5206193

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	27,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,00 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	25 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	730 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	617 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5206193




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Lakk / karosseri utvendig



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Frontrute



39. Lys



40. Utvendig speil




41. Lakk / karosseri utvendig



42. Døråpning



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Lakk / karosseri utvendig



48. Generelt

**49. Generelt****50. Bremsebelegg****51. Generelt****52. Generelt****53. Utvendig tilstand motor****54. Utvendig tilstand motor**



5206193

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



27. jan. 2025

Køretøj: Volkswagen Sharan 2.0 16V TDI BlueMotion
Motorkode: CFGB
Produktionsår: 10-13
Kilometerstand: 245230 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DN76932
VIN: WVVZZZ7NZCV017735 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 27. jan. 2025 09:08:49

Fejlkode

OBD

OBD

3 Fejl

Fejlkode: P20B9
Additivvarme A
Reguleringskreds afbrudt.

Fejlkode: P20B9
Additivvarme A
Reguleringskreds afbrudt.

Fejlkode: P20B9
Additivvarme A
Reguleringskreds afbrudt.

Drivlinje

Motorelektronik 1

2 Fejl

Fejlkode: 5456
startermotor
Starter drejer ikke, mekanisk/elektrisk fejl.

Fejlkode: 9617
Urea-additiv-varmeapparat 1
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen

bremsesystem

Bremseelektronik

3 Fejl

Fejlkode: 2214
Dæktrykadvarsel
Advarsel afgivet/fejl i funktion.

Fejlkode: 3841
Omdrejningssignal BV ikke plausibelt

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1325
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for dæktryksovervågning
Kommunikation forstyrret.

bremsesystem	Parkeringsbremse	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 1316
Bremsestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Airbag	0
-------------------------	---------------	----------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 9481200
Kølemiddeltryk
Tryk for lavt.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	0
---------------------	-----------------------------------	----------

Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringssensor 2	2 Fejl
-----------------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: 13893888
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet overspænding

Fejlkode: 13637396
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	Gateway-elektronik 1	3 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1598
Batteriovervågning
Spænding for lav.

Komfort	Gateway-elektronik 2	0
Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: 13893888
 Funktionsbegrænsning
 Funktion begrænset grundet overspænding

Komfort	Lygtenivellering	4 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 5275927
 Effektmodul forlygte venstre side
 Spænding for høj.

Fejlkode: 5276435
 Statisk kurvelys venstre side
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 13705985
 CAN-bus
 Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 13705990
 CAN-bus
 Meddelelse ukorrekt.

Komfort	Førerørselektronik	2 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: 446
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 447
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning høj.

Komfort	Passagerørselektronik	2 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: 446
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 447
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning høj.

Komfort	Dørelektronik BV	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 447
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning høj.

Komfort	Dørelektronik BH	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 447
 Styreenhed, spændingsforsyning

Spændings-/strømforsyning høj.

Komfort	Sædejustering fører	0
Komfort	Skydedør højre	3 Fejl

Fejlkode: 41221
Skydedørsåbning-servomotor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 49153
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 51969
Køretøjets hastighedsgiver/-signal
Signal med fejl.

Komfort	Skydedør venstre	2 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 41221
Skydedørsåbning-servomotor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 49153
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Komfort	Diagnose-interface-bus	0
----------------	-------------------------------	----------

Komfort	Batteriregulering	0
----------------	--------------------------	----------

Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	3 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 9458449
GSM-antenne
Kortslutning til stel

Fejlkode: 13893632
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 22
CAN-bus/forbindelse til radio
ingen kommunikation

Komfort	Anhængerfunktion	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	4 Fejl
Fejlkode: 18255 ABS-system Udlæs fejlkodehukommelsen.		
Fejlkode: 16947 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning høj.		
Fejlkode: 18259 CAN-bus/forbindelse til ABS-styreenhed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: 18290 CAN-bus drev Meddelelse fra styreenhed elektr. parkeringsbremse mangler.		
Tyverisikring	Startspærre	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	2 Fejl
Fejlkode: 3262 Komfortbegrænsning Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 776 FV føler for køretøjsniveau Fejl i FV føler for køretøjsniveau.		
Styretøj	Servostyring	2 Fejl
Fejlkode: 1316 Bremsestyreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 1288 Spændingsforsyning kl. 30 Spænding med fejl.		
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Medioplayer 3	0
Infotainmentsystem	Radiotuner	1 Fejl
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		

Infotainmentsystem	Navigation	1 Fejl
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig