



5602425

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	495204		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	X5 xDrive30d	Motoreffekt	190 kW
Type	X5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT73055	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAKS4104G0R84396	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	532028	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	15.11.2017
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5602425

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Høyre sideblinklys
17.16		Skadet lykt:	Høyre baklys
21.17	Varsellamper	* Varsellampe PDC virker ikke. Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
71.8	Ratt, rattaksel, ledd	* Slitt ratt	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
82.12	Siderute/bakrute	* Feil med tette list vind h/bak skjerm	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Panser, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
87.10	Utvendig speil	* Huller speildeksel	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	
91.3	Dashbord / midtkonsoll	* Div ombygginger i kupe og lasterom	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle
103.4	Interiør generelt	* Div huller og utstyr	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.11		Oksidering / oksidert felg	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
67.27		Ripe/slitasje	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



5602425

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
98.9	Seter	* Noe slitt	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Div ombygginger	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.05.2025



5602425

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper R

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås R

54 - Setevarmer O

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd R

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5602425

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R



5602425

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	210,00
9.4		Bremsevirkning, HB	210,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,50 mm
67.3		Mønsterdybde	7,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5602425

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5602425



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

**25. Generelt****26. Generelt****27. Generelt****28. Generelt****29. Generelt****30. Generelt****31. Generelt****32. Generelt****33. Generelt****34. Generelt****35. Generelt****36. Generelt**




5602425



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5602425



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



5602425

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



9. jul. 2025

Køretøj: BMW X5 30d F15 xDrive
Motorkode: N57 D30 A
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 532028 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT73055
VIN: WBAKS4104G0R84396 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. jul. 2025 16:17:30

Fejlkode

Drivlinje	DDE Motorstyreenhed	6 Fejl
-----------	---------------------	--------

Fejlkode: DTC 24F700
Brændstoffiltervarme
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 245700
Udstødningstryk før partikelfilter
Udstødningstryk over maks. værdi, partikelfilter med meget højt sodindhold.

Fejlkode: DTC CD950D
Botschaft (RQ_TORQ_CRSH_GRB_2, 0xA0, A): Signal(e) in Botschaft nicht gültig
Botschaft (RQ_TORQ_CRSH_GRB_2, 0xA0, A): Signal(e) in Botschaft nicht gültig

Fejlkode: DTC 2AF800
Gearkassestyreenhed
Systemer i nøddrift.

Fejlkode: DTC 2BD800
Omskiftningsventil lavtemperatur-EGR-køler
Kølevæsketemperaturændring før EGR-køler for lav efter omskiftning.

Fejlkode: DTC 2A6800
Regulering af jævn tomgang cyl. 1
Fejl i korrigeringsmængde.

Drivlinje	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	0 Fejl
-----------	-------------------------------	--------

Drivlinje	SCR Udstødningsefterbehandling	0 Fejl
-----------	--------------------------------	--------

bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
--------------	------------------------------------	--------

bremsesystem	EMF Parkeringsbremsestyreenhed	0 Fejl
--------------	--------------------------------	--------

Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	REMALI Reversibel selestramme i venstre side	0 Fejl
Passiv sikkerhed	REMARE Reversibel selestrammer i højre side	0 Fejl
Passiv sikkerhed	CBX-eCall nødkaldsmodul	0 Fejl
Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: DTC E70C32

AC-LIN: Heizung dritte Sitzreihe antwortet nicht

AC-LIN: Heizung dritte Sitzreihe antwortet nicht

Førerassistentsystem	PDC parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	0 Fejl
Førerassistentsystem	SWW sporskifteadvarel	0 Fejl
Førerassistentsystem	TR SVC 360-graders kamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	4 Fejl

Fejlkode: DTC 80322E

Parkeringsensor FV udvendig

Afbrydelse/kortslutning til stel

Fejlkode: DTC 803234

Parkeringsensor FV indvendig

Afbrydelse/kortslutning til stel

Fejlkode: DTC 80323A

Parkeringsensor FH indvendig

Afbrydelse/kortslutning til stel

Fejlkode: DTC 803240

Parkeringsensor FH udvendig

Afbrydelse/kortslutning til stel

Førerassistentsystem	GZAL Ekstra forlygte i venstre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GZAR Ekstra forlygte i højre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	11 Fejl

Fejlkode: DTC E0440A

FA-CAN Control Module Bus OFF

Hella Gutmann Solutions GmbH

FA-CAN Control Module Bus OFF

Fejlkode: DTC E07C00

Botschaft (19Fh, Giergeswindigkeit Fahrzeug): Ausfall

Botschaft (19Fh, Giergeswindigkeit Fahrzeug): Ausfall

Fejlkode: DTC E07C01

Botschaft (1A1h, Geschwindigkeit Fahrzeug): Ausfall

Botschaft (1A1h, Geschwindigkeit Fahrzeug): Ausfall

Fejlkode: DTC E07C02

Botschaft (2C5h, Status Anzeigefahrdynamik): Ausfall

Botschaft (2C5h, Status Anzeigefahrdynamik): Ausfall

Fejlkode: DTC E07C0B

Botschaft (EFh, Ist Bremsmoment Summe): Ausfall

Botschaft (EFh, Ist Bremsmoment Summe): Ausfall

Fejlkode: DTC E07C21

Botschaft (12Fh, Klemmen): Ausfall

Botschaft (12Fh, Klemmen): Ausfall

Fejlkode: DTC E07C22

Botschaft (199h, L $\diamond$ sbeschleunigung Schwerpunkt): Ausfall

Botschaft (199h, L $\diamond$ sbeschleunigung Schwerpunkt): Ausfall

Fejlkode: DTC E07C28

Botschaft (96h Status stufenloser Fernlicht Assisten): Ausfall

Botschaft (96h Status stufenloser Fernlicht Assisten): Ausfall

Fejlkode: DTC E07C2A

Botschaft (D9h, Winkel Fahrpedal): Ausfall

Botschaft (D9h, Winkel Fahrpedal): Ausfall

Fejlkode: DTC E07C2B

Message (302h, Lenkwinkel Vorderachse Effektiv): loss

Message (302h, Lenkwinkel Vorderachse Effektiv): loss

Fejlkode: DTC E07C2C

Botschaft (19Ah, Querbeschleunigung Schwerpunkt): Ausfall

Botschaft (19Ah, Querbeschleunigung Schwerpunkt): Ausfall

Komfort

KOMBI Kombiinstrument

0 Fejl

Komfort

ZGM Central gateway-styreenhed

0 Fejl

Komfort

ICM ABS/ESP-styreenhed

1 Fejl

Fejlkode: DTC 48279B

Globale Spannungsversorgung Underspanning extern

Globale Spannungsversorgung Underspanning extern

Komfort

REM karosseristyreenhed bag

ikke tilgængelig

Komfort

FZD Skydetagsstyreenhed

1 Fejl

Fejlkode: DTC 801A55

Tyverialarm

Alarm udløst.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	2 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: DTC E2EC08
Signal (0x330) ungtig empfangen: Wegstrecke_Kilometer
Signal (0x330) ungtig empfangen: Wegstrecke_Kilometer

Fejlkode: DTC 801409
Interner Komponentefehler Touchfeld
Interner Komponentefehler Touchfeld

Komfort	BDC Karosseristyrenehed	5 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 804080
Spændingsforsyning via "Tænding til"
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: DTC 8040B9
Deaktivering Klemme 30B: OSFG erreicht
Deaktivering Klemme 30B: OSFG erreicht

Fejlkode: DTC 8040BB
Spændingsforsyning kl. 30B
Spænding lav.

Fejlkode: DTC 804246
Auenspiegel links (LIN): Heizung oder Elektro-Chrome: defekt
Auenspiegel links (LIN): Heizung oder Elektro-Chrome: defekt

Fejlkode: DTC 80484C
Bagklapkontakt
Funktion ukorrekt.

Komfort	SMFA Sædestyrenehed fører	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 802A1E
Sædeindstilling
Funktion frakoblet på grund af motorstart.

Komfort	SMBF Sædestyrenehed passager	1 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 802C1E

Komfort	STML Forlygtestyrenehed i venstre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	STMR Forlygtestyrenehed i højre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	LHML Forlygtestyrenehed i venstre side	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	LHMR Forlygtestyrenehed i højre side	1 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 805B31
Lfter 1: Leitungsunterbrechung
Lfter 1: Leitungsunterbrechung

Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: DTC E554F6 Signalfejder (Kilometerstand/Reichweite, ID: KILOMETERSTAND) - Ungeligt Signalfejder (Kilometerstand/Reichweite, ID: KILOMETERSTAND) - Ungeligt		
Komfort	HKL bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	6 Fejl
Fejlkode: DTC 421462 Hastighedssignal for gearkassekraftoverføring + hjulhastighedssignal Uplausible signaler.		
Fejlkode: DTC 420411 Omsætningsforholdsovervågning for kobling B Uplausible signal.		
Fejlkode: DTC 420451 Udvekslingsovervågning kobling A-B Uplausible signal.		
Fejlkode: DTC 420391 Udvekslingsovervågning koblinger Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: DTC 421362 Udvekslingsovervågning koblinger Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: DTC CF2DE1 Schnittstelle DME/DDE: Zwangshochschaltung aufgrund Anforderung der Heizungsschutz oder Signal ungeligt (Status Schalter Warmlauf Antrieb, 0x3FB) Schnittstelle DME/DDE: Zwangshochschaltung aufgrund Anforderung der Heizungsschutz oder Signal ungeligt (Status Schalter Warmlauf Antrieb, 0x3FB)		
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	0 Fejl
Undervogn	EDC Styreenhed til dæmpningsregulering	0 Fejl
Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	ikke tilgængelig

Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	0 Fejl
Styretøj	AL Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	ikke tilgængelig
Styretøj	SVT Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	HU Brugerflade	0 Fejl
Infotainmentsystem	CBX-Media Multimedia-grænseflade	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TBX Infotainment-betjeningsenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	DVDC DVD-skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig