

AUDI Q2 116 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 02.12.2024
KODE: 1581042

 RL24847	 61 734 KM	 31.08.2017 Førstegang registrert	 Bensin
--	--	--	---

CHASSISNR: WAUZZZGA9JA013922	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.11.2025











NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✓
 MOTOR ✓	 HJULOPPHENG/STYRING ✓
 BREMSER ✓	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR ✓	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Bilen er delvis omlakkert.	
1.2 Dører	2 p-bulker h.bakdør.	
1.3 Dører	Riper + knekk på deksel nedre del h.bakdør.	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Mangler hatthylle.	



1.2 2 p-bulker h.bakdør.



1.3 Riper + knekk på deksel nedre del h.bakdør.



1.3 Riper + knekk på deksel nedre del h.bakdør.



Gjennomført service
 Date: 13.03.24
 Km: 56352

Neste service
 Date: 13.03.25
 Km: 70000

Skiftet / utført

Motorolje	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>	Registerrem	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Merke/viskositet	5W-70		Drivrem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>		Bremsevæske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Drivstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/>		Kjølevæske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>		Bremsekasser, foran	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kupéfilter	<input checked="" type="checkbox"/>		Bremsekasser, bak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transmisjonsolje	<input checked="" type="checkbox"/>		Bremsekasser, bak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tennplugger	<input checked="" type="checkbox"/>		Rustkontroll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrollert for feilkoder	<input checked="" type="checkbox"/>		Veihjelp inkludert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funksjonstest AC-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>				

Rustkontroll
 Kontroller bil og mark av eventuelt skade på de respektive områdene av kontrollplaner med bilens

- Kontroller venstre side med tanke på sikkerhetsnett
- Kontroller høyre side med tanke på sikkerhetsnett
- Kontroller front med tanke på sikkerhetsnett
- Kontroller bilen bak med tanke på sikkerhetsnett
- Kontroller understell med tanke på sikkerhetsnett
- Kontroller taket med tanke på sikkerhetsnett

Anmerkninger

Kommentar

MECA Veihjelp
 Gyldig til: 03.25

BILSENTERET
 Servicecenter
 MØLLER BIL TRONDHEIM AS
 Fossgrenda 34, 7030 Trondheim

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2015
-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	8	6	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.03.2024	56352
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.05.2022	12056

KOMMENTAR

Bilen selges med diverse bruksmerker.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.