



5519872

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	495838		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	MONDEO	Motoreffekt	103 kW
Type	BA7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AA57201	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0DXXGBBD9K72719	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	133972	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2009
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	03.12.2009
		Frist for neste EU kontroll	14.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5519872

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
1.11		* Under prøvekjøring gikk bilen i nødmodus, girkassen låste seg i tredje gir og motorlampe begynte å lyse, ble borte igjen etter av på, av bilen.	
2.13	Unormal lyd	* Ulyd/skrapelyder fra bremses	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.2	Bremsebelegg	Jern mot jern, kjøretøyet er trafikkfarlig	Høyre foran
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Høyre foran
6.10		Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
17.12	Lys	Krakelert lyktglass	Midtre bremselys, Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
40.15	Girkasse (automatisk)	* Under prøvekjøring låste girkassen seg i tredje gir og motorlampe begynte å lyse, ble borte igjen etter av på, av bilen.	
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Venstre bakdør, Høyre bakdør
83.10	Dør-/panseråpner	Slitt dørhengsel:	Venstre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke
86.4		Skadet:	Støtfanger bak
86.7		Lakkblerer	Venstre forskjerm
86.9		Rustangrep:	Høyre bakdør, Høyre baksjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Støtfanger foran
86.14		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.15	Kjøreegenskaper	Trekker litt til høyre	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Krakelert lyktglass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.30		Dugg i lykt:	Høyre sideblinklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.11	Utvendig tilstand motor	* Liten oljelekkasje, rengjør før nærmere kontroll	



5519872

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
46.12	Radio / Multimedia	* Ikke funksjonsprøvd grunnet kode på radio.	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Venstre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Panser
86.20		Bulk(er)	Bakluke
86.27		Diverse lakkrust	
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår Diverse små lakkbærer	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
22.03.2021	119244
02.07.2015	71556
21.07.2014	58947
28.05.2013	44598
04.05.2012	34652
13.05.2011	21482

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	15.03.2025



5519872

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

✓
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
10 - Bremsvæsknivå
12 - Bremsørør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

R
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

R
✓
✓
✓
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

✓
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
O

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
42 - Drivaksler

R
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
52 - Lyktespyler / Visker
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
55 - Ladespenning generator
56 - Drivrem generator
58 - Tilstand 12 volt batteri
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

✓
✓
O
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager

✓
O
O
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

✓
✓
✓
✓
✓
✓



5519872

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5519872

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5519872



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




5519872




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



5519872

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. jun. 2025

Køretøj: Ford Mondeo 2.0 16V TDCi
Motorkode: QXBA
Produktionsår: 07-14
Kilometerstand: 133972 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: AA57201
VIN: WF0DXXGBBD9K72719 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. jun. 2025 13:28:07

Fejlkode

OBD

OBD

4 Fejl

Fejlkode: P1719
CAN til oplysninger om motordrejningsmoment
Oplysninger mangler/er forkerte.

Fejlkode: P2263
Ladetryksregulering
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1A04
CAN-bus
Køretøjshastighed uplausibel.

Fejlkode: U0121
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Drivlinje

TDCI CAN

6 Fejl

Fejlkode: U0402
Kommunikation med gearstyreenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: P003A
Ladetryksregulering A
uden for tilladt område

Fejlkode: P2263
Ladetryksregulering
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1A04
CAN-bus

Køretøjshastighed uplausibel.

Fejlkode: U1A04

CAN-bus

Køretøjshastighed uplausibel.

Fejlkode: U0121

CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system

Kommunikation/signal uplausibelt.

bremsesystem	TRW EBC 450 CAN	ikke tilgængelig
bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	1 Fejl

Fejlkode: U3006

styreenhed

Indgangsstrømkreds A med fejl.

Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	1 Fejl

Fejlkode: B1B50

Parkeringsensor BV indvendig

Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Keyless Go RFA CAN	9 Fejl

Fejlkode: P0560

Systemspænding

Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: P1571

Bremsekontakt

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0100

CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed

ingen kommunikation

Fejlkode: U0101

Kommunikation med gearstyreenhed

Signal med fejl.

Fejlkode: U0121

CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system

Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0402
Kommunikation med gearstyrenehed
Signal med fejl.

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Komfort	IPC kombiinstrument CAN	6 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: U3006
styrenehed
Indgangsstrømkreds A med fejl.

Fejlkode: C1A54
Parkeringsbremse-aktivering
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0422
CAN-bus/forbindelse til karosseristyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0402
Kommunikation med gearstyrenehed
Signal med fejl.

Fejlkode: U0415
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U0416
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styrenehed
Uplausibelt signal.

Komfort	Central styrenehed BCMii CAN	5 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1C82
Relæ A forrudevaskeanlæg
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0121
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U0231
CAN-bus-forbindelse til regn- og lyssensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0515

Fjernbetjening
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U3008
styreenhed
Fejl i masseforsyning A.

Komfort	Førerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førersædemodul DSM CAN	1 Fejl

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Komfort	CMR kamera-modul bag CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	5 Fejl

Fejlkode: P1799
CAN-bus drev
Kommunikation med ABS-styreenhed mangler.

Fejlkode: U0121
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: P1719
CAN til oplysninger om motordrejningsmoment
Oplysninger mangler/er forkerte.

Fejlkode: U0401
CAN-forbindelse med motorstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: P0556
Trykføler for bremsekraftforstærker
Funktion ukorrekt.

Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	5 Fejl
------------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: P1799
CAN-bus drev
Kommunikation med ABS-styreenhed mangler.

Fejlkode: U0121
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: P1719
CAN til oplysninger om motordrejningsmoment
Oplysninger mangler/er forkerte.

Fejlkode: U0401
CAN-forbindelse med motorstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: P0556
Trykføler for bremsekraftforstærker
Funktion ukorrekt.

Undervogn	Akt. chassisreg. VDM CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	5 Fejl

Fejlkode: B119C
Cd-afspiller
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B119F
GPS-antenne
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B119F
GPS-antenne
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0010
Medianspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U3006
styreenhed
Fejl i spændingsforsyning A.

Infotainmentsystem	SPRM talegenkendelse CAN-bus	ikke tilgængelig
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------