

XA19122 - 2016 Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Instyle+ 5s Offroad

Km.stand	199 556	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm+bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	13.11.2024
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	187 309
Egenvekt	1845	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	02.01.2025
Effekt	121	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXDGG2WGZ012824	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	24.05.2016	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	09.07.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 09.07.2025
Signatur selgerDato: 09.07.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om
- 2.13 Eksteriør - Elektronisk forb. til tilhenger - Feste til hengerkontakt er knekt
- 2.14 Eksteriør - Rust - Noe rust rundt om i karosseri
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Sprekk i ytre høyre baklykt
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Sprekk i ytre venstre baklykt
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.11 Motor - Service - Svetting motor
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 9.1 Bremses - Bremsfunksjon/ABS - Brems høyre foran henger
- 9.6 Bremses - Bremsbelegg - Ytre bremsekloss bak ca 4mm

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakklass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakklass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.14 Noe rust rundt om i karosseri



2.14 Noe rust rundt om i karosseri



3.2 Sprekk i ytre høyre baklykt



2.1 En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakkflass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



3.2 Sprekk i ytre venstre baklykt



2.14 Noe rust rundt om i karosseri



2.1 En del lakklass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakklass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



2.1 En del lakklass, riper, steinsprut og småbulker rundt om



5.11 Svetting motor



2.13 Feste til hengerkontakt er knekt

LOGG FOR KJØRETØYSERVICE

Service 7 Dato: 18/4-23 Kilometerstand: 164293 Fakturanr.: 2022989 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 8 Dato: 14.11.2024 Kilometerstand: 187309 Fakturanr.: 2007838 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 9 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 10 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 11 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 12 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fyller ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk vedlikehold på serviceverksted.

SPHEVNR918E1

5.11 Servicehefte

LOGG FOR KJØRETØYSERVICE

Service 1 Dato: 23/5-17 Kilometerstand: 22673 Fakturanr.: Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 2 Dato: 14/06/2018 Kilometerstand: 48744 Fakturanr.: 2003085 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 3 Dato: 13/6-19 Kilometerstand: 68173 Fakturanr.: 2018585 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 4 Dato: 10.07.20 Kilometerstand: 91235 Fakturanr.: 2031297 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 5 Dato: 31.12.21 Kilometerstand: 113368 Fakturanr.: 2031297 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 6 Dato: 13.07.22 Kilometerstand: 138244 Fakturanr.: 2041628 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fyller ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk vedlikehold på serviceverksted.

SPHEVNR918E1

5.11 Servicehefte

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 47, 2023
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 20, 2022
Bremseklosser	50%	50%	30%	30%	