



5264455

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
17.02.2025



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	469809		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volvo	<b>Motorstørrelse</b>	1969 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	S90 T8 Twin Engine	<b>Motoreffekt</b>	235 kW
<b>Type</b>	P	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	BE15178	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	LVYPSBABDJP032024	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	119334	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2017
<b>Karosseritype</b>	Sedan	<b>Registrert første gang</b>	24.11.2017
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	11.06.2025



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5264455

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran, Høyre bak
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Venstre nedre, Høyre nedre
85.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør, Støtfanger foran
86.11		Steinsprut/lakksår	Høyre sidekanal
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys
17.30		Dugg i lykt:	Høyre baklys
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakkdør, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Venstre sidekanal, Venstre fordør, Høyre fordør
86.24		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.30		Bilen har noe penselfleking av steinsprut/riper i lakk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør



5264455

## Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-3 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	12.06.2025



5264455

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **O**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys **O**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte ✓

**Motor**

- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **R**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulskapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



5264455

### Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

### Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5264455

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	27,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	17,50 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,10 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



## Bilder og vedlegg



1. Lakk / karosseri utvendig



2. Lakk / karosseri utvendig



3. Lakk / karosseri utvendig



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





5264455



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





5264455



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5264455

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1026  
Sekundærbremsekreds  
Tryk for højt.

Fejlkode: B1111  
Elektrisk parkeringsbremse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2D4D  
CAN-bus-forbindelse til kollisionsadvarselssystem-styreenheden bagved  
Kommunikation forstyrret.

<b>bremsesystem</b>	<b>VDDM ABS/ESP-styreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS BCM 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>SRS Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RML sikkerhedssele VF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RMR sikkerhedssele HF</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>CCM klimaanlægsstyring</b>	<b>4 Fejl</b>

Fejlkode: B12A6  
Parkeringsvarmer-vandpumpe  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12A6  
Parkeringsvarmer-vandpumpe  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A69  
Luftfugtighedsføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U3003  
Batterispænding  
Spænding med fejl.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>ASDM styreenhed aktiv radar- og kameraovervågning</b>	<b>2 Fejl</b>
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: U1015  
CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2C69  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>FLC 2 Frontkamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>FLR Styreenhed forreste radar</b>	<b>ikke tilgængelig</b>



**Komfort** **DIM kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: U1003  
Head up-display  
Fejl i kommunikation.

**Komfort** **CEM centralelektronikmodul** **6 Fejl**

Fejlkode: B14BA  
Tankklaplåsning  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B14BB  
Tankklaplåsning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B14EA  
Skydetag  
Initialisering fejl.

Fejlkode: B1505  
Ratvarme  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1022  
Hvilestrømsovervågning  
Hvilestrøm for høj, ingen netværkskommunikation ønsket.

Fejlkode: U201F  
CAN-kommunikation med fjernbetjeningsmodtagemodul  
Budskab mangler.

**Komfort** **DDM førerdørsmodul** **1 Fejl**

Fejlkode: B110A  
Centrallås-servomotor førerside bag  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **PDM passagerdørsmodul** **2 Fejl**

Fejlkode: B102D  
Udvendig dørgrebsbelysnings-LED bagved  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110B  
Centrallås-servomotor passagerside bag  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **PSMD førersædemodul** **1 Fejl**

Fejlkode: U3003  
Batterispænding  
Spænding med fejl.

**Komfort** **PSMP passagersædestyreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: U3003  
Batterispænding  
Spænding med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>SODL sidehindringsregistrering til venstre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SODR sidehindringsregistrering til højre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SCL ratlås-servomotor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>VCM styreenhed køretøjskommunikation</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U1C30  
Diagnose-CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>OHC kontrolpanel i loft</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PAM parkeringshjælp</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: U1220  
FlexRay-databus  
Synkronisering ukorrekt.

Fejlkode: U2E05  
Parkeringssensor  
Funktion begrænset.

<b>Komfort</b>	<b>POT bagklapmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TEM telematikstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>WAM 360 graders kamerasystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>BECM batteriovervågningsmodul</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: POAE3  
Forkoblingsrelæ eldriftsbatteri  
System sidder fast (konstant ude).

<b>Komfort</b>	<b>Anhængermodul</b>	<b>2 Fejl</b>
----------------	----------------------	---------------

Fejlkode: B14F0  
Anhængerbaglygte højre side  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1102  
Anhænger-bremselys  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>HCML Forlygtestyreenhed til venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HCMR Forlygtestyreenhed til højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>DEM differentiale-elektronikmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>aktivt chassis</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Audiomodul</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B1549  Audiomodul  intern hardwarefejl</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Infotainment</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>TVM tv-styreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>