



5471943

NAF Bruktbiltest

Testdato

14.05.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 454896

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no As
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW
Modell 530d xDRIVE
Type 5K
Registreringsnr. BT15387
Understellsnr. WBA5K31030D923336
Km.stand. 198748
Farge Svart
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 2993 cm³
Motoreffekt 190 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2014
Registrert første gang 19.06.2014
Frist for neste EU kontroll 09.09.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5471943

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga for mange manglende hjulbolter på et hjul.	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre parklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: drivverk, lys, 12V batteri og andre feil som står på fremmedspråk - feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Må holde inn startknappen for og starte bilen - Feilsøk for nærmere kontroll.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
40.15	Girkasse (automatisk)	* Bilen går ikke i Park - feilsøk for nærmere kontroll.	
43.3	Mellomaksel	Sprukket / deformert gummiskive:	Bak
45.17	Instrumenter	* Head-up display, virker ikke - Feilsøk for nærmere kontroll.	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
56.3		Ulyd i strammehjul / remhjul	
65.10	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre bak
66.4	Felg	Mangler hjulbolt / mutter:	Høyre foran, Høyre bak
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
72.8	Styresnekke, tannstang	* liten slakk i tannstangen - anbefales og feilsøkes videre på hos merkeforhandler for og kontrollere om den er innenfor bilfabrikanten sine toleranser.	
78.6	Opphengs- / bærearmer foraksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Fremre venstre nedre, Fremre høyre nedre, Venstre nedre
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.4		Skadet:	Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak, Venstre fordør, Støtfanger foran, Bakluke



5471943

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
87.10	Utvendig speil	* Bryter til innfelling av speil - sitter fast/skadet,	
88.11	Underside	* Høyre jekk kloss foran - skadet/mangler	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran, Midten bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.32		* Ettermontert styling/øyestygge på frontlyktene.	
40.18	Girkasse (automatisk)	* Ikke funksjonstestet girkasse/4X4 - bilen er ikke prøvekjørt.	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
45.19	Instrumenter	Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/engelsk/tysk	
45.20		* Multiskjerm - riper/slitasje	
65.22	Dekk	Noe skjevlitt dekk	Venstre bak, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
72.12	Styresnekke, tannstang	*	
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran
77.11	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert og anmerket i vognkort	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre sidekanal, Venstre bakdør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Bakluke, Støtfanger bak
86.21		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør
86.25		Rustangrep:	Høyre bakskjerm, Tak
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør



5471943

Ikke utførte**Punkt****Årsak**

Batteri ytre tilstand

Ikke tilgjengelig for kontroll

Tilstand 12 volt batteri

Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold**Maks hastighet ved prøvekjøring**

10 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring

14 °C

Føreforhold ved prøvekjøring

Tørt

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Frist for neste EU kontroll

10.09.2024



5471943

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

R

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt

O

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

R

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

R

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

R

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

R

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

43 - Mellomaksel

R**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

R

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

52 - Lyktespyler / Visker

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

56 - Drivrem generator

R

57 - Batteri ytre tilstand

|

58 - Tilstand 12 volt batteri

|

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

R

66 - Felg

R

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

70 - Hjulcapsler/navkopper

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

R

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

O

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

O

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

R

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5471943

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5471943


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Defekt målestyr ved NAF senteret
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−49 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,10 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Seter****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lys****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Felg****9. Felg****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5471943



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5471943



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5471943

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



14. mai 2025

Køretøj: BMW 530d F11 Touring xDrive
Motorkode: N57 D30 A
Produktionsår: 11-13
Kilometerstand: 198748 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT15387
VIN: WBA5K31030D923336 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 14. mai 2025 12:55:58

Fejlkode

Drivlinje	DDE Motorstyreenhed	5 Fejl
-----------	---------------------	--------

Fejlkode: DTC 283400
Lambdasondevarme række 1 sensor 2
Styrestrømkreds afbrudt.

Fejlkode: DTC 282E00
Lambdasonde række 1 sensor 2
Aktivering forkert, kortslutning til plus.

Fejlkode: DTC 274900
Hovedrelæ
Hovedrelæ slukker for tidligt/spænding for lav.

Fejlkode: DTC 288C00
Batteriovervågning
Batteri dybafladet.

Fejlkode: DTC 279700
Kølergitter
Anslag "lukket" ikke genkendt.

Drivlinje	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	0 Fejl
-----------	-------------------------------	--------

Drivlinje	SCR Udstødningsefterbehandling	0 Fejl
-----------	--------------------------------	--------

bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	1 Fejl
--------------	------------------------------------	--------

Fejlkode: DTC 4809AB
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

bremsesystem	EMF Parkeringsbremsestyreenhed	0 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	1 Fejl
-------------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 930BB9

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Passiv sikkerhed	REMALI Reversibel selestramme i venstre side	1 Fejl
-------------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC DC5540

CAN-bus-forbindelse til kamerabaserede assistentsystemer

CAN-meddelelse "Frontkamera" ikke aktuel.

Passiv sikkerhed	REMARE Reversibel selestrammer i højre side	1 Fejl
-------------------------	--	---------------

Fejlkode: DTC DC9540

CAN-bus-forbindelse til kamerabaserede assistentsystemer

CAN-meddelelse "Frontkamera" ikke aktuel.

Passiv sikkerhed	CBX-eCall nødkaldsmodul	0 Fejl
-------------------------	--------------------------------	---------------

Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 8011A9

Friskluftspjældmotor

Motor eller spjæld går trægt/er blokeret.

Fejlkode: DTC 80120D

Klimastyreenhed

Spænding for lav.

Fejlkode: DTC 801253

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Termostyring	FKA Klimastyreenhed bagved	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	PDC parkeringshjælp	2 Fejl
-----------------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 8031D2

Parkeringssensorstyreenhed

Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 80320A

Parkeringssensor BV udvendig

Afbrydelse/kortslutning til stel

Førerassistentsystem	TRSVK 360-graders kamera	ikke tilgængelig
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SWW sporskifteadvarsel	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GZAL Ekstra forlygte i venstre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GZAR Ekstra forlygte i højre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	KAFAS Frontkamerastyreenhed	0 Fejl
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: DTC B7F668

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort	HUD Head-up-display	0 Fejl
Komfort	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	6 Fejl

Fejlkode: DTC CD0420

FlexRay-databus

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 801C10

Vækningssignal

uberettiget vækning

Fejlkode: DTC 801C11

Vækningssignal

uberettiget vækning

Fejlkode: DTC 801C12

Dvaletilstand

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 801C13

Dvaletilstand

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 801C15

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort	ICM ABS/ESP-styreenhed	0 Fejl
Komfort	FRM Karosseristyreenhed foran	3 Fejl

Fejlkode: DTC 800FC5
Sluttrin lysbredderegulering venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 800FC8
Sluttrin lysbredderegulering venstre side
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 800FC9
Sluttrin lysbredderegulering højre side
Kommunikation forstyrret.

Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	1 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 801A3A
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Komfort	JBE Karosseristyreenhed	5 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 8020E6
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E7
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E8
Spændingsforsyning kl. 30F
Frakobling aktiv/fejl i funktion.

Fejlkode: DTC C90D60
Luftkvalitetsføler
Intern fejl.

Fejlkode: DTC 802102
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Komfort	SZL Ratstammekontakt	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	LHML Forlygtestyreenhed i venstre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	LHMR Forlygtestyreenhed i højre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	STML Forlygtestyreenhed i venstre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	STMR Forlygtestyreenhed i højre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------------	-------------------------

Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------------------	-------------------------

Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	HKL bagklapmodul	0 Fejl
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: DTC 420652 Parkeringspærring Funktion ukorrekt.		
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	4 Fejl
Fejlkode: DTC 930700 Spændingsforsyning Underspænding registreret.		
Fejlkode: DTC 930701 Spændingsforsyning Overspænding registreret.		
Fejlkode: DTC 93076A Frakobling kl. 15 Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring dog aktiv.		
Fejlkode: DTC 93076B Frakobling kl. 30B Øverste startevnegrænse nået.		
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: DTC 480DC6 Niveaureguleringsstyreenhed Forsyningsspænding med fejl.		
Undervogn	VDM Styreenhed til dæmpningsregulering	5 Fejl
Fejlkode: DTC 480B81 Spændingsforsyning kl. 30 Spænding for lav.		
Fejlkode: DTC D76D41 Dæmpermodul FV Uplausibelt signal.		
Fejlkode: DTC D76D51 Dæmpermodul FH Uplausibelt signal.		
Fejlkode: DTC D76D61 Dæmpermodul BV Uplausibelt signal.		

Fejlkode: DTC D76D71
Dæmpermodul BH
Uplausibelt signal.

Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	1 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 481120
Dæmperkontrol-styreenhed FH
Forsyningsspænding med fejl.

Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	1 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 480F20
Dæmperkontrol-styreenhed FV
Forsyningsspænding med fejl.

Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	1 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 481520
Dæmperkontroller-styreenhed BH
Forsyningsspænding med fejl.

Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	1 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 481320
Dæmperkontrol-styreenhed BV
Forsyningsspænding med fejl.

Styretøj	SVT Servostyringsstyreenhed	0 Fejl
-----------------	------------------------------------	---------------

Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	ikke tilgængelig
-----------------	---	-------------------------

Styretøj	AL Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
-----------------	-----------------------------------	-------------------------

Styretøj	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	ikke tilgængelig
-----------------	--	-------------------------

Infotainmentsystem	CIC Infotainmentstyreenhed	3 Fejl
---------------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC B7F84D
Mikrofonforbindelse mellem infotainment-styreenhed og telematik-styreenhed
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC E1C440
Infotainment-styreenhed
System-reset gennemført.

Fejlkode: DTC E1C448
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Infotainmentsystem	CBX-Media Multimedia-grænseflade	ikke tilgængelig
---------------------------	---	-------------------------

Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TBX Infotainment-betjeningsenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	DVDC DVD-skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig