



5270951

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.02.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	469750		



Kjøretøy

Bilmerke	Jaguar Land Rover Limited	Motorstørrelse	2179 cm ³
Modell	Discovery Sport	Motoreffekt	110 kW
Type	LC	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK92758	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALCA2DC7FH535856	Kjøretøygruppe	101
Farge	Hvit	Bruktimportert	Nei
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	25.08.2015
		Frist for neste EU kontroll	30.08.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5270951

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
86.13		Lakkslipp/flassing	Høyre bakdør, Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
36.16	Drivstofftank, rør, slange	* beskyttelse rundt drivstoff tank kraftig rust.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
29.02.2024	134111
20.06.2022	109934
05.08.2019	60405
11.10.2017	30778
08.07.2016	8565



5270951

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange O
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
- 39 - Girkasse (manuell) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg O
- 67 - Ekstra hjulsett ✓
- 68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



5270951

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5270951

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,50 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	270,00
9.2		Bremsevirkning, HF	290,00
9.3		Bremsevirkning, VB	230,00
9.4		Bremsevirkning, HB	230,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	82
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	12,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	12,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

**34. Generelt****35. Generelt****36. Generelt**



5270951

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



19. feb. 2025

Køretøj: Land-Rover Discovery Sport 2.2 TD-4 16V (L550)
Motorkode: 224DT (DW12BTED4)
Produktionsår: 14-15
Kilometerstand: 143203 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: RK92758
VIN:
Testet: 19. feb. 2025 14:53:11

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	PCM drivlinjestyreenhed	2 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: P0683-24
CAN-bus/diagnosekabel mellem gløderørsstyreenhed + drivlinjestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0406-77
EGR-positionsføler A
Signal for højt.

bremsesystem	ABS antiblokeringsystem VDCM	2 Fejl
---------------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: U0001-81
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1111-62
Elektrisk parkeringsbremse
Funktionen trækning af parkeringsbremse med fejl.

Passiv sikkerhed	OCS sædesensor-styreenhed OBD	ikke tilgængelig
-------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Passiv sikkerhed	RCM styreenhed sikkerheds-tilbageholdelsessystem	0 Fejl
-------------------------	---	---------------

Termostyring	HVAC styreenhed for fuldautomatisk klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Termostyring	FBH brændstofdrevet tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	---	-------------------------

Førerassistentsystem	IPMA billedbehandlingsmodul A	2 Fejl
Fejlkode: U0001-81 Highspeed-CAN-bus Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: C1001-49 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	1 Fejl
Fejlkode: U201A-51 styreenhed Kalibrering mangler/med fejl.		
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GPSM hovedstyreenhed tilnærmelsessensorikke tilgængelig	
Komfort	IPC kombiinstrument-styreenhed	1 Fejl
Fejlkode: U0011-87 Mediumspeed-CAN-bus Effekttab		
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	BCM karosseristyreenhed	8 Fejl
Fejlkode: B10F4-15 Positionslys foran til højre Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B14DD-11 Bremselys højre Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: B14DE-11 Bremselys venstre Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: B1C45-67 Parkeringsstillingskontakt forrudevisker Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1D00-15 Nærlys venstre side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1D01-11 Nærlys højre side		

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1D01-15
Nærlys højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1000-00
CAN-bus
Funktion frakoblet.

Komfort	PAM styreenhed for parkeringshjælp	1 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: B1B48-96
Parkeringssensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Komfort	DSM førersædestyreenhed	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------------	-------------------------

Komfort	PSM passagersædestyreenhed	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------------	-------------------------

Komfort	PDM passagerdørsmodul	0 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	PRDM styreenhed passagerdør bag	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	DRDM styreenhed førerdør bag	0 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Komfort	RGTMB bagklapmodul forneden	ikke tilgængelig
----------------	------------------------------------	-------------------------

Komfort	TBM styreenhed til drejeligt anhængertræk	2 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: B1538-13
Servomotor svingbar anhængerkobling
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1538-39
Servomotor svingbar anhængerkobling
Funktion ukorrekt.

Komfort	HCM forlygtestyremodul	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------------	-------------------------

Komfort	GWM central gateway	3 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: B11DB-87
Batteriovervågning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0028-81
Databus A
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0300-46
Softwarefejl
Software inkompatibel.

Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	AUCM ventilator head-up-display	ikke tilgængelig
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearskiftestyreenhed	ikke tilgængelig
Tyverisikring	VIM startspærre	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: U3000-63
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering	0 Fejl
------------------	---	---------------

Undervogn	AWDCM firehjulstræk-styreenhed	2 Fejl
------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: P1783-00
Gearolietemperatur
Olietemperatur for høj.

Fejlkode: U0001-81
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Undervogn	SUMB styreenhed elektronisk dæmperregulering	ikke tilgængelig
------------------	---	-------------------------

Styretøj	SASM ratvinkelsensor-styreenhed	0 Fejl
-----------------	--	---------------

Styretøj	PSCM servostyringsstyreenhed	3 Fejl
-----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: U0001-87
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0415-08
CAN-forbindelse fra ABS-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U2100-56
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	FCDIM interfacemodul	ikke tilgængelig
---------------------------	-----------------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	AHU audio-hovedenhed	3 Fejl
---------------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: B119F-13
Fejlkode
Fejlkode endnu ikke dokumenteret.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B14AD-96
Touchscreen
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0011-87
Mediumspeed-CAN-bus
Effekttab

Infotainmentsystem	NAV navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TCU telematik-styreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	AAM audioforstærker	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	NCM navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TVM tv-styreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM Audiomodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	SRM styremodul satellit-audioenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	DABM digitalt audiosendemodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	REM audiostyreenhed bag	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	TPMS dæktryksovervågningssystem	0 Fejl