

EB63453 - 2020 Renault Zoe Kombi (5-dørs)

Km.stand	68 202	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge		Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1502	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	08.12.2024
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Nei /
Chassisnr.	VF1AG000066362463	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	16.12.2020	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	16.07.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder.
Er bulker i fremdriftsbatteri

Dato: 16.07.2025
Signatur selger

Dato: 16.07.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper på bakluke
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper på venstre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Lakkflass på førerdør, begynt å ruste + riper
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk på bakluke
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper på høyre bakskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper på venstre bakskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper på venstre framskjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper på bakfanger
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.7 Riper på høyre bakskjerm



2.8 Riper på bakfanger



2.8 Riper på bakfanger



2.8 Riper på bakfanger



2.5 Riper på bakluke



2.5 Riper på bakluke



2.5 Riper på bakluke



2.7 Riper på venstre bakskjerm



2.7 Riper på venstre bakskjerm



2.5 Riper på venstre bakdør



2.5 Riper på venstre bakdør



2.5 Riper på venstre bakdør



2.5 Lakkflass på førerdør, begynt å ruste + riper



2.5 Lakkflass på førerdør, begynt å ruste + riper



2.5 Lakkflass på førerdør, begynt å ruste + riper



2.7 Riper på venstre framskjerm



2.5 Bulk på bakluke



5.2 Batteritest

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	65 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5.5	5.5	7	7	Uke 43, 2023
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	35%	35%	35%	35%	