



5637686

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.07.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 501958

Kontaktperson
Navn Auksjonen.no As
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Volkswagen
Modell TOURAN
Type 1T
Registreringsnr. CF35513
Understellsnr. WVGZZZ1TZ6W096464
Km.stand. 202149
Farge Grå

Motorstørrelse 1896 cm³
Motoreffekt 77 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 315
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2005
Registrert første gang 21.12.2005
Frist for neste EU kontroll 30.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5637686

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
2.13	Unormal lyd	* Ulyd fra bremsar bak.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Høyre bak
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak
12.5	Bremserør	Manglende innfesting for bremseler:	Bakre midtre
14.5	Bremsekraftforsterker	* Under prøvekjøring: Etter 1 nedbremsing blir bremsepedalen hard - bør kontrolleres nærmere på verksted.	
27.16	Motor virkemåte	* Ryker svart/blått fra eksos ved pådrag.	
39.15	Girkasse (manuell)	* Ulyd når man girer til 2 gir. (andre gir)	
47.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Høyre fordør
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.1	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift:	Høyre bak
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre bak, Venstre bak
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
86.9	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Venstre sidekanal, Bakluke, Høyre forskjerm, Panser
86.15		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger foran
88.8	Underside	Rustskade:	Venstre sidekanal
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
12.7	Bremserør	Rust på bremseler, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre bak, Høyre bak
17.29	Lys	Skadet lykt:	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys



5637686

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
37.8		* Står i serviceheftet at registerreim er skiftet 22/02/2013 ved kmstand på: 222829, dette er lengre enn bilen er gått nå. Så bør kontrolleres nærmere.	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetting	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Fremre differensial
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
80.8	Travers	* Rusten travers - bak.	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre bakdør, Tak, Panser
86.20		Bulk(er)	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør
86.22		Små lakkblærer:	Panser, Tak, Bakluke
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
91.4	Dashbord / midtkonsoll	Liten skade:	Dashbord
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør
97.7		Rust:	Venstre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.03.2025



5637686

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
10 - Bremsvæsknivå
12 - Bremsørør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

R
R
✓
✓
R
✓
R
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys

O

Lys og signaler

- 19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

✓
✓
✓
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

O

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

R
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
O

Drivverk

- 38 - Clutch
39 - Girkasse (manuell)
41 - Differensial
42 - Drivaksler

✓
R
O
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand

✓
✓
✓
R
✓
✓
R
✓
✓
R
✓
✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg

✓
O

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
70 - Hjul kapsler/navkopper

R
✓
R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

O
✓
R
R
✓
O



5637686

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør






91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓





5637686

Måleverdier


Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Bremseskiver****2. Bremseskiver****3. Bremseskiver****4. Bremserør****5. Opphengs- / bærearmer
foraksel****6. Opphengs- / bærearmer
foraksel****7. Underside****8. Underside****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**

**13. Lakk / karosseri utvendig****14. Lakk / karosseri utvendig****15. Lakk / karosseri utvendig****16. Lakk / karosseri utvendig****17. Lakk / karosseri utvendig****18. Lakk / karosseri utvendig****19. Lakk / karosseri utvendig****20. Lakk / karosseri utvendig****21. Dørtrekk****22. Dørtrekk****23. Dørtrekk****24. Dørtrekk**




5637686



25. Seter



26. Dashbord / midtkonsoll



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lys



29. Lys



30. Lakk / karosseri utvendig




31. Lakk / karosseri utvendig




32. Generelt




33. Generelt



34. Service/ Dokum.




35. Service/ Dokum.



36. Service/ Dokum.



5637686



37. Service/ Dokum.



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5637686



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



5637686

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CF35513	WVGZZZ1TZ6W096464
Årsmodell	Merke/Modell
03-10	Touran 1.9 TDI
Motorkode	Km
BXE	Ukjent

Utført med feil (17)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	229	REFRIGANT PRESSURE — Pressure incorrect
Airbag	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Central comfort module	930	LOCK UNIT FOR RL C/LOCKING-F222 — LOCK UNIT FOR RL C/LOCKING-F222
Driver door electronics	1552	DRIVE FOR C/LOCKING OF DRIVER DOOR V56, "CLOSING" — Function faulty.
	928	LOCK UNIT FOR DRIVER C/LOCKING-F220 — LOCK UNIT FOR DRIVER C/LOCKING-F220
Engine electronics I	17055	Glowplug cylinder 1 — Fault in electric circuit
	17058	Glowplug cylinder 4 — Fault in electric circuit
	18104	Drive CAN bus — Message from steering column electrics implausible
Parking heater/auxiliary heater	1415	RECIRCULATION PUMP-V55 — RECIRCULATION PUMP-V55
	1444	Voltage supply — Undervoltage registered
	2251	HEATER — UNIT LOCKED
	664	Fuel gauge — FAULT IN FUEL GAUGE
Passenger door electronics	1553	DRIVE FOR C/LOCKING OF PASSENGER DOOR V57, "CLOSING" — Function faulty.
	929	LOCK UNIT FOR PASSENGER C/LOCKING-F221 — LOCK UNIT FOR PASSENGER C/LOCKING-F221
	933	DRIVE FOR PASSENGER POWER WINDOW-V148 — DRIVE FOR PASSENGER POWER WINDOW-V148
Vehicle electrics 1	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (1)

System

OBD

Beskrivelse