



5571147

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	504409		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	ID.4 PRO 150 KW	Motoreffekt	150 kW
Type	E2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC79847	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVGZZZE2ZMP035263	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	84735	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	07.07.2021
		Frist for neste EU kontroll	06.07.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5571147

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran
86.4		Skadet:	Høyre sidekanal
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Panser, Støtfanger foran

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	07.07.2027



5571147

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr



4 - Service/ Dokum.

**Bremser**

5 - Bremsbelegg



6 - Bremseskiver

**Bremser**

7 - Bremsetromler



8 - Parkeringsbrems



9 - Bremsevirkning



10 - Bremsevæsknivå



12 - Bremserør



13 - Bremseslanger



15 - Brems pedal

**Lys og signaler**

17 - Lys



19 - Refleks



20 - Lyd / lyssignaler



21 - Varsellamper

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

**Motor**

27 - Motor virkemåte



30 - Kjølevæske



32 - Kjølesystem

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk)



42 - Drivakslar

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning



45 - Instrumenter



47 - Elektrisk vindusheis



48 - Oppvarmet bakrute



49 - Kupevifte



50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)



51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)



53 - Sentrallås



54 - Setevarmer



55 - Ladespenning generator



57 - Batteri ytre tilstand



59 - Tilhengerkontakt



61 - Ladekontakt elbil/hybrid



62 - Ladekabel elbil/hybrid



63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid



64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk



66 - Felg



67 - Ekstra hjulsett



68 - Hjullager

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd



72 - Styresnekke, tannstang



73 - Styrestag/ledd



74 - Styreservo

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere



76 - Stabilisator



77 - Fjærer / fjærbein



78 - Opphengs- / bærearmer foraksel



79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel



80 - Travers





5571147

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5571147

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5571147




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5571147



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



5571147



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



5571147

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



25. jun. 2025

Køretøj: Volkswagen ID.4 Pro Performace
Motorkode: EBJA
Produktionsår: 21-24
Kilometerstand: 84735 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EC79847
VIN: WVGZZZE2ZMP035263 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 25. jun. 2025 09:53:00

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	2 Fejl
-----------	-------------------	--------

Fejlkode: 37328
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: 17179
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Drivlinje	Elektromotor 1	0 Fejl
-----------	----------------	--------

Drivlinje	Elektrisk drift 2	ikke tilgængelig
-----------	-------------------	------------------

Drivlinje	Hybridbatteristyring	1 Fejl
-----------	----------------------	--------

Fejlkode: 42532
Eldriftsbatterisystem
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	8 Fejl
-----------	---------------------------	--------

Fejlkode: 3276840
Intelligent ladefunktion
Funktionsbegrænsning

Fejlkode: 3276854
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280897
Registrering af ladestander

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3280899
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 5242881
Autentificering kommunikationsovervågning
Signal ugyldigt.

Fejlkode: 14750979
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Komponent blokeret.

Fejlkode: 14750980
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 14750981
Højspændings-ladekabel
Fejl i stik-oplåsning.

bremsesystem

Bremseelektronik

3 Fejl

Fejlkode: 2101831
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 331489
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

bremsesystem

Bremsekraftforstærkning

1 Fejl

Fejlkode: 2101681
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

Passiv sikkerhed

Airbag

5 Fejl

Fejlkode: 1075464
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1075461
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1075462
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1075463
Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1075465
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	2 Fejl
-------------------------	---	---------------

Fejlkode: 1644016
Mobile online-tjenester
Fejl i godkendelse.

Fejlkode: 1375744
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Termostyring	Varme/klimaanlæg	3 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 327942
Potentiometer for venstre temperaturreguleringsspjæld
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 329988
Servomotor for defrosterspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 59096
Kølemiddelspærreventil 3
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	6 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 1124497
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124496
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124490
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124489
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124505
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124659
Databus
Budskab mangler.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	1 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 2068
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem **Vognbaneskiftassistent** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Parkeringsensor** **2 Fejl**

Fejlkode: 13640960
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: 13959169
Parkeringsensor foran
Sensor tilsmudset/skjult.

Førerassistentsystem **Bak-/360 graders kamerasystem** **0 Fejl**

Komfort **Diagnose-interface-bus** **21 Fejl**

Fejlkode: 8397569
Hvilestrøm
Hvilestrøm for høj.

Fejlkode: 8397571
12 V-batterimanagementsystem
Advarsel udløst

Fejlkode: 8471814
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8540417
EgoMaster
Indgangsdata ukorrekte.

Fejlkode: 7467521
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 7467522
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 8491266
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8511746
Passagerregistrering
Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse

Fejlkode: 219139
Trådløs nøgle 2
Spænding for lav.

Fejlkode: 9371914
Strækingsdata navigationssystem
Hella Gutmann Solutions GmbH

Signal med fejl.

Fejlkode: 8556801
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515600
Højspændings-ladetilslutning 1
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8515864
Ladestikdetektion vekselstrømsladning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8516354
Højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2244723
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 8516406
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktionsindskrænkning på grund af sikkerhedsfunktioner.

Fejlkode: 7467526
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 7467524
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 8516869
Højspændings-ladetilslutning 1
Ingen standby til opladning

Fejlkode: 8516866
Højspændings-ladetilslutning DC
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8398626
CAN-bus-forbindelse til eldrivmotor-effektelektronik 2
Kommunikation forstyrret.

Komfort

Gateway-elektronik 1

1 Fejl

Fejlkode: 1074806
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort

Spændingstransformer 12 V

1 Fejl

Fejlkode: 134
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Visningsenhed førerdisplay	0 Fejl
Komfort	Head up-display	0 Fejl
Komfort	Lysstyring venstre 2	1 Fejl

Fejlkode: 131329
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Lysstyring højre 2	1 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: 131329
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Dynamisk lysliste 1	0 Fejl
Komfort	Førerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	1 Fejl

Fejlkode: 196665
Lukkeenhed i centrallås
Uplausibelt signal.

Komfort	Sædejustering fører	0 Fejl
Komfort	Sædejustering passager	0 Fejl
Komfort	Skydetag	0 Fejl
Komfort	Skydetagsstyreenhed 2	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0 Fejl
Komfort	Anhængerfunktion	5 Fejl

Fejlkode: 655882
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656138
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656394
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656650
Anhængerblinklys højre side
Hella Gutmann Solutions GmbH

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656906
Anhængerblinklys venstre side
Strømkreds med fejl.

Komfort	Applikationsserver 1 system 1 Adaptive	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	Applikationsserver 1 system 2 Java	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	Applikationsserver 3 system 1 Infotainment1	Fejl
----------------	--	-------------

Fejlkode: 21
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
System aktivt.

Komfort	Lydsupplement 2	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Komfort	Motorlydssimulator	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	Software Cluster Embedded 1	4 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: 13706049
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 7467527
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 8491267
Sikker onboard-kommunikation
Signaturoprettelse mislykket.

Fejlkode: 8491265
Sikker onboard-kommunikation
Tidsserver ikke tilgængelig

Komfort	Software-Cluster Housekeeping 1	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	Antennemodul	ikke tilgængelig
----------------	---------------------	-------------------------

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VF	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HF	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VB	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HB (8121)	0 Fejl
----------------------	---	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring kabine	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	0 Fejl
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	1 Fejl

Fejlkode: 131380
Databus
Budskab mangler.

Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0 Fejl
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Informationselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 6725
Bakkamera-styreenhed
Uplausibelt signal.

Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
---------------------------	---------------------	-------------------------