

[Oversikt](#)[Testrapport](#)[Budrunde](#)

Tesla Model Y

ED16300 47 000 km 2021



Teknisk takst

TESLA MODEL Y 514 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 17.03.2025

ED16300

46 109 KM

16.09.2021
Førstegang registrert

Elektrisk

CHASSISNR: LRWYGCEK0MC063272

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 16.09.2025

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



















OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✔ Kontrollert


🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET 🔍

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍

 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	
Identitet			
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.	
Assistentsystemer og diagnose			
2.1	Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet.	
Eksteriør			
3.1	Panser	Ripe(r) ned til grunning.	
3.2	Dører -	Flere p-bulker.	høyre foran
3.3	Dører -	Ripe ned til grunning.	venstre, begge
3.4	Bakluke	Ripe(r) ned til grunning.	
3.5	Skjermer -	Ripe(r) ned til grunning.	høyre bak
3.6	Skjermer -	Ripe(r) ned til grunning.	venstre bak
3.7	Dekk/Felger	Kantkjørt felg. 2 stk vinterfelger 3 vinterfelger	
3.8	Støtfanger	Skrubbskader underkant.	



3.1 Ripe(r) ned til grunning



3.2 Flere p-bulker



3.3 Ripe ned til grunning



3.4 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning

3.6 Ripe(r) ned til grunning




3.7 Kantkjørt felg 2 stk vinterfelger
3 vinterfelger

3.7 Kantkjørt felg 2 stk vinterfelger
3 vinterfelger



3.8 Skrubbskader underkant

3.8 Skrubbskader underkant



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 22, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 38, 2021
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4,8	3,9	4,8	4,6
Mønsterdybde vinterdekk	6,8	7,1	7,6	6
Bremsekiver (mm)			20	20

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei



PUNKTER KONTROLLERT

Identitet	Hjuloppheng/styring
Kjennemerke	Retningsstabilitet/selvoppretting
Understallsnummer	Ratt/styringsmekanisme
Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Hjullager
Nøkler	Fjærer/støtdemper
	Ledd
Assistentsystemer og diagnose	Stabilisatorer/stag
Kamera	Forstilling
Sensor	Bakstilling
Systemfunksjoner	
Diagnose	Bremser
Prøvekjøring	Bremsefunksjon
	Parkeringsbrems
Eksteriør	Bremsekraftforsterker
Lakk	Bremsevæske
Antirustbehandling	Lekkasjer
Under bil	Rør/slanger
Panser	Skiver
Dører	Bremseeskjold
Bakluke	
Låser/tyverisikring	Gir og drivlinje
Skjermer	Girkasse
Speil	Differensial
Korrosjon	Aksler
Vinduspussere/-spyler	Fordelingskasse
Verktøy/nøutstyr	
Dekk/Felger	Interiør

Verktøy/nødutstyr	
Dekk/Felger	
Hjulmuttere/-bolter	
Døråpning	
Terskler/innlastningssone	
Støtfanger	
Grill	
Tak	
Frontvindu	
Vinduer	
Kanal	
Stolpe	
Alle flater	
Ladeluke/tanklokk	
Lys	
Lys foran	
Lys bak	
Markeringslys	
Retningslys	
Nødsignallys	
Parkeringslys	
Refleks	
Andre lys	
Motor	
Batteri(er)	
El/hybrid batteripakke	
Elektroniske styresystemer	
Lekkasjer	
Motorfester/-demper	
Service	
Startmotor	
Trekraft	
Interiør	
Dashbord	
Instrumenter og brytere	
Midtkonsoll/midtarmlene	
Dørtrekk	
Seter	
Taktrekk	
Tepper/bekledning	
Vindusheiser	
Bilbelte	
Varme/AC/Klima	
Signalhorn/Lydsignal	
Multimedia	
Multifunksjonsratt	
Ratt	
Deksel	
Opplysninger/klargjøring	
Opplysninger	
Interiør	
Øvrig utstyr/klargjøring	
Annet	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Billedokumentasjon der det er mulig.
Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.
3. **Eiendomsrett**
Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
 - ☐ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
 - ☐ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.
 Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.