

HONDA JAZZ FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 15.08.2025
KODE: 1783677


PR30288


115 683 KM


29.04.2015
Førstegang registrert


**Bensin/
Batteri**

CHASSISNR: JHMGP1850FS202809	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.08.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Kamera	Ryggekamera som er ettermontert virker ikke	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder	
2.2 Bakluke	håndtak går tregt	
2.3 Frontvindu	steinsprut	
3. MOTOR		
3.1 Service	service etter bilens intervall ikke fulgt	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Forstilling	Overflate rust under bil	
4.2 Bakstilling	Overflate rust under bil	
5. INTERIØR		
5.1 Seter	skade på setepute	




2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder




2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder



2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder




2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder




2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder



2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder



2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder



2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder



2.1 Bruksslitasje i lakk anses som normalt ifht alder



2.3 Steinsprut



4.1 Overflate rust under bil




4.1 Overflate rust under bil



4.2 Overflate rust under bil




4.2 Overflate rust under bil




4.2 Overflate rust under bil



4.2 Overflate rust under bil



5.1 Skade på setepute



5.1 Skade på setepute

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Wid kode: 2136 Dato: 29/02/16

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter			
B	Kontrollør for- og bakbremser			
C	Kontrollør styrestang, tankestang og manøetter			
D	Kontrollør kjølepomp, ståldeppere og fjærr			
E	Kontrollør drivakselmanøetter			
F	Kontrollør alle vasskender og kvaliteten			
G	Kontrollør avgasssystem			
H	Kontrollør drivstoffor og tilføelinger			
I	Kontrollør utleppede for TSK-Flaske (indlertidig dekkingsplassett)			
J	Prøvekjøring (sløy, stabilitet, instrumentfunksjoner)			
K	Kontrollør lykteneestillinger			
L	Kontrollør karosseri for korrosjon			
M	Kontrollør dekk for slitasje og skader			
N	Kontrollør justering av håndbrekk			
1	Skifte stov- og polstoffer			
2	Kontrollør generatoreten			
3	Skifte girete			
4	Skifte drivstoffilter			
5	Kontrollør tangang (bensin)			
6	Skifte tangpenger (bensin)			
7	Skifte kjølervass			
8	Skifte differensialolje (kun 4 WD)			
9	Skifte bremservass			
10	Skifte luftfilter			
11	Kontrollør ventilklaring (bensin)			

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsett service.

Forhandlerstempel: **RAHMANSEN** 4633 KR5 Fagerlia 40 18 05 67 40

Indetegn: *[Signature]*

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Wid kode: 22690 Dato: 14-12/2017

Wid kode: 37099 Dato: 17-12-17

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter			
B	Kontrollør for- og bakbremser			
C	Kontrollør styrestang, tankestang og manøetter			
D	Kontrollør kjølepomp, ståldeppere og fjærr			
E	Kontrollør drivakselmanøetter			
F	Kontrollør alle vasskender og kvaliteten			
G	Kontrollør avgasssystem			
H	Kontrollør drivstoffor og tilføelinger			
I	Kontrollør utleppede for TSK-Flaske (indlertidig dekkingsplassett)			
J	Prøvekjøring (sløy, stabilitet, instrumentfunksjoner)			
K	Kontrollør lykteneestillinger			
L	Kontrollør karosseri for korrosjon			
M	Kontrollør dekk for slitasje og skader			
N	Kontrollør justering av håndbrekk			
1	Skifte stov- og polstoffer			
2	Kontrollør generatoreten			
3	Skifte girete			
4	Skifte drivstoffilter			
5	Kontrollør tangang (bensin)			
6	Skifte tangpenger (bensin)			
7	Skifte kjølervass			
8	Skifte differensialolje (kun 4 WD)			
9	Skifte bremservass			
10	Skifte luftfilter			
11	Kontrollør ventilklaring (bensin)			

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsett service.

Forhandlerstempel: **MR-Bilverksted** Magnus barfotsve 4633 KR5 Fagerlia 40 18 05 67 40

Indetegn: *[Signature]*

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Wid kode: 61171 Dato: 22/10-22

Wid kode: 22690 Dato: 22/10-22

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter			
B	Kontrollør for- og bakbremser			
C	Kontrollør styrestang, tankestang og manøetter			
D	Kontrollør kjølepomp, ståldeppere og fjærr			
E	Kontrollør drivakselmanøetter			
F	Kontrollør alle vasskender og kvaliteten			
G	Kontrollør avgasssystem			
H	Kontrollør drivstoffor og tilføelinger			
I	Kontrollør utleppede for TSK-Flaske (indlertidig dekkingsplassett)			
J	Prøvekjøring (sløy, stabilitet, instrumentfunksjoner)			
K	Kontrollør lykteneestillinger			
L	Kontrollør karosseri for korrosjon			
M	Kontrollør dekk for slitasje og skader			
N	Kontrollør justering av håndbrekk			
1	Skifte stov- og polstoffer			
2	Kontrollør generatoreten			
3	Skifte girete			
4	Skifte drivstoffilter			
5	Kontrollør tangang (bensin)			
6	Skifte tangpenger (bensin)			
7	Skifte kjølervass			
8	Skifte differensialolje (kun 4 WD)			
9	Skifte bremservass			
10	Skifte luftfilter			
11	Kontrollør ventilklaring (bensin)			

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsett service.

Forhandlerstempel: **BILVERKSTED SØR AS** Kongsv. 4633 KR5 Fagerlia 40 18 05 67 40

Indetegn: *[Signature]*

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Wid kode: 84087km Dato: 27/08/2023

Wid kode: 100763 Dato: 28/10/23

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter			
B	Kontrollør for- og bakbremser			
C	Kontrollør styrestang, tankestang og manøetter			
D	Kontrollør kjølepomp, ståldeppere og fjærr			
E	Kontrollør drivakselmanøetter			
F	Kontrollør alle vasskender og kvaliteten			
G	Kontrollør avgasssystem			
H	Kontrollør drivstoffor og tilføelinger			
I	Kontrollør utleppede for TSK-Flaske (indlertidig dekkingsplassett)			
J	Prøvekjøring (sløy, stabilitet, instrumentfunksjoner)			
K	Kontrollør lykteneestillinger			
L	Kontrollør karosseri for korrosjon			
M	Kontrollør dekk for slitasje og skader			
N	Kontrollør justering av håndbrekk			
1	Skifte stov- og polstoffer			
2	Kontrollør generatoreten			
3	Skifte girete			
4	Skifte drivstoffilter			
5	Kontrollør tangang (bensin)			
6	Skifte tangpenger (bensin)			
7	Skifte kjølervass			
8	Skifte differensialolje (kun 4 WD)			
9	Skifte bremservass			
10	Skifte luftfilter			
11	Kontrollør ventilklaring (bensin)			

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsett service.

Forhandlerstempel: **NAF Senter Kristiansand** 4633 KR5 Fagerlia 40 18 05 67 40

Indetegn: *[Signature]*

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 35, 2014	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 29, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	3	3	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.08.2025	115681

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.