

PD23277 - 2007 Honda Civic Kombi (5-dørs)

Km.stand	186 705	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	10.01.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	179 992
Egenvekt	1347	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	14.08.2023
Effekt	140	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	SHHFK37607U021438	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	16.05.2007	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	22.07.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE


Normal slitasje ifht alder og kilometerstand

Dato: 22.07.2025
Signatur selgerDato: 22.07.2025
Signatur kunde


KOMMENTARER

- 1.4 Identitet - Nøkler - Ene nøkkel fungerer ikke sentrallås
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Flere riper og bulker rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Hull i motorplate
- 2.3 Eksteriør - Panser - Panserholder sitter ikke fast
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Skvettlapper bs foran løst
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Deksel på framkjerm bs foran løst
- 2.13 Eksteriør - Elektronisk forb. til tilhenger - Eiret inni hegerkontakt. Fungerer ikke son den skal
- 2.14 Eksteriør - Rust - Rustbobler på tak
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Sommerdekk slitt
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Lykter foran begynner å bli matte
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Høyre Langhus virker ikke
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Skiltlys venstre virker ikke
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Sprekk i blinklysglass på speil høyre
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Blinklys i speil høyre virker ikke
- 4.2 Interiør og instrumenter - Instrumenter og brytere - Knapp til innfelling av speil funker ikke
- 4.2 Interiør og instrumenter - Instrumenter og brytere - Display lyser ikke som det skal
- 4.12 Interiør og instrumenter - Varme/AC/Klima - Blåser varmt av ac anlegg
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoderapport lagt i onedrive
- 5.2 Motor - Batteri - Good&Pass
- 5.2 Motor - Batteri - Batteri sitter ikke ordentlig fast
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetting motor
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 8.6 Hjuloppheng og styring - Fjærer/luftbelger - Svetting støtdemper hf
- 8.7 Hjuloppheng og styring - Stabilisatorstag - Slakke i stabstagforinger bs foran
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Bremseskjold bs bak opprustet


BILDER



5.2 Good&Pass



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



2.13 Eiret inni hegerkontakt. Fungerer ikke son den skal



2.2 Hull i motorplate



5.10 Svetting motor



5.10 Svetting motor



9.7 Bremseskjold bs bak opprustet



9.7 Bremseskjold bs bak opprustet



8.6 Svetting støtdemper hf



2.17 Sommerdekk slitt



2.17 Sommerdekk slitt



2.17 Sommerdekk slitt



2.17 Sommerdekk slitt



2.14 Rustbobler på tak



2.1 Flere riper og bulker rundt om på bil



2.1 Flere riper og bulker rundt om på bil



3.1 Lykter foran begynner å bli matte



3.1 Lykter foran begynner å bli matte



3.4 Sprekk i blinklysglass på speil høyre



2.7 Deksel på framkjerm bs foran løst



2.7 Deksel på framkjerm bs foran løst



2.7 Deksel på framkjerm bs foran løst



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .



4.2 Display lyser ikke som det skal

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	3	3	3	Uke 44, 2013
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 26, 2019
Bremseklosser	1.2	1.2	90%	90%	