



5565532

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	502648		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	V70	Motoreffekt	84 kW
Type	B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH36751	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1BW84A1C1218601	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	192523	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2011
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	08.12.2011
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5565532

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
21.17		* - Diverse varsellamper i bilen.	
22.5	Varsellamper utvidet	Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre fordør
86.7		Lakkbærer	Høyre forskjerm
86.10		Rust/rusthull:	Tak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Turbo
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
75.11	Støtdempere	Svetting fra støtdemper	Venstre bak, Høyre bak
78.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* - Diverse morkne foringer i forstilling.	
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* - Diverse morkne foringer i bakforstilling.	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



5565532

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak, Midten
98.9	Seter	* - Noen skraper i skinn seter bak.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	19 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	31.01.2027



5565532

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsevirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper R
22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor O
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølervæske R
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg R
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim R

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
39 - Girkasse (manuell) ✓
42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator R
59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett O
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere O
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel O
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel O
80 - Travers ✓



5565532

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5565532

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	140000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	22 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5565532



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5565532



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt




5565532



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt




54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



5565532

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. jun. 2025

Køretøj: Volvo V70 D2 1.6 16V CDI
Motorkode: D 4162 T
Produktionsår: 09-16
Kilometerstand: 192523 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: VH36751
VIN: YV1BW84A1C1218601 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. jun. 2025 12:40:14

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Dieselmotor	5 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: P2291
Brændstoffordelerrør (bank 1)
Brændstofftryk for lavt ved motorstart.

Fejlkode: P02D3
Indsprøjtningdyse 4
Øverste tilpasningsgrænse nået.

Fejlkode: P02CF
Indsprøjtningdyse 2
Øverste tilpasningsgrænse nået.

Fejlkode: P02D1
Indsprøjtningdyse 3
Øverste tilpasningsgrænse nået.

Fejlkode: P0691
Kølerventilatoraktivering 1
Kortslutning til stel.

Drivlinje	ADM additivmodul	ikke tilgængelig
------------------	-------------------------	-------------------------

bremsesystem	ABS BCM	3 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C0034
Hjulføler FH
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0034

Hjulføler FH
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0034
Hjulføler FH
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	PBM parkeringsbremse	5 Fejl
---------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: C2006
Parkeringsbremse-servomotor VB
Mekanisk fejl.

Fejlkode: C2006
Parkeringsbremse-servomotor VB
Mekanisk fejl.

Fejlkode: C2007
Parkeringsbremse-servomotor HB
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C2008
Servomotor t.v.
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0121
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
ingen kommunikation

bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
---------------------	---------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	1 Fejl
---------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: B1A69
Luftfugtighedsføler
Funktion ukorrekt.

Termostyring	CPM tilskudsvarmer	0 Fejl
---------------------	---------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Kollisionshastighedsmodul	3 Fejl
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: U0415
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0401
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U3000
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort	CEM centralelektronikmodul	10 Fejl
----------------	-----------------------------------	----------------

Fejlkode: B10EC
Dobbeltlåsnings servomotor passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10ED
Dobbeltlåsnings servomotor dør bag førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10EE
Dobbeltlåsnings servomotor dør bag passagerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10F3
Positionslys foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10F4
Positionslys foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110A
Centrallås-servomotor førerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B11D4
Bremseassistent
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13DF
Batterirelæ A
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0164
CAN-forbindelse fra varme-/klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Nøgleløst	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdersmodul	0 Fejl
Komfort	Passagerdersmodul	1 Fejl
Fejlkode: B1109 Servomotor for centrallås passagerdør Funktion ukorrekt.		
Komfort	elektr. sædejustering	ikke tilgængelig
Komfort	Overvågning for	ikke tilgængelig
Komfort	HCM belysning	10 Fejl

Fejlkode: B10EC
Dobbeltlåsnings servomotor passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10ED
Dobbeltlåsnings servomotor dør bag førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10EE
Dobbeltlåsnings servomotor dør bag passagerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10F3
Positionslys foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10F4
Positionslys foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110A
Centrallås-servomotor førerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B11D4
Bremseassistent
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13DF
Batterirelæ A
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0164
CAN-forbindelse fra varme-/klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort

POT bagklapmodul

ikke tilgængelig

Komfort

PAM parkeringshjælp

4 Fejl

Fejlkode: B1B44
Parkerings sensor BH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B46
Parkerings sensor BH indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B48
Parkerings sensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B50
Parkerings sensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Komfort	PAC bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	Hækkamera LCD HLDF	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul	3 Fejl

Fejlkode: U2100
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U0415
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0422
Centralelektronik-modul
Modtaget ugyldige data.

Komfort	SODL sidehindringsregistrering til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	ikke tilgængelig
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl

Fejlkode: U3006
styreenhed
Indgangsstrømkreds A med fejl.

Infotainmentsystem	IAM audiomodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Betjeningspanel ICM	1 Fejl

Fejlkode: U1A24
MOST-bus
Afbrydelse i strømkreds .

Infotainmentsystem	PHM telefonmodul	2 Fejl
---------------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: B119F
GPS-antenne
Kortslutning til stel.

Fejlkode: U2109
Ekstrabatteri
Funktion ukorrekt.