



5533267

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	496311		



Kjøretøy

Bilmerke	Palfinger Platforms Gmbh	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Sprinter	Motoreffekt	105 kW
Type	906BA35-MB-PP	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DS25461	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W1V9071331N105181	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	52461	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
		Registrert første gang	07.12.2020
		Frist for neste EU kontroll	06.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5533267

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode: Skift	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Støtfanger bak, Høyre B-stolpe
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Panser

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	07.12.2026



5533267

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

Bremser

6 - Bremseskiver

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremserør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Bremsepedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

O

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Drivverk

38 - Clutch

✓

39 - Girkasse (manuell)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

43 - Mellomaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

Elektriske anlegg

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

✓

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5533267

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
103 - Interiør generelt	✓



5533267

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5533267



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5533267



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



5533267

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



10. jun. 2025

Køretøj: Mercedes Sprinter 314 CDI (B910) Ladvogne
Motorkode: OM 651.958
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 52456 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DS25461
VIN: W1V9071331N105181 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. jun. 2025 09:06:34

Fejlkode

OBD

OBD

1 Fejl

Fejlkode: P229F-00
NOx-sensor 2 række 1
Funktion ukorrekt.

Drivlinje

Dieselmotor

6 Fejl

Fejlkode: P310253
Gasspjæld, servomotor, række 1
Funktion/initialisering ukorrekt.

Fejlkode: P300964
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: P300965
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: P300966
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: P3006B2
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P300677
NOx-sensor 2 række 1
Funktion ukorrekt.

Drivlinje Drivlinje	SCR: Udstødningsgasreduktion FSCU UDS OBD	0 Fejl 1 Fejl
Fejlkode: B210D00 Spændingsforsyning Spænding for lav.		
Drivlinje	PTCU: Drivlinje	0 Fejl
bremsesystem	ABS/ESP OBD	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Termostyring	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radar til mellemområde	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl
Fejlkode: B226656 Kørselsautoriseringsdata Modtagne data ugyldige.		
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	OBF dig. OBD	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	3 Fejl
Fejlkode: B214F73 Hvilestrømfrakoblings-relæ Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: B23267B Sprinklervand-niveausensor For lavt påfyldningsniveau.		
Fejlkode: U014392 CAN-bus til multifunktionsstyreenhed Hella Gutmann Solutions GmbH		

Kommunikation forstyrret.

Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	1 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: U021500
Dørbetjeningsenhed
Fejl i kommunikation.

Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	1 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: U120A00
Sædevarmekontakt
Fejl i kommunikation.

Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	2 Fejl
----------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: B214B72
Hvilestrømfrakoblings-relæ
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Komfort	AHE: Anhængerregistrering	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------------	-------------------------

Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------------	-------------------------

Komfort	ESE indstilling passagersæde	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------------------	-------------------------

Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	5 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: B182D86
Hjælpe motor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B182D9A
Hjælpe motor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B18319A
Regulering af arbejdsomdrejningstal
Funktion ukorrekt. Driftsbetingelserne for komponenten/systemet opfyldes ikke.

Fejlkode: B210D00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: B21CB11
Multifunktionsudgang 2
Funktion ukorrekt.

Komfort	OLU: Onboard Logic Unit	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	VG: Fordelergear	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	ikke tilgængelig
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	MRM styreenhed til ratstamme	0 Fejl
Styretøj	LRE Ratstammeelektronik	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl
Fejlkode: B210F00 Spændingsforsyning kl. 30 Spændingsforsyning med fejl.		
Infotainmentsystem	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	MBUX Head Unit	2 Fejl
Fejlkode: B210A84 Systemspænding Spænding for lav.		
Fejlkode: B211A01 Datakabel mellem kombiinstrument og infotainmentdisplay Fejl i kommunikation.		
Infotainmentsystem	ZAN OBD	1 Fejl
Fejlkode: B19C531 Infotainmentdisplay Funktion/signal med fejl.		
Infotainmentsystem	Telematik HERMES	1 Fejl
Fejlkode: U103888 Diagnose-CAN-bus CAN-bus slået fra.		
Infotainmentsystem	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig