

**VOLVO XC60 4X4**
**TESTDATO: 07.03.2025**
**KODE: 1660309**

<b>ZA21543</b>	<b>114 248 KM</b>	<b>05.01.2021</b> Førstegang registrert	<b>Bensin/ Batteri</b>
----------------	-------------------	--	----------------------------

<b>CHASSISNR:</b> LYVUZBFVDMB750667	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 05.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- |  |  |
|--|--|
| IDENTITET <span style="float: right; color: green;">✔</span> | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right; color: green;">✔</span> |
| EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>               | LYS <span style="float: right; color: green;">✔</span>                           |
| MOTOR <span style="float: right;">🔍</span>                   | HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right; color: green;">✔</span>           |
| BREMSER <span style="float: right; color: green;">✔</span>   | GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right; color: green;">✔</span>              |
| INTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>                | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">🔍</span>                    |

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Vinduspussere/-spyler	Mangler litt lakk på en viskerarm	venstre foran
1.2	Dekk/Felger	Små merker på 1 sommerfelg	
1.3	Dekk/Felger	Vedlagt er bilder av vinterhjul.	
1.4	Dekk/Felger	Vedlagt er bilder av sommerhjul. Det blir byttet til nye dekk før overlevering	
1.5	Døråpning	Små ubetydelige bulker i døråpning/dør venstre side foran.	venstre foran
1.6	Døråpning	Liten bulk på innside av høyre bakdør.	høyre bak
1.7	Døråpning	Flere små ubetydelige bulker på innside av høyre framdør.	høyre foran
1.8	Støtfanger	Noe steinsprang på frontfanger	
<b>2. MOTOR</b>			
2.1	Service	Neste service i August 2025.	
<b>3. INTERIØR</b>			
3.1	Seter	Noe slitasje på sidestøtte førersete	venstre foran
3.2	Seter	Lite Merke på seterygg høyre framstol.	høyre foran
3.3	Tepper/bekledning	Lite merke i deksel B-stolpe	venstre foran
<b>4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>			
4.1	Opplysninger	dokumentert service, se bilde	



1.1 Mangler litt lakk på en viskerarm




1.2 Små merker på 1 sommerfelg



1.2 Små merker på 1 sommerfelg



1.2 Små merker på 1 sommerfelg



1.3 Vedlagt er bilder av vinterhjul.




1.3 Vedlagt er bilder av vinterhjul.





1.3 Vedlagt er bilder av vinterhjul.



1.3 Vedlagt er bilder av vinterhjul.



1.4 Vedlagt er bilder av sommerhjul. Det blir byttet til nye dekk før overlevering



1.4 Vedlagt er bilder av sommerhjul. Det blir byttet til nye dekk før overlevering



1.4 Vedlagt er bilder av sommerhjul. Det blir byttet til nye dekk før overlevering



1.4 Vedlagt er bilder av sommerhjul. Det blir byttet til nye dekk før overlevering





1.5 Små ubetydelige bulker i døråpning/dør venstre side foran.



1.5 Små ubetydelige bulker i døråpning/dør venstre side foran.



1.5 Små ubetydelige bulker i døråpning/dør venstre side foran.



1.5 Små ubetydelige bulker i døråpning/dør venstre side foran.



1.5 Små ubetydelige bulker i døråpning/dør venstre side foran.



1.5 Små ubetydelige bulker i døråpning/dør venstre side foran.





1.6 Liten bulk på innside av høyre bakdør.



1.6 Liten bulk på innside av høyre bakdør.



1.7 Flere små ubetydelige bulker på innside av høyre framdør.



1.7 Flere små ubetydelige bulker på innside av høyre framdør.



1.7 Flere små ubetydelige bulker på innside av høyre framdør.



1.7 Flere små ubetydelige bulker på innside av høyre framdør.





1.8 Noe steinsprang på frontfanger




1.8 Noe steinsprang på frontfanger




3.1 Noe slitasje på sidestøtte fører sete



3.3 Lite merke i deksel B-stolpe



4.1 Dokumentert service, se bilde



4.1 Dokumentert service, se bilde









**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	1
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Leiebil

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	50	Snø

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 6, 2024	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 30, 2019
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	7	7	7	7
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	5	5	5	5

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
20.08.2024	98712



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.