



5600018

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	504938		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	UP!	Motoreffekt	60 kW
Type	AA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL78020	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAAZFD904361	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	50961	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	07.10.2015
		Frist for neste EU kontroll	24.08.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5600018

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
61.1	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran, Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	26 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	25.08.2025



5600018

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

7 - Bremsetromler ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning R

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor R

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

Elektriske anlegg

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid R

62 - Ladekabel elbil/hybrid R

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓



5600018

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	0
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5600018


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	110,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	25 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5600018


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5600018



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5600018



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



5600018

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



8. jul. 2025

Køretøj: Volkswagen e-up!
Motorkode: EABA
Produktionsår: 13-20
Kilometerstand: 50950 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EL78020
VIN: WVVZZZAAZFD904361 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 8. jul. 2025 16:11:46

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
-----------	-------------------	--------

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Drivlinje	Elektromotor 1	9 Fejl
-----------	----------------	--------

Fejlkode: 24640
Jævnstrømsomformer
Intern fejl.

Fejlkode: 24644
Jævnstrømsomformer
Intern fejl.

Fejlkode: 24647
Jævnstrømsomformer
Intern fejl.

Fejlkode: 24650
Jævnstrømsomformer
Intern fejl.

Fejlkode: 24656
Jævnstrømsomformer
Intern fejl.

Fejlkode: 19030
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 19010
Eldrivmotor-effektelektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14382
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 19040
Eldrivmotor-effektelektronik
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Hybridbatteristyring	0
Drivlinje	Højspændings-batteriopladningsstyring	8 Fejl

Fejlkode: 1055489
Højspændings-ladetilslutning 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1055490
Højspændings-ladetilslutning 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1054721
Stiklåsning registrering højspændings-ladetilslutning 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1054722
Stiklåsning registrering højspændings-ladetilslutning 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 2097152
Styreenhed til højspændingsbatteri
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 2097922
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Mekanisk fejl.

Fejlkode: 2162688
Batteri køretøjets net
Udligningsladning via højspændingsbatteri forkert.

Fejlkode: 2162704
Batteri køretøjets net
Udligningsladning via højspændingsbatteri forkert.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	3 Fejl
------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 13893632
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 14745861
styreenhed
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Bremseelektronik	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 193
Dørkontaktafbryder
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 459
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

bremsesystem	Følersystem til bremsesystemer	2 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: 12289
Sensorenhed City-nødbremseassistent
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 4
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	4 Fejl
---------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: 199168
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 173568
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 173312
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 196352
styreenhed
ulovlig frakobling

Passiv sikkerhed	Airbag	0
-------------------------	---------------	----------

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	0
-------------------------	---	----------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	6 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 4070
Blæserstyring 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 4112
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3406
Styreenhed batteriovervågning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 4072
Klimakompressor
Fejl i højspændingsforsyningen.

Fejlkode: 1274
Servomotor for dynamisk trykspjæld
Fejl i servomotor til dynamisk trykspjæld.

Fejlkode: 710
Servomotor for defrosterspjæld
Fejl i servomotor til defrosterspjæld.

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0
Komfort	Gateway-elektronik 1	4 Fejl

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 447
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning høj.

Fejlkode: 1598
Batteriovervågning
Spænding for lav.

Komfort	Kombiinstrument	2 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 13893632
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Batteriregulering	2 Fejl

Fejlkode: 1598
Batteriovervågning
Spænding for lav.

Fejlkode: 2256
Hvilestrøm
Strømværdi med fejl.

Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------------	-------------------------

Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0
Styretøj	Servostyring	0
Infotainmentsystem	Radiotuner	0
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	ikke tilgængelig