

RENAULT CLIO 90 HK MANUELL FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 27.02.2025
KODE: 1651778

YF12851	51 965 KM	07.12.2017 Førstegang registrert	Bensin
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: VF15R240A59160496	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	normal bruksslitasje i henhold til alder.	
1.2 Under bil	beskyttelsesplate løs i fester. Festes før salg	
1.3 Dekk/Felger	for gamle vinterdekk. Blir byttet før salg	
2. MOTOR		
2.1 Service	Støv filter tett. Blir byttet før salg	
3. HJULOPPHENG/STYRING		
3.1 Fjærer/støtdemper	støvmansjett, sprukket og løs. Blir fjernet løse deler og montert bedre.	begge foran
3.2 Stabilisatorer/stag	slakk i lenkearmer, byttes før salg	begge foran
4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
4.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	



1.1 Normal bruksslitasje i henhold til alder.



1.2 Beskyttelsesplate løs i fester. Festes før salg



1.2 Beskyttelsesplate løs i fester. Festes før salg



3.1 Støvmansjett, sprukket og løs. Blir fjernet løse deler og montert bedre.

Arbeidsordr.nr. 14135
 Utstedt dato 2022-02-03
 Leveringsdato 2022-02-03 00:00 - U-49
 Opprettet av Kurt Harsten

Kunde
 Kundereferanse 45444
 Hanne Karihne Steyer
 Fersenvæien 105
 8020 Bæle
 Mobiltelefon: 4748041509

Kjøretøy
 Merke/Modell Renault Clio - 2017
 Modell YF12851
 Reg.nr.: V15R240AS9160496
 Undersøttelsesnummer: 51461 km

Artikkel	Tid (min)	Tidspole inkl. MVA	Substans	Beløp ekskl. MVA	Beløp
EU kontroll opp til 2000 kg	-	-	-	1 274,00	1 595,00
service 5000 km oljefilter, pollenfilter	40	1 975,00	-	1 580,00	1 975,00
skift bremsevæske	30	1 975,00	-	790,00	987,50
ETTERKONTROLL	-	-	-	60,00	100,00
SKIFT AV BÆREARMER FORAN BEGGE SIDER	120	1 975,00	-	3 140,00	3 950,00
SKIFT KLOSSER OG SKIVER FORAN	90	1 975,00	-	3 350,00	3 950,00
JUSTERINGS	10	1 975,00	-	240,00	300,00
Sum arbeid:				11 899,00	

Artikler	Art.nr.	Antal	Enhetspris	Substans	Beløp ekskl. MVA	Beløp
Strykpower MST C3 SW40	BV872387	4,10	256,80	10,00 %	947,59	1 184,49
Spylervæske	BV3PY410	3,00	22,40	10,00 %	60,48	75,60
Oljefilter	BV999605901387	1,00	239,20	10,00 %	215,28	269,10
Kupefilter	BV999606003485	1,00	143,20	10,00 %	128,88	161,10
Bærearm, Hjuloppheng	BV999600059461	1,00	863,20	10,00 %	776,88	971,10
Bærearm, Hjuloppheng	BV999600059463	1,00	863,20	10,00 %	776,88	971,10
Bremsekive 258x22 mm	BV999600808516	2,00	623,20	10,00 %	1 121,76	1 402,20
Bremsekasser	BV171800	1,00	707,20	10,00 %	636,48	795,60
Verktøymateriell					653,07	816,33
Sum materiell:					6 446,62	

4.1 Dokumentert service, se bilde

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 48, 2016
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	4,2	4,2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	9	9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
03.02.2025	51461
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.02.2025	51461
30.06.2021	30931
23.04.2020	21041
07.01.2019	9432

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølensystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.