



5400540

NAF Tilstandssjekk

Testdato
15.04.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2995 cm ³
Modell	S5 CABRIOLET	Motoreffekt	245 kW
Type	B8	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BR96089	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WAUZZZ8F6AN022919	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189847	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2010
Karosseritype	Kabriolet	Registrert første gang	28.04.2010
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2026



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5400540

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Lugger litt i styringen.	
17.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
17.3		Manglende / skadet deksel under motor	
17.6		* Panser demper defekt, holder ikke panseret oppe.	
24.2	Differensial	Oljelekkasje:	Bakre differensial
31.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
35.4	Styreservo	Ulyd fra servopumpe	
44.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Liten vibrasjon i bilen ved normal kjøring på motorvei.	
3.18	Nøkler / Utstyr	* Knapper/brytere inni bilen er "trege" + hele bryterpanelet til cabriolet styringen er løs.	
11.29	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
16.4	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
16.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
19.14	Eksosanlegg	* Liten eksoslekkasje fra midtre klemmer på eksos.	
23.18	Girkasse (automatisk)	* Periodisk hard veksling.	
31.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
32.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
38.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran
44.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
44.15		* Bulk høyre kanalskjørt.	

Merknader

Punkt	Merknad
Styreservo	Kneppelyd/hvinelyd fra Rattstamme/servo ved svingning.



5400540

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i serviceheftet ved testetidspunktet.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	30.09.2026



5400540

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

O**Bremser**

4 - Bremsvirkning

✓

5 - Bremseskiver

✓

6 - Bremsbelegg

✓

8 - Bremseslanger

✓

9 - Bremsørør

✓

10 - Parkeringsbrems

✓

Lys og signaler

11 - Lys

O

12 - Markeringslys/-lykter

✓

13 - Refleks

✓

14 - Varsellamper

✓

15 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing

O**Motor**

17 - Utvendig tilstand motor

R

18 - Motor virkemåte

✓

19 - Eksosanlegg

O

20 - Avgassanalyse (Bensin)

✓

Drivverk

22 - Drivakslar

✓

23 - Girkasse (automatisk)

O

24 - Differensial

R

25 - Mellomaksel

✓

Elektriske anlegg

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

Hjul, dekk, felg

30 - Dekk

✓

31 - Felg

R

32 - Ekstra hjulsett

O

33 - Hjullager

✓

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

35 - Styreservo

R

36 - Styrestag/ledd

✓

37 - Styresnekke, tannstang

✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere

O

39 - Stabilisator

✓

40 - Fjærer / fjærbein

✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

43 - Travers

✓

Karosseri

44 - Underside

R

45 - Frontrute

✓



5400540

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
4.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
5.1	Bremseskiver		Ikke målt pga nye skiver
20.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
30.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
30.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
30.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5400540



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Nøkler / Utstyr



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Nøkler / Utstyr



31. Utvendig tilstand motor



32. Generelt



33. Felg



34. Generelt



35. Felg



36. Felg



37. Generelt



38. Felg



39. Generelt



40. Felg



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Differensial



46. Eksosanlegg



47. Underside



48. Utvendig tilstand motor



5400540



49. Underside



50. Underside



51. Underside



52. Underside



53. Underside



54. Underside



55. Støtdempere



5400540

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter næring Økern
Økernveien 99
0579 Oslo
Telefon: 93497044
Fax:
E-mail: Leif.wennevold@naf.no
Website: Www.naf.no



15. apr. 2025

Køretøj: Audi S5 3.0i V6 24V TFSI Cabriolet Quattro
Motorkode: CAKA
Produktionsår: 09-12
Kilometerstand: 189840 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BR96089
VIN: WAUZZZ8F6AN022919 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 15. apr. 2025 10:25:29

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 6141
Kølerventilatoraktivering 1
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	Bremseelektronik	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 283
Hjulføler FV ikke i orden.
Hjulføler FV ikke i orden.

Fejlkode: 473
Styreenhed elektr. parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Parkeringsbremse	0
---------------------	-------------------------	----------

Passiv sikkerhed	Airbag	0
-------------------------	---------------	----------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 1271
Servomotor for temperaturstyringsspjæld
Fejl i servomotor til temperaturstyringsspjæld.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Vognbaneassistent (LDW)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	0
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	3 Fejl

Fejlkode: 2203
Audio/video-indgang 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2203
Audio/video-indgang 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3005
Audio-/videoforbindelser
Fejl i videoomskiftning.

Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Central styreenhed komfort	2 Fejl

Fejlkode: 230
Parkeringskontakt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1699
Centrallås-servomotor bagklap
Strømkreds med fejl.

Komfort	Gateway-elektronik 1	4 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 978
Lampe til venstre nærlyslygte M29
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1316
Bremsestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1520
Regn-/lyssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3395
Fjernlysassistent-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Diagnose-interface-bus	2 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 3041
Dvaletilstand
Funktion aktiv.

Fejlkode: 3395
Fjernlysassistent-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Betjeningsenhed/visningsenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Fører dørselektronik	0
Komfort	Passager dørselektronik	0
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Lygtenivellering	1 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Sædejustering fører	0
Komfort	Sædejustering passager	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	elektr. tagbetjening	1 Fejl

Fejlkode: 25
Rudehejs-centralkontakt
Uplausibelt signal.

Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	1 Fejl

Fejlkode: 3285
Sensor berøring af udvendigt dør greb FV
Funktion ukorrekt.

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	8 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: 1769
Køretøjsniveausensor HF
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3262
Komfortbegrænsning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 143
Ventil til justering af dæmpning, højre for
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3264
Funktionsfrakobling
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 144
Ventil til justering af dæmpning, venstre bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 775
BH føler for køretøjsniveau
Fejl i BH føler for køretøjsniveau.

Fejlkode: 775
BH føler for køretøjsniveau
Fejl i BH føler for køretøjsniveau.

Fejlkode: 775
BH føler for køretøjsniveau
Fejl i BH føler for køretøjsniveau.

Styretøj	aktiv styring	0
Styretøj	Servostyring	ikke tilgængelig
Styretøj	Ratstammemodul	0
Infotainmentsystem	Medioplayer 1	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Medioplayer 2	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	0
Infotainmentsystem	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	1 Fejl
Fejlkode: 871 Bashøjtaler FH R23 Funktion ukorrekt.		
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem	Sprogstyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig



Autofix Moss AS

Vålerveien 159

1599 Moss

Telefon 69510066

post@autofixmoss.no

NO 912782735 MVA

Faktura 30574

Foretaksregisteret 16.Apr.2025 13:20 Side 1

Panther Auto AS	Regnr.	BR96089	Ordrenr.	10903	15/04-2025
Fjordallén 16	Refnr.	18541	Fakturanr.	30574	16/04-2025
	Km. stand	190013	Forfallsdato		26/04-2025
0250 OSLO	Ch.nr.	WAUZZZ8F6AN022919	Reg. dato		28/04-2010
	Rekv.nr.		Referanse		
	Lev. dato		Kundenr.	50076	
2010 AUDI AUDI S5 CABRIOLET	Rep. dato		Kundemottaker	Truyen Vo	

Beskrivelse	Pris	Antall	Rabatt	Sum
Vaske å rense bunnpanne for å sjekke opp olje lekk Utført rens og vaske av nedre bunnpanne, kunne ikke finne feil eller lekkasje etter 100km kjørte så bunn panne er bra. Noe svetting ifra Vak å det er normalt på de bilene. Ikke farlig. Verkstedmateriell	1.290,00	2,00		2.580,00
				258,00

Mva. 25%. Avgiftsfrie poster er merket *

NOK	Nettobeløp:	2.838,00	MVA beløp:	709,50	Å BETALE :	3.548,00
-----	-------------	----------	------------	--------	------------	----------

Iban no.:
Swift no.:

Betales til kontonr: 1503 41 39617
Kidnummer: