



5010476

NAF Bruktbiltest

Testdato
30.10.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	438989		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2998 cm ³
Modell	540i xDrive	Motoreffekt	250 kW
Type	G5L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZZ33694	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBAJB51030G460946	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	162546	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	15.02.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5010476

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet skade i front. En redusert test	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.16	Lys	Skadet lykt:	Venstre nærlys
21.17	Varsellamper	* - Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.12	Eksosanlegg	* Ikke originalt eksosanlegg og mangler katalysator	
42.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran
42.5		Ulyd i ledd:	Høyre ytre foran, Venstre ytre foran
65.11	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Høyre foran, Venstre foran
65.13		Corden er synlig	Høyre foran, Venstre foran
65.19		* Mangler 2 komplette sommer hjul	
67.24	Ekstra hjulsett	* Mangler 2 komplette vinter hjul	
77.9	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert, men ikke godkjent og anmerket i vognkort	
82.12	Siderute/bakrute	* Feil med gardin bakrute	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak, Venstre baksjerm, Panser, Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
67.28		Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.27	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten



5010476

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	19.12.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5010476

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

✓

8 - Parkeringsbrems

✓

Bremser

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremserør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

R**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

O

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

R

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Drivverk

42 - Drivaksler

R**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

R

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

R

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓

Karosseri

81 - Frontrute

O

82 - Siderute/bakrute

R

83 - Dør-/panseråpner

✓

84 - Lås

✓

85 - Takluke/Panoramatak

✓

86 - Lakk / karosseri utvendig

R

87 - Utvendig speil

✓

88 - Underside

✓

89 - Understellsnummer

✓



5010476

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5010476

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	0,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	0,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	0,00 mm
67.2		Mønsterdybde	0,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

**25. Generelt****26. Generelt****27. Generelt****28. Generelt****29. Generelt**



5010476

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



30. okt. 2024

Køretøj: BMW 540i G30 xDrive
Motorkode: B58 B30 A
Produktionsår: 16-19
Kilometerstand: 165246 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: ZZ33694
VIN:
Testet: 30. okt. 2024 14:02:45

Fejlkode

Drivlinje	DME Motorstyreenhed	6 Fejl
-----------	---------------------	--------

Fejlkode: DTC 1F0549
Check Control-meddelelse
"Motoroliestand for lav. Påfyld motorolie."

Fejlkode: DTC 138104
Udstødningsspjæld
Signalledning afbrydelse i strømkredsen.

Fejlkode: DTC 21A02D
Forbrændingsudsætter
Ujævn motorgang.

Fejlkode: DTC 10170C
Gasspjæld
Gasspjæld sidder kortvarigt fast.

Fejlkode: DTC 1C4002
Motorolieniveauføler
Oliestand for lav.

Fejlkode: DTC 21B043
Kølergitter øverst
Kører trægt/blokerer

Drivlinje	BATT batterielektronik 48 volt	ikke tilgængelig
Drivlinje	SGR generator med startfunktion 48 volt	ikke tilgængelig
Drivlinje	PCU Power Control Unit 48 volt	ikke tilgængelig
Drivlinje	PCU Styreenhed til spændingsforsyning	0 Fejl

bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	2 Fejl
---------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 480865
 Automatisk hold-trykknop
 Spænding uplausibel.

Fejlkode: DTC D358B5
 CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
 Meddelelse ukorrekt.

Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl
-------------------------	------------------------------	---------------

Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	2 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 801391
 Vandpumpe til parkeringsvarmer
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 80139A
 Parkeringsvarmer/tilskudsvarmer
 Låsning som beskyttelse mod forstyrrelser aktiv.

Førerassistentsystem	TRSV 360-graders kamera	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	1 Fejl
-----------------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC D42C67
 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
 CAN-signal "Status stabilisering ABS/ESP-styreenhed" ugyldigt.

Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	0 Fejl
-----------------------------	-----------------------------	---------------

Førerassistentsystem	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
-----------------------------	---	-------------------------

Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	SRSNVL Nærområderadar VF	ikke tilgængelig
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	SRSNVR Nærområderadar HF	ikke tilgængelig
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	HRSNL Nærområderadar VB	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	HRSNR Nærområderadar HB	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	SPNMVL Sædepneumatikstyreenhed VF	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	SPNMVR Sædepneumatikstyreenhed HF	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	3 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 800AC5
 Forrudevarme for frontfølerteknik

Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: DTC 800A01
Multifunktionskamera
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: DTC 800ABE
Kamera førerassistentsystem
Kameralinse tilsmudset.

Komfort	KOMBI Kombiinstrument	0 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Komfort	BDC Karosseristyrenehed	5 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 804081
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 80416D
Motorhjælmskontakt
åben under kørsel

Fejlkode: DTC 804291
Førudevisker
Nødfunktion

Fejlkode: DTC 804415
Fjernbetjeningsbatteri
Batteri tomt.

Fejlkode: DTC 8044D7
Kabine-lyskilder (LIN-bus-system)
Antal defekte lyskilder.

Komfort	ZGM Central gateway-styrenehed	1 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC CD0600

Komfort	HKFM Bagklapmodul	1 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 801724
Bagklap-servomotor
Funktion ukorrekt.

Komfort	SAS Styrenehed for specialudstyr	1 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: DTC D19DB6
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styrenehed
CAN-signal "Advarselsbremsekoordinator" ugyldig.

Komfort	AHM Anhængerstyrenehed	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------------	-------------------------

Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	FLE-L Forlyselektronik i venstre side	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	FLE-R Forlyselektronik i højre side	0 Fejl
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	3 Fejl
Fejlkode: DTC 030220 Skyde-/hævetag Initialisering ikke gennemført.		
Fejlkode: DTC 801A55 Tyverialarm Alarm udløst.		
Fejlkode: DTC 801A4A Kabinebeskyttelses- og hældningsvinkelsensor Funktion deaktiveret.		
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	1 Fejl
Fejlkode: DTC 802A1E Sædeindstilling Funktion frakoblet på grund af motorstart.		
Komfort	LEM Kabinebelysningsstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	1 Fejl
Fejlkode: DTC 802C1E Sædeindstilling Funktion frakoblet på grund af motorstart.		
Komfort	ENS Netværkstyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: DTC 021924 Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.		
Undervogn	EARSH Antirul-stabilisering bag	2 Fejl
Fejlkode: DTC CA165B Fejlkode: DTC CA19DF		
Undervogn	EARSV Antirul-stabilisering foran	1 Fejl
Fejlkode: DTC D259DF CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument Meddelelse "Relativtid" mangler.		

Undervogn	VDP Elektronisk reguleret støddæmpning	0 Fejl
Undervogn	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	TCB Telematikstyreenhed	2 Fejl

Fejlkode: DTC 03178A
 Ignorer fejlkode
 Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC 031786
 Telematik-system
 "Last State Call" ukorrekt.

Infotainmentsystem	HU-H Brugerflade	3 Fejl
---------------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: DTC B7F805
 Højre audioudgang
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC E1C440
 Infotainment-styreenhed
 System-reset gennemført.

Fejlkode: DTC E1C603
 Ethernet-forbindelse
 Kommunikations-reset udført.

Infotainmentsystem	VM Videomodul	ikke tilgængelig
---------------------------	----------------------	-------------------------