



5430379

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.04.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	487994		



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	2995 cm ³
Modell	Cayenne S e-hybrid	Motoreffekt	245 kW
Type	92A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT62931	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP1ZZZ92ZHLA69188	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189533	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	12.08.2016
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5430379

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
1.11		* Lukter brent etter noe kjøring, ukjent fra hvor. Videre feil søk anbefales	
3.13	Nøkler / Utstyr	* Mangler 1 sverd blad	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Venstre baklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.3		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
40.15	Girkasse (automatisk)	* Girer sakte. Videre feilsøking anbefales	
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Høyre fordør
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Bakrute
66.4	Felg	Mangler hjulbolt / mutter:	Venstre foran
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
67.24		* 1 dekk har punktert	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre bak
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.11		Steinsprut/lakksår	Tak
86.13		Lakkslipp/flassing	Venstre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Venstre fordør
99.8	Bilbelte	* Mugg på VF belte	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.24	Unormal lyd	* Ukjent lyd fra dashbord, går bort etter noe kjøring	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre baklys



5430379

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	31.01.2026



5430379

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
O

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
10 - Bremsevæsknivå
12 - Bremsørør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

O
R
✓
O
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

R
✓
✓
✓
R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

✓
O
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler
43 - Mellomaksel

R
✓
✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
52 - Lyktespyler / Visker
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
55 - Ladespenning generator
56 - Drivrem generator
61 - Ladekontakt elbil/hybrid
62 - Ladekabel elbil/hybrid
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓
✓
R
✓
✓
✓
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg

✓
R

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

R
✓
R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

✓
✓
✓
✓
✓
✓



5430379

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5430379

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	33,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	33,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	25,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	25,60 mm
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	1,50 mm
67.4		Mønsterdybde	1,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5430379




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Utvendig tilstand motor



5430379



25. Nøkler / Utstyr



26. Ekstra hjulsett



27. Ekstra hjulsett



28. Ekstra hjulsett




29. Lakk / karosseri utvendig




30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lys



34. Lys



35. Lys



36. Lys



37. Lys



38. Bilbelte



39. Døråpning



40. Døråpning



41. Dør-/panseråpner



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Felg



47. Generelt




48. Generelt




5430379



49. Lakk / karosseri utvendig



50. Generelt



51. Generelt



5430379

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



29. apr. 2025

Køretøj: Porsche Cayenne-S 3.0i V6 24V DFI E-Hybrid
Motorkode: M CG.EA (CGEA)
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 189533 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BT62931
VIN: WP1ZZZ92ZHLA69188 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. apr. 2025 08:04:51

Fejlkode

OBD

OBD

6 Fejl

Fejlkode: P0556
Trykføler for bremsekraftforstærker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0491
Sekundærluftsysteem række 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0492
Sekundært luftsysteem Række 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0556
Trykføler for bremsekraftforstærker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0491
Sekundærluftsysteem række 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0492
Sekundært luftsysteem Række 2
Funktion ukorrekt.

Drivlinje

DME benzin

3 Fejl

Fejlkode: 4363
Bremsevakuumsysteem
Mekanisk fejl.

Fejlkode: 12685
Sekundært luftsysteem Række 2
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 12683

Sekundærluft, indsprøjtningssystem (gas) række 1

Indblæst luftmængde for lille.

Drivlinje	Højspændingseffektelektronik	0 Fejl
------------------	-------------------------------------	---------------

Drivlinje	Højspændingsbatteri	2 Fejl
------------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 22660

Fejlkode: 22707

CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed

Kommunikation forstyrret.

Drivlinje	Højspændingslader	0 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

bremsesystem	ABS/PSM	0 Fejl
---------------------	----------------	---------------

bremsesystem	Parkeringsbremse	0 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------	-------------------------

Termostyring	Klimakompressor	0 Fejl
---------------------	------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Frontkamera	0 Fejl
-----------------------------	--------------------	---------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	0 Fejl
-----------------------------	-------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	parkeringssensor	0 Fejl
-----------------------------	-------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 1265661

Dæktryksstyreenhed

ingen kommunikation

Komfort	Forlygte ve. (autom. lyshøjderregulering (LWR))	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	Forlygte hø. (autom. lyshøjderregulering (LWR))	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	Førersæde	ikke tilgængelig
----------------	------------------	-------------------------

Komfort	Passagersæde	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik førerside	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik passager	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BV	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BH	0 Fejl
Komfort	Bagklapelektronik	0 Fejl
Komfort	BCM foran	1 Fejl

Fejlkode: 12656661
Dæktryksstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	BCM bag	1 Fejl
----------------	----------------	---------------

Fejlkode: 12656661
Dæktryksstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Central styreenhed	2 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: 12656661
Dæktryksstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 12656691
Klimakompressor
Fejl i kommunikation.

Komfort	AHK (anhængertræk)	ikke tilgængelig
Komfort	Stopur	0 Fejl
Komfort	Kompas	ikke tilgængelig
Komfort	Kørestøjssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Forlygtenivellering central	0 Fejl
Gearkasse	Tiptronic	0 Fejl
Gearkasse	Firehjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialespærre-elektronik	ikke tilgængelig
Undervogn	Niveauregulering	0 Fejl
Undervogn	PDCC	ikke tilgængelig
Styretøj	Servotronic	0 Fejl

Styretøj	Rat-elektronik	0 Fejl
Infotainmentsystem	PCM/CDR	1 Fejl
Fejlkode: 1564 Mikrofon 1 Afbrydelse i strømkreds .		
Infotainmentsystem	Lydsystem	0 Fejl
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	DVD-skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK	ikke tilgængelig