



5623617

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	505362		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	TOURAN	Motoreffekt	77 kW
Type	1T	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH32307	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVGZZZ1TZBW094757	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	149859	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	31.05.2011
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5623617

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Midtre bremselys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
50.14		* Skade/tæring i radiatorregister	
51.5	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Spylerdyse skadet/feil innstilt:	Bakrute
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Høyre sidekanal
86.7		Lakkbærer	Bakluke, Venstre fordør, Høyre bakdør
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Venstre baksjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	25 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	30.11.2025



5623617

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor O

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓

Karosseri

81 - Frontrute O

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

86 - Lakk / karosseri utvendig R

87 - Utvendig speil ✓

88 - Underside O

89 - Understellsnummer ✓



5623617

Interiør





91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5623617

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	24 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	25 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	541 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5623617



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5623617



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig




39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig




45. Lakk / karosseri utvendig



46. Lakk / karosseri utvendig



47. Døråpning



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt




54. Underside




55. Underside




56. Utvendig tilstand motor



57. Utvendig tilstand motor



58. Generelt



59. Generelt


60. Varmeapparat /
klimaanlegg (AC)



5623617

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. jul. 2025

Køretøj: Volkswagen Touran Cross 1.6 16V TDI
Motorkode: CAYC
Produktionsår: 10-15
Kilometerstand: 149850 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: VH32307
VIN: WVGZZZ1TZW094757 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. jul. 2025 07:55:38

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	0
bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl

Fejlkode: 668
Spændingsforsynings B plus
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Passiv sikkerhed	Airbag	1 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Termostyring	Varme/klimaanlæg	4 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 9477489
Servomotor for luftfordelingsspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9477137
Luftfordelingsspjæld-aktuator sensor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 9481200
Kølemiddeltryk
Tryk for lavt.

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning

Spænding for lav.

Termostyring

Fejlkode: 1415
Cirkulationspumpe V55
Cirkulationspumpe V55

Fejlkode: 2251
Varmeapparat
Apparat låst.

Parkerings-/tilskudsvarmer

2 Fejl

Førerassistentsystem

Frontkamarasystem

ikke tilgængelig

Førerassistentsystem

Parkeringsensor 2

ikke tilgængelig

Førerassistentsystem

Fjernlysassistent

ikke tilgængelig

Komfort

Gateway-elektronik 1

4 Fejl

Fejlkode: 153
Vinduesviskermotor førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 2395
Positionslys foran til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort

Gateway-elektronik 2

ikke tilgængelig

Komfort

Kombiinstrument

1 Fejl

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Komfort

Lygtenivellering

ikke tilgængelig

Komfort

Førerdørselektronik

1 Fejl

Fejlkode: 1811
Førerdørsstyreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort

Passagerdørselektronik

2 Fejl

Fejlkode: 1812
Hella Gutmann Solutions GmbH

Dørstyreenhed passagerside
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 110
Blinklys udvendigt sidespejl passagerside
Funktion ukorrekt.

Komfort	Dørelektronik BV	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 1813
Dørstyreenhed bag til venstre
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Dørelektronik BH	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 1814
Dørstyreenhed bag til højre
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Diagnose-interface-bus	1 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Batteriregulering	0
----------------	--------------------------	----------

Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	2 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 13893632
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------	-------------------------

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
------------------	-----------------------	-------------------------

Tyverisikring	Startspærre	0
----------------------	--------------------	----------

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
------------------	--------------------------------	-------------------------

Styretøj	Servostyring	3 Fejl
-----------------	---------------------	---------------

Fejlkode: 668
Spændingsforsynings B plus
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: 576

Spændingsforsyning via "Tænding til"
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 1288
Spændingsforsyning kl. 30
Spænding med fejl.

Styretøj

Styreenhed til ratstamme

3 Fejl

Fejlkode: 114178
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 136194
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 147464
Spændingsforsyning kl. 15
Uplausibelt signal.

Styretøj

Elektron. Ratstammelåsning

ikke tilgængelig

Infotainmentsystem

Medioplayer 3

ikke tilgængelig

Infotainmentsystem

Radiotuner

2 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 3138
Ekstraindgang (AUX)
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem

Navigation

ikke tilgængelig

Infotainmentsystem

Sound-system

ikke tilgængelig

Infotainmentsystem

Tv-tuner

ikke tilgængelig